

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO

OS: 959595



DADOS DO PROJETO

Nome da Unidade: SMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Endereço: Rua Cecília Brasil, 1055 - Centro

CEP: 69301-011

Cidade: Boa Vista

UF: RR

Nome do Contato: Rafael Ramos

Departamento/Cargo: TI

Telefone/Fax: (95) 98107-7931

E-mail: antonino.praxedes@gmail.com

DADOS DA IMPRESSORA

Nº Série: 70402500Y5N

Contador de Pág: 40.265

Modelo: MX622

IP: 192.168.20.20

Máscara de rede: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.20.1

RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Foi efetuado o teste de impressão e do "print quality test" e foi constatado falha na unidade de imagem do equipamento. Solicitamos uma nova unidade de imagem para o equipamento. PN: 56F0Z00. Falhas nas impressões.

VALIDAÇÃO DO ATENDIMENTO

Data de Atendimento: 22/05/2020

Hora de Chegada: 15:09

Hora de Início: 15:12

Hora de Conclusão: 15:30

Hora de Saída: 15:41

Nome do Técnico: Antonino P. F. Junior

Nome do Usuário(a) Local: Rafael Ramos

Assinatura + Carimbo do Usuário(a) do Local: