E.H.Q.C. PERFORMANCE LTD א. ח. קיו. סי. ביצועים בע"מ 37 Sheerit Israel St. 68165 ■ Phone: 972-3-6812057 Fax:972-3-6812059 Email: israel@tnm.co.il ■ 68165 ₪ Phone: 972-3-6812057 Fax:972-3-6812059 מהדורה / Version טופס אי התאמה תאריך 20.10.2015 **Non-Conformance Report** מיזם משותף - אוליצקי תשתיות בע"מ דרכים בניה ופיתוח (ש.א.צ) בע"מ Main Contractor / קבלן ראשי שם הפרויקט / Proiect Name כביש 79 הסוללים-ריינה חברת ניהול / Management Company א.אפשטיין ובניו (1995) בע"מ חוזה מסי / Contract No. 40-16 QC Company / חברת בקרת איכות א.ח.קיו.סי ביצועים בע"מ חברת הבטחת איכות / QA Company יוגן הנדסה בע"מ אי התאמה מס' / NCR Number ונפתח ע"י / NCR opened תפקיד / Position שם / Name Date of NCR / תאריך הפתיחה QCM ודים לויצקי 03-06-2018 QA/QC OAM פרטי המבנה / Details of Structure Element (Station, Road, Tunnel, Element/Layer / תת / Sub-Element Till section / עד NCR Level / Bridge) / (כביש מבנה / Structure מחתך / From section Side / הסט אלמנט/שכבה אלמנט דרגה חתך ,רמפה, גשר, (מנהרה אבן דרך 37 - קירות מילוי רמפה צפונית BC1.1-42 החלפת קרקע 0 60 2 Approximate closing date / תאריך סגירת 24-06-2018 אי התאמה משוער-מסוכם Original Expected Closing Date / תאריך סגירה משוער על פי החלטת מנה"פ Number Of Days Late/ מס ימי עיכוב 0 לסגירה שבר / Damage No Ouality Impact / השפעה על איכות Yes NCR description / תאור אי ההתאמה ביצוע מילוי ללא בדיקה Responsible Party (Design גורם אחראי לליקוי / (Contractor,Supplier ביצוע (תכנון, ביצוע, ספק א. פירוק שכבה קיימת עד הגעת לשטח יציב ב. ביצוע בדיקה חוזרת לשכבה ג. המשך מילוי החלפת קרקע כמתוכנן טיפול נדרש / Corrective action גורם המטפל / Responsible person קבלו א. בוצע פירוק בשטח ב. השלמת הידוק Description of performed corrective action / פירוט ביצוע פעולה מתקנת ג. בדיקה חוזרת לשכבה 2 והמשך מילוי כמתוכנן Remarks / הערות Acceptance of corrective action / אישור ביצוע פעילות מתקנת NCR closed / נסגרה ע"י תפקיד / Position שם / Name תאריך סגירה / Closing Date ודים לויצקי 05-06-2018 QCM QA/QC QAM מסמכים נוספים / Additional Documents Exists/Does not exist Certificate No. / Expiration Attached Documents Item קיים / לא קיים אישור מס תוקף מסמכים מצורפים פרטים Other Exists / קיים תמונות אחר Other Exists / קיים תמונה אחר NCR, signed by QC אישור אי התאמה ע"י בקרת איכות Exists / קיים