



2 VISITA Y ESTADO GENERAL

2.1 VISITA AL INMUEBLE

La visita al inmueble fue realizada el 26 de Abril de 2006
El presente informe ha sido realizado por la misma persona que realizó la visita al inmueble.

2.2 ESTADO DEL INMUEBLE

El inmueble se encuentra en condiciones de habitabilidad, con una antigüedad de aproximadamente 35 - 45 AÑOS

3 ENTORNO

3.1 DELIMITACIÓN

Entorno comprendido en Carabanchel, entre las calles Oca y Pasco Muñoz Grandes. La calidad de la construcción es de nivel MEDIO- MEDIO, con edificaciones aproximadas en 35 a 45 años. El nivel socio económico predominante de los habitantes del entorno es MEDIO- MEDIO. El equipamiento comercial es bueno.

3.2 INFRAESTRUCTURAS DEL ENTORNO

Dispone de infraestructuras con un grado de desarrollo suficiente y un grado de conservación buena. Abastecimiento de aguas por red general. Existe suministro eléctrico. El alumbrado público es suficiente. Las vías de acceso están pavimentadas.

3.3 SERVICIOS

El servicio escolar es suficiente, los centros sanitarios cubren las necesidades de la población, con suficientes instalaciones lúdicas. Las comunicaciones son suficientes, el transporte público es suficiente, existiendo dificultad de aparcamiento en superficie.

4 TERRENO

4.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El terreno está ocupado por la edificación, no siendo relevante su descripción a los efectos de valoración del inmueble.