



รายงานความเสียหาย/บัตรติดต่อ

1	วันที่เกิดเหตุ / เวลา	วันที่นัดหมาย / เวลา	วันที่ตรวจสอบ / เวลา
	04-01-2026 20:30:00		

รถประกัน

2	รถประกันเป็นฝ่าย	At Fault	ลักษณะเกิดเหตุ	Collisions with fallen rocks								
3	ผู้เอาประกันภัย (ตามหน้าตารางกรมธรรม์) ชื่อ: อภิชัย สิงห์นาครอง ประเภทใบอนุญาต: Motor Driving Licence หมายเลขใบอนุญาต: 61000768											
4	รายละเอียดยานพาหนะ รถ/รุ่น: Honda / Civic เลขตัวถัง: MRHFC6630KT12 2929 รถขับเคลื่อนได้: Yes กล้องทำงานปกติ: Yes อู่/ศูนย์ซ่อม: Garage เลขไมล์: 78,411 รถอยู่ที่อู่ / ศูนย์: No มีคนเจ็บ: มีกล้องติดรถยนต์: Yes จำนวนผู้โดยสาร: -											
5	บริษัทประกันภัย บริษัท: บริษัท รุโจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขกรมธรรม์: V1000-09985708 ระยะเวลาประกันภัย เริ่มต้นวันที่: 01-04-2025 สิ้นสุดวันที่: 01-04-2026 แผนความคุ้มครอง: T1/E3000/Panel/Named Driver/Comp											
6	รายละเอียดอุบัติเหตุ รายการความเสียหาย (A: รอยขีดข่วน B: รอยบุบ ครุด เล็กน้อย C: รอยบุบ ครุด มาก D: รอยแตก ร้าว ดึง กร่อน) <table><thead><tr><th>ความเสียหาย</th><th>หมายเหตุ</th></tr></thead><tbody><tr><td>กันชน / ด้านหน้า / ด้านซ้าย / B (Bumper / Front / Left / B)</td><td>ครุด</td></tr><tr><td>กระจังหน้า / ด้านซ้าย / B (Grille / Left / B)</td><td>ครุด</td></tr><tr><td>ไฟตัดหมอก / ด้านซ้าย / A (Fog lights / Left / A)</td><td>โครเมี่ยม ครุด</td></tr></tbody></table> ค่าเสียหายส่วนแรกตามหน้าตาราง: 3,000 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรกตามวงเงินที่ระบุในกรมธรรม์ในอุบัติเหตุแต่ละครั้ง) หมายเหตุ รถตรวจสอบสภาพถ่ายก่อนทำประกันภัยก่อนจัดซ่อม ค่าเสียหายส่วนแรกกรณีผิดเงื่อนไข: 0 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรกกรณีผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ในอุบัติเหตุแต่ละครั้ง) หมายเหตุ				ความเสียหาย	หมายเหตุ	กันชน / ด้านหน้า / ด้านซ้าย / B (Bumper / Front / Left / B)	ครุด	กระจังหน้า / ด้านซ้าย / B (Grille / Left / B)	ครุด	ไฟตัดหมอก / ด้านซ้าย / A (Fog lights / Left / A)	โครเมี่ยม ครุด
ความเสียหาย	หมายเหตุ											
กันชน / ด้านหน้า / ด้านซ้าย / B (Bumper / Front / Left / B)	ครุด											
กระจังหน้า / ด้านซ้าย / B (Grille / Left / B)	ครุด											
ไฟตัดหมอก / ด้านซ้าย / A (Fog lights / Left / A)	โครเมี่ยม ครุด											

รถคู่กรณี

2	รถประกันเป็นฝ่าย		ลักษณะเกิดเหตุ	Collisions with fallen rocks		
3	ผู้เอาประกันภัย (ตามหน้าตารางกรมธรรม์) ชื่อ: ประเภทใบอนุญาต: หมายเลขใบอนุญาต: -					
4	รายละเอียดยานพาหนะ รถ/รุ่น: / เลขตัวถัง: อู่/ศูนย์ซ่อม: เลขไมล์: รถขับเคลื่อนได้: รถอยู่ที่อู่ / ศูนย์: มีคนเจ็บ: มีกล้องติดรถยนต์: จำนวนผู้โดยสาร: -					
5	บริษัทประกันภัย บริษัท: เลขกรมธรรม์: ระยะเวลาประกันภัย เริ่มต้นวันที่: สิ้นสุดวันที่: แผนความคุ้มครอง:					
6	รายละเอียดอุบัติเหตุ รายการความเสียหาย (A: รอยขีดข่วน B: รอยบุบ ครุด เล็กน้อย C: รอยบุบ ครุด มาก D: รอยแตก ร้าว ดึง กร่อน) <table><thead><tr><th>ความเสียหาย</th><th>หมายเหตุ</th></tr></thead><tbody></tbody></table> ค่าเสียหายส่วนแรกตามหน้าตาราง: บาท (ค่าเสียหายส่วนแรกตามวงเงินที่ระบุในกรมธรรม์ในอุบัติเหตุแต่ละครั้ง) หมายเหตุ ค่าเสียหายส่วนแรกกรณีผิดเงื่อนไข: บาท (ค่าเสียหายส่วนแรกกรณีผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ในอุบัติเหตุแต่ละครั้ง) หมายเหตุ				ความเสียหาย	หมายเหตุ
ความเสียหาย	หมายเหตุ					

7	เหตุการณ์		

8	ผู้ขับขี่/ผู้เอาประกัน: ชื่อ นามสกุล:	เบอร์โทรศัพท์:	อีเมล:
	อภิชัย สิงห์นาครอง	0914198805	apichet1.1@hotmail.co.th
9	ผู้ปฏิบัติงาน: ชื่อ นามสกุล:	เบอร์โทรศัพท์:	อีเมล:
	Kiettsak Ngokkum	025828844	kiettsak.ngo@roojai.com

หมายเหตุ : - เอกสารนี้ออกไว้เพื่อสะดวกในการติดต่อ ไม่ถือว่าเป็นเอกสารแสดงความรับผิดชอบ

- หากประสงค์จัดซ่อมที่อื่นหรือศูนย์นอกเครือข่าย กรุณาติดต่อบริษัทฯ ภายใน 1 วันทำการ ก่อนนำรถเข้าติดต่อซ่อม โดยติดต่อฝ่ายคุ้มครองบริษัทฯ ได้ ในเวลาทำการ (08.30-17.00 น. จันทร์-ศุกร์) หรือ email: claim-motor-support@roojai-insurance.com หรือ โทร. 02 080 9191