



PPNS POLITEKNIK
PERKAPALAN
NEGERI SURABAYA

LAPORAN *ON THE JOB TRAINING*

PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON UNIT 9

**Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kecamatan Paiton,
Kabupaten Probolinggo, 67291**

RAFFI ACHMAD ILYAS

0523040068

INDRIANI DWI DIAR RAHMAWATI

0523040073

IVAN ADIKARA SURA SYAHPUTRA

0523040084

PROGRAM STUDI TEKNIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

JURUSAN TEKNIK PERMESINAN KAPAL

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

2026

LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Kegiatan *On The Job Training* Mahasiswa
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON UNIT 9

Dengan ini menyatakan, mahasiswa/i dengan nama:

Nama : Raffi Achmad Ilyas	NRP : 0523040068
Nama : Indriani Dwi Diar R	NRP : 0523040073
Nama : Ivan Adikara Sura Syahputra	NRP : 0523040084

Telah melaksanakan *On The Job Training* mulai :
Tanggal : 26 / Januari / 2026 sampai : 17 / April / 2026

Probolinggo, 17 April 2026

Mengetahui,
Pembimbing OJT

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Bagas Kencana Yulindra

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan laporan *On the Job Training* ini dengan tepat waktu. Pada kesempatan kali ini, kami tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya atas bimbingan dan pengarahan kepada :

1. Bapak Rachmad Tri Soelistijono, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
2. Bapak Dr. Priyo Agus Setiawan, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Permesinan Kapal
3. Bapak Mochamad Yusuf Santoso, S.T., M.T., selaku Koordinator Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Bapak Denny Dermawan, S.T., M.T., Ph. D., selaku Koordinator OJT Jurusan Teknik Permesinan Kapal.
5. Bapak Bagas Kencana Yulindra selaku Pembimbing OJT dan Asisten Manager Departemen K3 dan Keamanan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
6. Bapak Ahmad Siraj Fadloli selaku Staff Junior Officer Departemen K3 dan Keamanan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
7. Bapak Hanafi Dwi Kurniawan selaku Staff Junior Officer Departemen K3 dan Keamanan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
8. Bapak Fahrurridzal Ibnu Mafa selaku Staff Junior Officer Departemen K3 dan Keamanan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
9. Segenap Helper Departemen K3 dan Keamanan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
10. Segenap Tim Pemadam Kebakaran Departemen K3 dan Keamanan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Kami berharap, Laporan *On the Job Training* yang telah kami buat dapat bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saran dan kritik yang membangun kami harapkan demi kemajuan bersama.

Probolinggo, 17 April 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	3
1.2.1 Tujuan Umum	3
1.2.2 Tujuan Khusus	4
1.3 Manfaat	5
1.3.1 Bagi Perusahaan.....	5
1.3.2 Bagi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS).....	5
1.3.3 Bagi Mahasiswa	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Profil Perusahaan	7
2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	8
BAB III LAPORAN AKTIVITAS HARIAN.....	9
3.1 Detail Kegiatan Minggu 1.....	9
3.2 Detail Kegiatan Minggu 2.....	12
3.3 Detail Kegiatan Minggu 3.....	19
3.3 Detail Kegiatan Minggu 4.....	22
3.5 Detail Kegiatan Minggu 5.....	25
3.6 Detail Kegiatan Minggu 6.....	31
3.7 Detail Kegiatan Minggu 7.....	38
3.8 Detail Kegiatan Minggu 8.....	41
3.9 Detail Kegiatan Minggu 9.....	44
3.10 Detail Kegiatan Minggu 10.....	46
3.11 Detail Kegiatan Minggu 11.....	48
3.12 Detail Kegiatan Minggu 12.....	51
BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI	55
4.1 Pemahaman dan Wawasan.....	55
4.2 Analisis dan Interpretasi	59

4.3 Saran Perbaikan	61
BAB V PENUGASAN DARI PERUSAHAAN	64
5.1 Pengukuran Lingkungan Kerja	64
5.2 Administrasi Kantor.....	66
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	68
6.1 Kesimpulan	68
6.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gedung Admin PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.....	7
Gambar 3.1 Pemberian Safety Induction	9
Gambar 3.2 Safety Patrol Area FABA	9
Gambar 3.3 Safety Patrol Area CWP	9
Gambar 3.4 Penyusunan Jadwal Safety Patrol	10
Gambar 3.5 Safety Patrol Area Steam Turbine	10
Gambar 3.6 Orientasi WTP.....	10
Gambar 3.7 Pembaruan Data Sarana dan Prasarana K3	11
Gambar 3.8 Safety Patrol Area Jetty.....	11
Gambar 3.9 Pembaruan Data Sarana dan Prasarana	11
Gambar 3.10 Inspeksi Apar di Gedung Turbine Lantai 1.....	12
Gambar 3.11 <i>Cutting Line</i> di area WTP	12
Gambar 3.12 Inspeksi Apar di Area Turbine.....	13
Gambar 3.13 Pengukuran Lingkungan Kerja di Area Kantor Lingkungan.	14
Gambar 3.14 Safety Patrol di Area Jetty	14
Gambar 3.15 Pengecekan <i>Sea Water Pump</i> di Area <i>Pump</i>	15
Gambar 3.16 <i>Daily Meeting</i> di Ruang K3 dan Keamanan	15
Gambar 3.17 Patroli Pedal P2K3 di Area Lokal.....	16
Gambar 3.18 <i>Daily Meeting</i> di Ruang K3 dan Keamanan	16
Gambar 3.19 Pengukuran Lingkungan Kerja di Area CCR	17
Gambar 3.20 <i>Safety Induction</i>	17
Gambar 3.21 Asesmen CSMS bertempat di Ruangan K3 dan Keamanan.	18
Gambar 3.22 <i>Update</i> Data P2K3 terkait kegiatan patroli di Ruangan K3 dan Keamanan.....	18
Gambar 3.23 Pengukuran lingkungan kerja di area tripper	19
Gambar 3.24 <i>Daily Meeting</i>	19
Gambar 3.25 Inspeksi APAR.....	20
Gambar 3.26 Perekapan Hasil Pengukuran Lingkungan Kerja	20
Gambar 3.27 <i>Daily Meeting</i>	21
Gambar 3.28 <i>Safety Induction</i>	21
Gambar 3.29 Inspeksi Hydrant	22
Gambar 3.30 Pembaharuan Sertifikasi Alat.....	22
Gambar 3.31 <i>Daily Meeting</i>	22

Gambar 3.32 <i>Pembaruan Data Patrol</i>	23
Gambar 3.33 <i>Inspeksi Jockey Pump</i>	23
Gambar 3.34 <i>Safety Induction</i>	23
Gambar 3.35 <i>Pengujian Fire Protection System</i>	24
Gambar 3.36 <i>Inspeksi APAR</i>	24
Gambar 3.37 <i>Inspeksi APAR</i>	24
Gambar 3.38 <i>Daily Meeting</i>	25
Gambar 3.39 <i>Pembuatan Form recruitment calon anggota fire rescue</i>	25
Gambar 3.40 <i>Inspeksi hydrant di Area Boiler</i>	26
Gambar 3.41 <i>Safety Patrol</i>	26
Gambar 3.42 <i>Pengecekan alat di area turbine</i>	27
Gambar 3.43 <i>Safety Induction</i>	27
Gambar 3.44 <i>Inspeksi apar</i>	28
Gambar 3.45 <i>Pengecekan tagging valve</i>	28
Gambar 3.46 <i>Pengecekan safety permit</i>	29
Gambar 3.47 <i>Patroli pedal</i>	29
Gambar 3.48 <i>Daily meeting</i>	30
Gambar 3.49 <i>inspeksi fire protection system</i>	30
Gambar 3.50 <i>Safety patrol</i>	31
Gambar 3.51 <i>Safety Induction</i>	32
Gambar 3.52 <i>Pembuatan Jadwal Patroli P2K3</i>	32
Gambar 3.53 <i>Inspeksi rutin APAR</i>	33
Gambar 3.54 <i>Pengecheckan Material Pembuatan Sprinkler</i>	33
Gambar 3.55 <i>Inspeksi rutin APAR area turbin</i>	34
Gambar 3.56 <i>Melakukan Safety Induction</i>	34
Gambar 3.57 <i>Patroli P2K3</i>	35
Gambar 3.58 <i>Daily Meeting K3 dan Keamanan</i>	35
Gambar 3.59 <i>Safety Induction</i>	36
Gambar 3.60 <i>Patroli P2K3</i>	36
Gambar 3.61 <i>Pemenuhan Dokumentasi Audit Gedung CHCB</i>	36
Gambar 3.62 <i>Pengendalian Self Combusting Batu Bara</i>	37
Gambar 3.63 <i>Live Audit Pekerjaan Trafo</i>	37
Gambar 3.64 <i>Live Audit Area Conveyor Tripper</i>	38
Gambar 3.65 <i>Patroli P2K3</i>	38

Gambar 3.66 verifikasi Work Permit.....	38
Gambar 3.67 Daily Meeting	39
Gambar 3.68 Sertifikasi Hidran.....	39
Gambar 3.69 Inspeksi APAR.....	39
Gambar 3.70 Verifikasi Izat	40
Gambar 3.71 Inspeksi APAR.....	40
Gambar 3.72 Apel Siaga Hari Raya Idul Fitri.....	40
Gambar 3.73 Verifikasi Work Permit	41
Gambar 3.74 Pencegahan self combustion.....	41
Gambar 3.75 Daily Meeting.....	42
Gambar 3.76 Pengecekan material sprinkler	42
Gambar 3.77 Patroli pedal	43
Gambar 3.78 Verifikasi data IZAT	43
Gambar 3.79 Patroli P2K3.....	44
Gambar 3.80 Safety Induction	45
Gambar 3.81 Validasi Safety Permit	45
Gambar 3.82 Patroli P2K3.....	46
Gambar 3.83 Daily Meeting.....	46
Gambar 3.84 Inspeksi APAR.....	47
Gambar 3.85 Penjadwalan Safety Patrol.....	47
Gambar 3.86 Safety Induction.....	47
Gambar 3.87 Pembaruan Safety Culture	48
Gambar 3.88 Daily Meeting	48
Gambar 3.89 Inspeksi instalasi listrik.....	49
Gambar 3.90 Update data P2K3	49
Gambar 3.91 Donor darah.....	50
Gambar 3.92 Inspeksi electric fire pump.....	50
Gambar 3.93 Patrol penambahan line	51
Gambar 3.94 Live Audit Penambahan Line	51
Gambar 3.95 Live Audit Penambahan FPS	52
Gambar 3.96 Pengecekan Speedboat	52
Gambar 3.97 Gas Test.....	53
Gambar 3.98 Inspeksi APAR.....	53
Gambar 3.99 Investigasi Incident	53

Gambar 3.100 Update P2K3	54
--------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pemahaman dan Wawasan yang Diperoleh Dalam OJT	55
Tabel 4.2 Interpretasi Kegiatan OJT dalam Teori Perkuliahan	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pembangunan nasional beradaptasi seiring dengan era industrialisasi dan globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan industri yang memanfaatkan teknologi canggih dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki jiwa profesionalisme, berdaya saing tinggi dan kompetensi tenaga kerja yang ditujukan pada peningkatan, kewirausahaan, etos kerja, disiplin dan mempunyai keahlian yang sesuai dengan spesifikasi bidangnya. Saat ini industri di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang siap pakai, mempunyai keahlian yang sesuai dengan spesifikasinya, serta memiliki kemampuan adaptasi yang cukup tinggi terhadap penggunaan teknologi yang sering digunakan di bidang industri dimana penggunaan yang dimaksud didalamnya meliputi logistik. Sehubungan dengan hal tersebut, perguruan tinggi berperan sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menciptakan individu yang memiliki kualitas, kepribadian mandiri, kecerdasan intelektual, dan daya saing tinggi di pasar global merasa untuk harus meningkatkan kualitas dan mutu mahasiswa lulusannya.

Sehubungan dengan pernyataan itu, perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian mandiri, berkompeten, dan memiliki kemampuan intelektual yang baik terdorong untuk meningkatkan mutu mahasiswanya yang lulus. Sejalan dengan pemikiran tersebut Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) sebagai salah satu institusi perguruan tinggi di Indonesia yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan IPTEK sebagai penunjang pembangunan industri, dan program Teaching Factory untuk membantu pengembangan kawasan timur Indonesia. Harapannya Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya mampu berkembang dalam bidang yang sesuai dengan spesifikasinya.

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya menetapkan On The Job Training (OJT) sebagai salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS). Melalui kegiatan OJT di berbagai bidang industri yang sesuai dengan spesifikasi yang diambil oleh masing-masing mahasiswa diharapkan bahwa mahasiswa sebagai calon output dari perguruan tinggi dapat lebih mengenal suasana kerja sebenarnya dalam industri dimana hal tersebut akan sangat membantu mahasiswa dalam mengatasi kecanggungan ketika nantinya terjun langsung sebagai pekerja di sebuah perusahaan serta mengetahui berbagai kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu, kegiatan ini secara khusus bagi mahasiswa Program Studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (D4 TK3) diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi dan sistem manajemen K3 di dunia industri. Pemahaman tentang permasalahan sistem manajemen K3 di dunia industri akan banyak diharapkan dapat menunjang pengetahuan secara teoritis yang diperoleh dari materi perkuliahan sehingga mahasiswa dapat menjadi salah satu sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan era globalisasi.

Dengan syarat kelulusan yang ditetapkan, mata kuliah On the Job Training (OJT) telah menjadi salah satu pendorong utama bagi tiap-tiap mahasiswa untuk mengenal kondisi sistem manajemen K3 di lapangan kerja dan untuk melihat keselarasan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan aplikasi praktis di dunia kerja.

Pemerintah mendukung kerjasama antara industri dan perguruan tinggi melalui kebijakan link and match yang telah diatur oleh Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatasi kesenjangan antara perguruan tinggi sebagai penyedia tenaga kerja dan industri sebagai pengguna tenaga kerja. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kontribusi keduanya lebih besar dan sesuai, sehingga dapat menjadi mitra dalam kemajuan pembangunan bangsa dan negara.

1.2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam program On The Job Training adalah

1.2.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi beban satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh pada mata kuliah *On the Job Training* (OJT) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademik di Program Studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Mengenal secara khusus bidang yang ditekuni oleh mahasiswa yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta berbagai sistem penunjang dan penerapan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9
3. Membuka wawasan mahasiswa agar mampu mengetahui, memahami dan mengembangkan pelaksanaan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan ke dalam aplikasi secara langsung di industri sehingga mahasiswa mampu menyerap dan berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh.
4. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di industri serta mampu melakukan pendekatan secara utuh dan menganalisa kekurangan dan kelebihanannya.
5. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi pada substansi ilmu pengetahuan, baik secara lisan maupun tulisan (Laporan OJT dan Tugas Akhir).
6. Mahasiswa mampu memahami budaya kerja di industri, yaitu mampu membuka wawasan dan membangun pengalaman yang nyata sebelum memasuki dunia kerja.
7. Mahasiswa mampu menumbuhkan dan menciptakan pola berpikir konstruktif yang lebih berwawasan bagi mahasiswa.
8. Mahasiswa mengenal lebih jauh tentang pemanfaatan serta pengoperasian teknologi yang sesuai dengan bidang yang dipelajari di Jurusan D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja PPNS.

9. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan individu dengan terjun langsung mempraktekkan pelaksanaan tugas sebagai seorang Ahli K3 (*Safety Engineer*) yang diharapkan akan diemban nantinya.
10. Terciptanya suatu hubungan yang sinergis, jelas, dan terarah antara dunia perguruan tinggi dengan dunia kerja sebagai pengguna output.
11. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia usaha dalam memberikan kontribusinya pada sistem pendidikan nasional.
12. Membuka kesempatan bagi dunia kerja. Dalam hal ini, industri sebagai user dari output perguruan tinggi untuk dapat melihat secara langsung kemampuan sesungguhnya dari mahasiswa sebagai calon karyawan, dimana hal tersebut diharapkan merupakan bagian dari proses seleksi sehingga dapat terjadi penyerapan tenaga kerja.
13. Mahasiswa dapat mengenal, mempelajari dan memahami aplikasi bidang-bidang yang menjadi minatnya sehingga mampu melakukan analisis masalah.
14. Mahasiswa mampu berlatih untuk membiasakan diri terhadap situasi kerja sebenarnya terutama yang berkaitan dengan sikap disiplin kerja dan sikap profesional.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Dapat mengetahui dan memperoleh ilmu mengenai Sistem Manajemen K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dan perawatan alat-alat pemadam api yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton berdasarkan standar yang digunakan.
3. Mengetahui bagaimana hygiene industri yang ada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang berkaitan dengan iklim kerja, getaran mekanis yang timbul saat proses kerja serta penerangan yang cukup saat bekerja.
4. Mengetahui jalur-jalur evakuasi dan proses tanggap darurat yang dilaksanakan dan diterapkan oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton serta penanganan korban bencana pada saat simulasi tanggap darurat dengan standar yang digunakan.

5. Mengetahui pesawat angkat-angkut yang digunakan oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton dalam proses produksi, perbaikan, dan pemeliharaan.
6. Mengetahui keadaan ergonomi dan psikologi industri pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton dalam proses produksi, perbaikan, dan pemeliharaan
7. Mengetahui potensi-potensi bahaya dan peluang kegagalan yang akan terjadi pada proses produksi, perbaikan, dan pemeliharaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton sehingga dapat diantisipasi melalui risk assesment dan risk management.

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Perusahaan

1. Perusahaan dapat melakukan sharing dengan mahasiswa mengenai perkembangan teori terbaru berkaitan dengan bidang yang diambil mahasiswa dalam hal ini adalah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
2. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh badan usaha yang terkait.
3. Perusahaan dapat memanfaatkan tenaga mahasiswa untuk melaksanakan tugas-tugas operasional sebagai ahli K3 atau Safety Engineer.

1.3.2 Bagi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)

Melalui kerja sama yang dibangun dengan dunia industri akan dapat menjadi ajang promosi mengenai keberadaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) sebagai penyelenggara Pendidikan khususnya di bidang vokasi.

1.3.3 Bagi Mahasiswa

1. Membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah ke dalam dunia kerja, sekaligus menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari pengalaman yang ada di industri.

2. Merupakan media bagi mahasiswa untuk dapat melakukan praktik kerja secara langsung di dunia industri, sehingga dapat mengatasi kecanggungan dalam berinteraksi dengan dunia kerja setelah lulus.
3. Merupakan sarana bagi mahasiswa untuk dapat mengenal keanekaragaman, pemanfaatan, sekaligus teknik operasional teknologi yang digunakan dalam sistem produksi di industri guna menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Ahli K3 atau *Safety Engineer*.
4. Merupakan latihan bagi mahasiswa untuk melakukan analisis masalah berkaitan dengan implementasi K3 di perusahaan sebagai langkah awal penyelesaian tugas akhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan



Gambar 2.1 Gedung Admin PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

PT. PLN Nusantara Power merupakan perusahaan yang berada dibawah PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Berdiri sejak 3 Oktober 1995 dengan kapasitas pembangkit yang dikelola sebesar 18.573 MW tersebar di seluruh Indonesia. PLTU PLN Nusantara Power juga menerapkan berbagai langkah inovatif untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti mengurangi emisi gas buang, mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, serta memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dalam operasionalnya. Selain itu, perusahaan ini berkomitmen untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat di sekitar area operasionalnya. Sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang dikelola oleh perusahaan energi terkemuka di Indonesia, PLTU PLN Nusantara Power berfokus pada penyediaan listrik yang handal, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung kebutuhan energi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. PT. PLN Nusantara Power tersebar merata di Indonesia salah satunya berada di Jawa Timur yang terletak di Paiton Probolinggo. PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar uap air untuk menghasilkan listrik di wilayah sekitar paiton probolinggo. Sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang dikelola oleh perusahaan energi terkemuka di Indonesia, PLTU PLN Nusantara Power berfokus pada penyediaan listrik yang handal, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung kebutuhan energi masyarakat

serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Biasanya PLTU beroperasi dengan menggunakan bahan bakar batu bara untuk memanaskan air dalam boiler hingga menjadi uap. Uap ini kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi perusahaan

Menjadi perusahaan pengelola pembangkit listrik dan utilitas industri yang terpercaya di Indonesia dan pasar global.

2. Misi Perusahaan

- a. Menjadi benchmark leader penerapan sistem manajemen aset pembangkit listrik dan utilitas industri berstandar internasional.
- b. Terdepan dalam digitalisasi dan kinerja sumber daya perusahaan untuk memperkuat keunggulan kompetitif.
- c. Mendorong bisnis berkelanjutan dan transisi energi hijau melalui layanan yang unggul, inovatif, dan adaptif.
- d. Memperkuat sinergi PLN group dan kemitraan strategis dengan pihak lain guna memperluas jangkauan pasar serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

BAB III

LAPORAN AKTIVITAS HARIAN

3.1 Detail Kegiatan Minggu 1

1. Senin, 26 Januari 2026



Gambar 3.1 Pemberian Safety Induction

Pada hari Senin, kami mengawali kegiatan di Ruang Safety Induction untuk mengikuti sekaligus membantu pemberian materi safety induction kepada personel terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap individu memahami prosedur keselamatan kerja sebelum memasuki area operasional.



Gambar 3.2 Safety Patrol Area FABA

Setelah itu, kami melanjutkan kegiatan dengan melakukan safety patrol di area Fly Ash & Bottom Ash guna monitoring pekerjaan cleaning.

2. Selasa, 27 Januari 2026



Gambar 3.3 Safety Patrol Area CWP

Memasuki hari Selasa, fokus utama kami adalah melakukan pengawasan lapangan melalui safety patrol di beberapa titik krusial, yaitu area Circulating Water Pump untuk memantau pekerjaan pengecatan serta area Stockpile. Pengawasan ini dilakukan secara teliti guna mengidentifikasi potensi bahaya di lokasi kerja.



Gambar 3.4 Penyusunan Jadwal Safety Patrol


Sebagai penutup, kami menuju Ruang K3 dan Keamanan untuk menyusun jadwal safety patrol berikutnya agar agenda monitoring di hari-hari mendatang lebih terorganisir.

3. Rabu, 28 Januari 2026



Gambar 3.5 Safety Patrol Area Steam Turbine

Kegiatan pada hari Rabu dimulai dengan pelaksanaan *safety patrol* di area *Steam Turbine* untuk memeriksa kepatuhan alat pelindung diri dan kondisi lingkungan kerja.



Gambar 3.6 Orientasi WTP

Selanjutnya, kami mengikuti orientasi mengenai *Water Treatment Plant* (WTP) di Ruang K3 dan Keamanan untuk memperdalam pemahaman teknis terkait pengolahan air di unit pembangkit.



Gambar 3.7 Pembaruan Data Sarana dan Prasarana K3

Kami juga melakukan pembaruan data sarana dan prasarana K3 agar informasi mengenai kesiapan fasilitas tetap akurat dan mutakhir.

4. Kamis, 29 Januari 2026



Gambar 3.8 Safety Patrol Area Jetty

Pada hari Kamis, kami melaksanakan tugas *safety patrol* di area *Jetty* untuk memastikan keamanan prosedur kerja di wilayah dermaga. Setelah pemantauan lapangan selesai, kami kembali ke Ruang K3 dan Keamanan guna melanjutkan proses pembaruan data sarana dan prasarana. Dokumentasi data ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan seluruh inventaris keselamatan terpantau kondisinya dengan baik.

5. Jum'at, 30 Januari 2026



Gambar 3.9 Pembaruan Data Sarana dan Prasarana

Kegiatan hari Jumat diawali dengan mengikuti senam pagi bersama seluruh karyawan di lapangan gedung administrasi untuk menjaga kebugaran fisik dan mempererat kebersamaan. Agenda kemudian kami lanjutkan di Ruang K3 dan Keamanan untuk menyelesaikan pembaruan data sarana dan prasarana. Proses administrasi ini menjadi bagian penting dalam penutupan kegiatan mingguan guna memastikan laporan inventaris fasilitas keselamatan telah lengkap dan sesuai.

3.2 Detail Kegiatan Minggu 2

1. Senin, 2 Februari 2026



Gambar 3.10 Inspeksi Apar di Gedung Turbine Lantai 1.

Pada Senin, 2 Februari 2026, kami dan Helper K3 melakukan inspeksi APAR di Gedung Turbine Lantai 1. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan alat pemadam saat darurat melalui pendataan digital aplikasi IZAT.



Gambar 3.11 *Cutting Line* di area WTP

Kemudian kami dan Helper K3 melaksanakan *cutting line* di area WTP. Kegiatan ini bertujuan untuk modifikasi atau perbaikan jalur pipa agar operasional distribusi air tetap optimal. Proses dilakukan dengan mengisolasi jalur terlebih dahulu, diikuti pemotongan pipa secara teknis dengan pengawasan ketat terhadap standar prosedur K3 di lapangan.



3.8 Inspeksi *Electrical Fire Pump* di *Area Pump*

Dan yang terakhir kami bersama Helper K3 telah melaksanakan inspeksi *Electrical Fire Pump* di *Area Pump*. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin keandalan sistem proteksi kebakaran utama agar selalu siap beroperasi secara optimal saat dibutuhkan. Prosedur inspeksi meliputi pengecekan komponen elektrik pada panel, pemantauan kondisi fisik motor, serta uji coba operasional pompa guna memastikan tekanan distribusi air pemadam tetap stabil dan sesuai standar keamanan perusahaan. serta pendataan digital melalui aplikasi scan NFC dan IZAT untuk menjamin keamanan *Area Pump*.

2. Selasa, 3 Februari 2026



Gambar 3.12 Inspeksi Apar di Area Turbine

Pada Senin, 3 Februari 2026 kami dan Helper K3 melaksanakan inspeksi APAR di Area Turbine. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesiapsiagaan alat pemadam kebakaran di area operasional yang kritis. Proses inspeksi dilakukan secara modern melalui scan NFC dan pendataan pada aplikasi IZAT, yang dikombinasikan dengan pemeriksaan fisik menyeluruh terhadap tekanan serta kelayakan komponen tabung guna memastikan keamanan operasional di lingkungan kerja.



Gambar 3.13 Pengukuran Lingkungan Kerja di Area Kantor Lingkungan.

Selanjutnya kami bersama Helper K3 telah melaksanakan pengukuran lingkungan kerja di Area Kantor Lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kualitas lingkungan ruang kerja guna menjamin kesehatan dan kenyamanan karyawan sesuai standar K3 yang berlaku. Proses dilakukan dengan mengukur berbagai parameter seperti tingkat pencahayaan, suhu, dan kebisingan menggunakan peralatan teknis khusus di titik-titik strategis area kantor untuk memastikan seluruh faktor lingkungan berada dalam batas aman.



Gambar 3.14 Safety Patrol di Area Jetty

Sebagai penutup, kami dan Helper K3 melaksanakan Safety Patrol di Area Jetty. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan memastikan seluruh pekerja mematuhi standar keselamatan di area dermaga. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan inspeksi lapangan secara langsung terhadap penggunaan APD, kondisi fasilitas keselamatan, serta kesiapan area kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjamin keamanan operasional di lingkungan Jetty.

3. Rabu, 4 Februari 2026



Gambar 3.15 Pengecekan *Sea Water Pump* di *Area Pump*

Pada Rabu, 4 Februari 2026, kami dan Helper K3 melaksanakan pengecekan *Sea Water Pump* di *Area Pump*. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keandalan pompa air laut dalam mendukung operasional sistem, mengingat risiko korosi yang tinggi di area tersebut. Proses inspeksi meliputi pemeriksaan fisik tabung pompa, pemantauan suhu motor, serta pengecekan suara dan getaran mesin guna menjamin performa pompa tetap stabil dan aman sesuai standar teknis yang berlaku.



Gambar 3.16 *Daily Meeting* di Ruang K3 dan Keamanan


Selanjutnya, kami bersama karyawan K3 dan Helper K3 melaksanakan *Daily Meeting* di Ruang K3 dan Keamanan. Pertemuan ini rutin dilakukan sebagai wadah koordinasi untuk memastikan seluruh target pekerjaan harian sejalan dengan standar keselamatan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sebelumnya dan membahas mitigasi risiko atas pekerjaan yang akan dilakukan hari ini, sehingga setiap personel dapat bertugas secara optimal dengan tingkat keamanan yang terjaga.



Gambar 3.17 Patroli Pedal P2K3 di Area Lokal

Terakhir, kami bersama operator dan Helper K3 telah melaksanakan Patroli Pedal P2K3 di Area Lokal. Kegiatan patroli menggunakan sepeda ini bertujuan untuk memastikan penerapan budaya K3 berjalan konsisten di seluruh area operasional serta mendeteksi potensi risiko kecelakaan kerja secara lebih efisien. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kesiapan alat, kebersihan area kerja, dan penggunaan APD, sembari membangun komunikasi aktif dengan para operator demi menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja.


4. Kamis, 5 Februari 2026



Gambar 3.18 *Daily Meeting* di Ruang K3 dan Keamanan

Pada Rabu, 5 Februari 2026, kami bersama karyawan K3 dan Helper K3 melaksanakan *Daily Meeting* di Ruang K3 dan Keamanan. Pertemuan ini rutin dilakukan sebagai wadah koordinasi untuk memastikan seluruh target pekerjaan harian sejalan dengan standar keselamatan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sebelumnya dan membahas mitigasi risiko atas pekerjaan yang akan dilakukan hari ini, sehingga setiap personel dapat bertugas

secara optimal dengan tingkat keamanan yang terjaga.



Gambar 3.19 Pengukuran Lingkungan Kerja di Area CCR

Selanjutnya, kami dan Helper K3 melaksanakan kegiatan pengukuran lingkungan kerja di Area CCR. Mengingat peran vital ruang kendali ini, pengukuran dilakukan guna memastikan parameter lingkungan seperti pencahayaan, kebisingan, dan suhu udara berada dalam kondisi optimal bagi kesehatan para personel. Proses pengukuran dilakukan menggunakan perangkat digital pada titik-titik kerja operator untuk memastikan seluruh faktor lingkungan mendukung keamanan dan kenyamanan operasional di lingkungan CCR.



Gambar 3.20 *Safety Induction*


Kami telah melaksanakan *Safety Induction* bagi anak-anak PKL di Ruangan PMK. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para peserta magang dengan pengetahuan dasar mengenai keselamatan kerja dan potensi bahaya yang ada di area perusahaan. Dalam pelaksanaannya, kami memberikan pengarahan mengenai kewajiban penggunaan APD, prosedur evakuasi darurat, serta aturan perilaku aman di lapangan agar seluruh rangkaian kegiatan PKL dapat berjalan lancar tanpa kecelakaan kerja.



Gambar 3.21 Asesmen CSMS bertempat di Ruang K3 dan Keamanan.

Sebagai penutup, kami telah melaksanakan Asesmen CSMS bertempat di Ruang K3 dan Keamanan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap standarisasi keselamatan mitra kerja guna menjamin kepatuhan K3 di lingkungan perusahaan. Proses asesmen dilakukan melalui portal Web IZAT, di mana kami melakukan pemeriksaan dokumen digital serta penginputan skor penilaian berdasarkan performa keselamatan kontraktor untuk memastikan seluruh operasional pihak ketiga berjalan sesuai prosedur keamanan yang berlaku.

5. Jum'at, 6 Februari 2026



Gambar 3.22 *Update* Data P2K3 terkait kegiatan patroli di Ruang K3 dan Keamanan

Pada Jumat, 6 Februari 2026, kami telah melaksanakan update data P2K3 terkait kegiatan patroli di Ruang K3 dan Keamanan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengolah hasil temuan di lapangan ke dalam laporan resmi agar setiap risiko yang teridentifikasi dapat segera ditindaklanjuti. Proses pembaruan data dilakukan dengan melakukan entri data temuan, mengorganisir status perbaikan, dan menyusun ringkasan laporan sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap standar

keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.




Gambar 3.23 Pengukuran lingkungan kerja di area tripper

Kemudian, kami dan Helper K3 telah melaksanakan pengukuran lingkungan kerja di Area *Tripper*. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan di sekitar unit *tripper* tetap aman dan berada dalam batas toleransi kesehatan bagi para pekerja. Proses pengukuran dilakukan secara teknis menggunakan alat ukur digital untuk memantau berbagai faktor fisik di lapangan, yang hasilnya kemudian didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dalam menjaga standar keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

3.3 Detail Kegiatan Minggu 3

1. Senin, 9 Februari 2026



Gambar 3.24 *Daily Meeting*

Mengawali minggu 3, kami menghadiri *daily meeting* yang dilaksanakan di ruang K3 dan Keamanan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk update harian pada tiap pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing

personel K3 kepada Asistant manager K3. Aktivitas ini mendukung capaian belajar dari SMK3

Setelah *meeting* kami melaksanakan inspeksi seluruh apar yang berada di area boiler, kami menginspeksi visual pada apar, apakah tekanan masih normal, ada kerusakan pada tabung, posisi apar dan lain sebagainya, akitvitas ini masuk dalam capaian belajar inspeksi K3 dan K3 Mekanik.



Gambar 3.25 Inspeksi APAR

Setelah melaksanakan inspeksi kami merekap data-data dari hasil pengukuran lingkungan kerja yang telah kami ukur yang kami kerjakan pada ruang K3 dan keamanan. Perekapan ini dilakukan supaya data dapat dibaca dengan mudah untuk pembacanya. Aktivitas ini masuk dalam capaian belajar Pengukuran lingkungan kerja.



Gambar 3.26 Perekapan Hasil Pengukuran Lingkungan Kerja

2. Selasa, 10 Februari 2026

Pada pagi harinya, Kami menghadiri *daily meeting* yang dilaksanakan di ruang K3 dan Keamanan. *Meeting* ini dilakukan untuk memberikan *update* terbaru dari hari sebelumnya dan melaporkan progress tugas dari masing-masing karyawan. Aktivitas ini mendukung capaian belajar dari Tugas SMK3



Gambar 3.27 *Daily Meeting*

Berikutnya kami melaksanakan kegiatan *safety induction*, yang dilaksanakan pada ruang *safety induction*. Kami menjelaskan kepada karyawan baru tentang bahaya yang ada di area lokal PLN NP UP Paiton Unit 9. Serta menjelaskan tentang sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar peraturan. Aktivitas ini mendukung capaian belajar Tugas SMK3.



Gambar 3.28 *Safety Induction*

Setelah itu kami melakukan inspeksi rutin Hydrant yang berada pada Area Jetty, area ini adalah area wajib menggunakan pelampung. Aktivitas ini mendukung capaian belajar Tugas Inspeksi K3 dan K3 mekanik serta Tugas SPPK



Gambar 3.29 Inspeksi Hydrant

3. Rabu, 11 Februari 2026

Di hari rabu kami mendapatkan tugas dari perusahaan untuk melakukan pembaharuan seluruh sertifikasi alat. Pembaharuan sertifikat peralatan ini dilakukan secara online pada website sismindokum. Kegiatan ini mendukung capaian belajar SMK3



Gambar 3.30 Pembaharuan Sertifikasi Alat

4. Kamis, 12 Februari 2026

Libur, Mengikuti Pra-On the Job Training

5. Jumat, 13 Februari 2026

Libur, Mengikuti Pra-On the Job Training

3.3 Detail Kegiatan Minggu 4


1. Senin, 16 Februari 2026

Libur, Cuti bersama tahun baru Imlek

2. Selasa, 17 Februari 2026


Libur, Tahun Baru Imlek

3. Rabu, 18 Februari 2026



Gambar 3.31 Daily Meeting

Kami mengawali aktivitas pasca-libur dengan mengikuti Daily Meeting K3 di Ruang K3 & Keamanan untuk mengoordinasikan rencana kerja harian.



Gambar 3.32 *Pembaruan Data Patrol*

Setelah rapat, kami memperbarui data patrol guna memastikan akurasi dokumentasi pengawasan lapangan.



Gambar 3.33 *Inspeksi Jockey Pump*

Kegiatan ditutup dengan melakukan inspeksi langsung pada fasilitas Hidran dan Jockey Pump di area Turbin serta Water Treatment Plant (WTP) untuk memverifikasi bahwa sistem proteksi kebakaran dalam kondisi siap siaga.

4. Kamis, 19 Februari 2026



Gambar 3.34 *Safety Induction*

Kegiatan pada hari Kamis diawali di Ruang Safety Induction, di mana kami memberikan pembekalan keselamatan bagi personel yang baru memasuki area kerja.



Gambar 3.35 *Pengujian Fire Protection System*

Kami kemudian bergerak ke Transfer Tower 01 untuk melakukan pengujian Fire Protection System guna memastikan sistem bekerja optimal saat terjadi kondisi darurat.



Gambar 3.36 *Inspeksi APAR*

Sebagai pelengkap, kami juga melakukan inspeksi APAR di area HSD Tank dan LFO untuk menjamin ketersediaan alat pemadam api yang layak pakai di titik rawan kebakaran.

5. Jumat, 20 Februari 2026


Pada hari Jumat, kami memfokuskan seluruh agenda pada inspeksi APAR secara menyeluruh di berbagai titik strategis pembangkit. Pengawasan ini mencakup area CHCB, Gudang B3, *HSD Tank*, Turbin, CCR, TT1, hingga *Buldozer House*.



Gambar 3.37 *Inspeksi APAR*

3.5 Detail Kegiatan Minggu 5

1. Senin, 23 Februari 2026



Gambar 3.38 *Daily Meeting*

Pada Senin, 23 Februari 2026, kami bersama karyawan K3 dan Helper K3 melaksanakan *Daily Meeting* di Ruang K3 dan Keamanan. Pertemuan ini rutin dilakukan sebagai wadah koordinasi untuk memastikan seluruh target pekerjaan harian sejalan dengan standar keselamatan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sebelumnya dan membahas mitigasi risiko atas pekerjaan yang akan dilakukan hari ini, sehingga setiap personel dapat bertugas secara optimal dengan tingkat keamanan yang terjaga.



Gambar 3.39 Pembuatan *Form recruitment calon anggota fire rescue*

Selanjutnya kami membuat *form recruitment* calon anggota *Fire Rescue* di Ruang K3 dan Keamanan. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem seleksi yang terstruktur guna mendapatkan anggota tim penyelamat yang kompeten dan tangguh. Proses pembuatan dilakukan dengan merancang poin-poin persyaratan kualifikasi teknis dan administratif, yang kemudian difinalisasi ke dalam format formulir resmi sebagai langkah awal dalam memperkuat tim proteksi kebakaran perusahaan.



Gambar 3.40 Inspeksi *hydrant* di Area Boiler

Terakhir, kami dan Helper K3 telah melaksanakan inspeksi hydrant di Area Boiler. Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk memastikan sistem proteksi kebakaran di area berisiko tinggi tersebut selalu dalam kondisi siaga dan berfungsi optimal. Dalam pelaksanaannya, kami menggunakan teknologi scan NFC dan aplikasi IZAT untuk pendataan yang lebih akurat, yang dikombinasikan dengan pemeriksaan fisik komponen seperti selang, nozzle, dan baut pengunci guna menjamin keamanan operasional di lingkungan kerja.

2. Selasa, 24 Februari 2026



Gambar 3.41 Safety Patrol

Pada Selasa, 24 Februari 2026, kami bersama Helper K3 dan Operator melaksanakan *Safety Patrol* di Area Boiler. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja tetap aman dan seluruh prosedur K3 diterapkan secara konsisten oleh personel di lapangan. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik area operasional dan kepatuhan penggunaan APD, guna mengidentifikasi serta memitigasi potensi bahaya sejak dini demi menjamin kelancaran operasional di lingkungan Boiler.



Gambar 3.42 Pengecekan alat di area turbine

Pada siang hari, kami bersama karyawan K3 melaksanakan kegiatan pengecekan alat di Area Turbine. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk memastikan bahwa semua peralatan kerja berada dalam kondisi prima dan aman, mengingat area turbin memiliki risiko teknis yang tinggi. Proses inspeksi meliputi pemeriksaan kelayakan komponen alat serta uji fungsi secara mendetail guna menjamin keselamatan kerja dan menghindari adanya kendala operasional akibat kerusakan alat di lapangan.



Gambar 3.43 *Safety Induction*

Kemudia, kami bersama karyawan K3 telah melaksanakan Safety Induction Vendor di Ruang PMK. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi mengenai standar keselamatan kerja bagi pihak ketiga yang akan beraktivitas di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, tim memberikan pengarahan mendalam mengenai mitigasi risiko, prosedur darurat, dan aturan disiplin K3 yang wajib ditaati, agar seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh vendor dapat berjalan dengan aman, lancar, dan zero accident.



Gambar 3.44 Inspeksi apar


Sebagai penutup, kami dan Helper K3 melaksanakan kegiatan inspeksi APAR di area CWP, Workshop, dan Warehouse. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesiapsiagaan alat pemadam api di titik-titik rawan guna memitigasi risiko kebakaran secara cepat. Proses pemeriksaan dilakukan secara modern melalui scan NFC di aplikasi IZAT yang dikombinasikan dengan pengecekan fisik menyeluruh pada komponen tabung, guna memastikan setiap unit tetap memenuhi standar keamanan dan fungsionalitas di lapangan.

3. Rabu, 25 Februari 2026



Gambar 3.45 Pengecekan tagging valve

Pada Rabu, 25 Februari 2026 kami dan Helper K3 melaksanakan kegiatan pengecekan tagging valve di Area Pump. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh katup operasional memiliki tanda pengenal yang jelas guna menghindari kesalahan prosedur manual (*human error*) yang dapat berakibat fatal. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan inspeksi visual terhadap ketahanan label dan kejelasan informasi pada setiap *valve*, serta memastikan penandaan tersebut sesuai dengan dokumen teknis perusahaan demi menjamin keamanan operasional di area pompa.



Gambar 3.46 Pengecekan safety permit

Pada siang hari, kami melaksanakan pengecekan safety permit bertempat di Ruang K3 dan Keamanan. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk pengendalian administratif untuk memastikan setiap aktivitas kerja di area perusahaan telah memenuhi standar legalitas dan aspek keselamatan yang ketat. Dalam prosesnya, kami meneliti setiap poin dalam dokumen izin kerja dan mitigasi risiko yang diajukan, guna memastikan bahwa seluruh personel yang bertugas di lapangan telah terlindungi oleh prosedur keamanan yang valid dan tersertifikasi.



Gambar 3.47 Patroli pedal

Terakhir sebagai penutup, kami bersama karyawan K3 dan Helper melaksanakan Patroli Pedal P2K3 di Area Lokal Boiler. Penggunaan sepeda dalam patroli ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan di area boiler yang luas dan memiliki kompleksitas risiko yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, tim fokus pada pemeriksaan aspek keselamatan kerja, memastikan penggunaan APD yang tepat, serta mengidentifikasi kondisi tidak aman (*unsafe condition*) guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan menjaga stabilitas operasional di unit Boiler.

4. Kamis, 26 Februari 2026



Gambar 3.48 *Daily meeting*

Pada Kamis, 26 Februari 2026, kami bersama karyawan K3 dan Helper melaksanakan Daily Meeting rutin di Ruangan K3 dan Keamanan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan rencana kerja dan memastikan setiap personel memahami potensi bahaya yang mungkin dihadapi di lapangan. Dalam pelaksanaannya, tim berdiskusi mengenai evaluasi keamanan area dan menetapkan langkah-langkah preventif yang diperlukan, sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat didukung oleh pengawasan K3 yang maksimal dan terstruktur.



Gambar 3.49 inspeksi *fire protection system*

Selanjutnya, kami dan Helper telah melaksanakan inspeksi *fire protection system* di Area *Auxiliary Boiler*. Mengingat *Auxiliary Boiler* merupakan aset kritikal dengan potensi bahaya panas yang tinggi, inspeksi ini dilakukan untuk menjamin keandalan sistem deteksi dan pemadam api jika sewaktu-waktu terjadi keadaan

darurat. Proses pemeriksaan dilakukan secara terintegrasi menggunakan aplikasi IZAT, di mana setiap perangkat dicek kondisinya secara mendetail dan datanya diunggah langsung ke dalam sistem pusat sebagai bagian dari pemeliharaan preventif aspek K3.

5. Jumat, 27 Februari 2026



Gambar 3.50 Safety patrol

Pada Jumat, 27 Februari 2026, kami dan Helper melaksanakan Safety Patrol P2K3 di Area Mesin Lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja di lingkungan permesinan dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerusakan alat atau kelalaian manusia. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan inspeksi mendetail terhadap kondisi pengaman mesin dan kebersihan area kerja, memastikan setiap potensi bahaya teridentifikasi secara dini sehingga operasional produksi dapat berjalan aman dan lancar.

3.6 Detail Kegiatan Minggu 6

1. Senin, 2 Maret 2026

Pagi hari dimulai dengan memberikan pembekalan keselamatan bagi para personel baru yang akan bekerja. Kami menjelaskan poin-poin penting mengenai potensi bahaya di area lokal agar personel baru paham akan potensi bahaya yang ada, lalu kami juga menjelaskan sanksi yang akan diperoleh apabila personel melakukan pelanggaran. Kegiatan ini mendukung capaian belajar SMK3



Gambar 3.51 Safety Induction

Setelah itu, Kami menyusun jadwal patroli P2K3. Hal ini penting agar pengawasan lapangan oleh tim selama sebulan ke depan bisa berjalan lebih tertata dan tepat sasaran. Kegiatan ini mendukung capaian belajar SMK3 dalam hal perencanaan dan pengorganisasian tugas K3.



Gambar 3.52 Pembuatan Jadwal Patroli P2K3

Disaat yang bersamaan saat saya mengerjakan jadwal patroli, Salah satu teman saya sedang berada di area Boiler untuk mengecek kondisi APAR. Kami memastikan tekanannya masih hijau dan fisiknya tidak mengalami kerusakan agar siap digunakan kapan saja jika terjadi keadaan darurat. Kegiatan ini mendukung capaian belajar Inspeksi K3 dan K3 Mekanik untuk memastikan kesiapan sarana proteksi kebakaran.



Gambar 3.53 Inspeksi rutin APAR

2. Selasa, 3 Maret 2026

Aktivitas hari ini diawali dengan patroli ke area Boiler untuk mengecek material yang akan digunakan untuk penambahan *Fire Protection System* (FPS) di Area Boiler. Aktivitas ini mendukung capaian belajar Inspeksi K3 dan K3 Mekanik



Gambar 3.54 Pengecekan Material Pembuatan Sprinkler

Saya melanjutkan Inspeksi rutin APAR di Area Turbin dari Lantai 2 hingga Lantai 3. Kegiatan ini mendukung capaian belajar Inspeksi K3 dan K3 Mekanik dalam menjaga ketersediaan sarana tanggap darurat di area kritis.



Gambar 3.55 Inspeksi rutin APAR area turbin

3. Rabu, 4 Maret 2026

Mengawali hari rabu dengan mengadakan Safety Induction untuk pekerja baru, seperti biasa kami menjelaskan bahaya-bahaya yang ada di area lokal, lalu aturan-aturan yang harus ditaati dan hukuman apa yang akan diterima bagi yang melanggar peraturan. Kegiatan ini mendukung capaian belajar SMK3.



Gambar 3.56 Melakukan Safety Induction


Lalu disiang harinya, kami melakukan patroli P2K3 ke area stockpile batubara. Disaat patroli berlangsung, peserta patroli mencari temuan-temuan, yang berikutnya akan dikerjakan oleh para pekerja bagian maintenance/lingkungan. Kegiatan ini mendukung pembelajaran SMK3 dan Inspeksi K3 dan Mekanik



Gambar 3.57 Patroli P2K3

4. Kamis, 5 Maret 2026

Hari Kamis diawali dengan *daily meeting* seluruh tim K3 PLN NP UP Paiton Unit 1,2 dan 9. *Daily meeting* membahas tentang temuan dan progress dari hari sebelumnya, lalu merencanakan pengerjaan tugas yang akan di prioritaskan untuk hari ini.




Gambar 3.58 *Daily Meeting* K3 dan Keamanan

Lalu setelah *daily meeting* kami melaksanakan *safety induction* untuk pekerja baru. Safety Induction untuk pekerja baru, seperti biasa kami menjelaskan bahaya-bahaya yang ada di area lokal, lalu aturan-aturan yang harus ditaati dan hukuman apa yang akan diterima bagi yang melanggar peraturan. Kegiatan ini mendukung capaian belajar SMK3.



Gambar 3.59 Safety Induction

Setelah itu kami melakukan Patroli P2K3 di area turbin lantai 3, peserta patroli mencari temuan-temuan, yang berikutnya akan dikerjakan oleh para pekerja bagian maintenance/lingkungan. Kegiatan ini mendukung pembelajaran SMK3 dan Inspeksi K3 dan Mekanik



Gambar 3.60 Patroli P2K3

Lalu sorenya kami mencari eviden-eviden untuk dokumentasi sebagai pendukung data audit di gedung CHCB, Aktivitas ini mendukung capaian belajar SMK3.



Gambar 3.61 Pemenuhan Dokumentasi Audit Gedung CHCB

5. Jum'at, 6 Maret 2026

Pagi harinya kami menuju ke *Stockpile* batu bara mengendarai mobil pemadam kebakaran untuk menyiram stockpile sebagai pengendalian batu bara untuk mencegah terjadinya *self combusting*. Akitivitas ini mendukung capaian belajar SPPK.



Gambar 3.62 Pengendalian *Self Combusting* Batu Bara

Setelah itu kami menuju area Trafo untuk melaksanakan audit secara langsung pada pekerjaan berisiko tinggi, kami memastikan pekerja melaksanakan pekerjaan sesuai dengan IK dan mengenakan alat pelindung yang sesuai.



Gambar 3.63 Live Audit Pekerjaan Trafo

Setelah dari trafo kami lanjut ke area conveyor pada tripper, disana ada pekerjaan pengelasan yang sedang berlangsung, kami selaku K3 mengawasi pekerjaan disana apakah sesuai dengan instruksi kerja atau tidak, dikarenakan pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan *high risk* yang dapat menyebabkan kebakaran.



Gambar 3.64 Live Audit Area Conveyor Tripper

Disaat yang bersamaan kami juga melakukan patroli P2K3 di area Boiler yang dilaksanakan oleh perwakilan pegawai PLN NP UP Paiton Unit 9, patroli dilaksanakan untuk menemukan sebuah temuan yang akan di tindak lanjuti oleh bidang maintenance/lingkungan.



Gambar 3.65 Patroli P2K3

3.7 Detail Kegiatan Minggu 7

1. Senin, 9 Maret 2026

Pada hari Senin, kami bertugas di Ruang K3 dan Keamanan untuk melakukan verifikasi Work Permit (Izin Kerja).



Gambar 3.66 verifikasi Work Permit

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek risiko telah diidentifikasi dan dikendalikan sebelum pekerjaan di lapangan dimulai guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

2. Selasa, 10 Maret 2026

Kami mengawali hari Selasa dengan mengikuti Daily Meeting di Ruang K3 dan Keamanan guna mengoordinasikan rencana kerja dan pembagian tugas harian.



Gambar 3.67 Daily Meeting

Setelah itu, kami melanjutkan kegiatan sertifikasi hydrant di area Boiler dan Jetty untuk memverifikasi bahwa sistem proteksi kebakaran tetap memenuhi standar regulasi.



Gambar 3.68 Sertifikasi Hidran

Sebagai tambahan, kami juga melakukan inspeksi APAR di area Boiler untuk memastikan alat pemadam siap digunakan



Gambar 3.69 Inspeksi APAR

3. Rabu, 11 Maret 2026



Gambar 3.70 Verifikasi Izat

Pada hari Rabu, kami fokus melakukan verifikasi IZAT di Ruang K3 & Keamanan untuk memverifikasi temuan. Setelah proses administrasi selesai, kami melakukan inspeksi APAR di area Tripper.



Gambar 3.71 Inspeksi APAR

Pemeriksaan ini meliputi pengecekan segel, tekanan, dan kondisi fisik tabung secara teliti agar peralatan pemadam api tetap andal saat ditempatkan di area pengangkutan batubara tersebut.

4. Kamis, 12 Maret 2026

Menjelang momen hari raya, kami mengikuti kegiatan Apel Siaga Hari Raya Idul Fitri yang diselenggarakan di lapangan PLN NP Unit 1-2.



Gambar 3.72 Apel Siaga Hari Raya Idul Fitri

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan

personel dalam menjaga keamanan serta keandalan operasional pembangkit selama masa libur panjang.

5. **Jum'at, 13 Maret 2026**

Kami menutup rangkaian kegiatan pada hari Jumat dengan kembali melakukan verifikasi *Work Permit* di Ruang K3 dan Keamanan.



Gambar 3.73 Verifikasi *Work Permit*

Proses ini melibatkan pemeriksaan ulang terhadap izin-izin kerja yang masih aktif maupun yang baru diajukan untuk periode mendatang. Verifikasi ini dilakukan secara mendalam untuk memastikan bahwa standar K3 tetap terjaga konsistensinya sebelum seluruh aktivitas dihentikan sementara untuk jeda akhir pekan.

3.8 Detail Kegiatan Minggu 8

1. **Senin, 16 Maret 2026**



Gambar 3.74 Pencegahan *self combustion*

Pada hari Senin, 16 Maret 2026, kami dan Helper melaksanakan prosedur pencegahan *self combustion* di Area *Stockpile*. Kegiatan ini sangat krusial dilakukan untuk memitigasi risiko kebakaran spontan yang sering terjadi pada penyimpanan batu bara terbuka. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan inspeksi suhu pada tumpukan

material dan memastikan pemadatan tumpukan dilakukan dengan benar guna menutup akses oksigen ke bagian dalam tumpukan, sehingga keamanan area stockpile tetap terjaga dan risiko kerugian material dapat dihindari.



Gambar 3.75 *Daily Meeting*

Kemudian, kami bersama Helper dan Karyawan K3 melaksanakan Daily Meeting di Ruang K3 dan Keamanan. Pertemuan ini bertujuan sebagai sarana komunikasi internal untuk merencanakan strategi pengawasan keselamatan kerja harian agar sejalan dengan target perusahaan. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan diskusi mengenai evaluasi kondisi lapangan dan menetapkan prioritas tindakan pencegahan, sehingga setiap personel dapat menjalankan tugasnya dengan koordinasi yang matang dan tetap mengutamakan aspek keselamatan kerja.

2. Selasa, 17 Maret 2026



Gambar 3.76 Pengecekan material sprinkler

Pada hari Selasa siang, kami dan Helper melaksanakan pengecekan material sprinkler di Area Boiler. Kegiatan ini merupakan bagian dari perawatan preventif untuk menjamin sistem pemadam otomatis selalu dalam keadaan siaga, terutama di area dengan risiko panas tinggi seperti boiler. Dalam pelaksanaannya, tim menyisir jalur pemipaan dan memeriksa setiap unit *head sprinkler* guna memastikan tidak ada kerusakan material atau penyumbatan yang dapat mengganggu aliran air saat situasi darurat, demi menjaga keamanan aset dan personel di lapangan.



Gambar 3.77 Patroli pedal

Selanjutnya, kami bersama karyawan K3 dan Operator melaksanakan kegiatan Patroli Pedal P2K3 di Area Lokal. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk pengawasan proaktif untuk memastikan standar keselamatan kerja diterapkan dengan benar di area operasional. Dengan menggunakan sepeda, tim dapat menjangkau seluruh sudut area lokal secara lebih cepat dan mendetail. Fokus utama dalam patroli ini adalah melakukan pemantauan terhadap perilaku kerja aman dan kondisi peralatan, guna menciptakan budaya kerja yang selamat serta meminimalisir risiko kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan.

3. Rabu, 18 Maret 2026



Gambar 3.78 Verifikasi data IZAT

Pada hari Rabu, 18 Maret 2026, kami telah melaksanakan kegiatan verifikasi data IZAT melalui web di Ruang K3 dan Keamanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data inspeksi keselamatan yang telah dihimpun melalui aplikasi mobile benar-benar akurat dan valid secara administratif. Dalam prosesnya, kami meninjau setiap entri laporan, memverifikasi kesesuaian dokumentasi visual

dengan kondisi nyata di lapangan, serta melakukan sinkronisasi data agar sistem pelaporan K3 tetap mutakhir dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi manajemen.

3.9 Detail Kegiatan Minggu 9

1. Senin, 23 Maret 2026


Libur Hari Raya Idul Fitri

2. Selasa, 24 Maret 2026

Libur Hari Raya Idul Fitri

3. Rabu, 25 Maret 2026

Hari diawali oleh patroli P2K3 yang berada pada Area Boiler tepatnya Boiler lantai 3, patroli ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan bahwa kondisi lingkungan kerja aman dan sesuai standar, kegiatan ini memenuhi capaian belajar SMK3



Gambar 3.79 Patroli P2K3

Setelah melakukan patroli kami melaksanakan safety induction di ruang safety induction, kami memberikan safety induction kepada pegawai baru untuk menghimbau potensi bahaya yang ada di dalam area lokal, lalu peraturan apa saja yang harus dipatuhi serta prosedur tanggap darurat yang harus dilakukan.



Gambar 3.80 Safety Indcution

4. Kamis, 26 Maret 2026

Dihari kamis kami diberi tugas untuk membantu melaksanakan validasi safety permit, kami meninjau permit-permit untuk memastikan kelengkapan alat, APD, dan prosedur kerja yang aman sebelum pekerjaan dilaksanakan. Aktivitas ini memenuhi capaian belajar SMK3.



Gambar 3.81 Validasi Safety Permit

5. Jumat, 27 Maret 2026

Lalu pada hari jumat kami melaksanakan patroli P2K3 yang dilaksanakan pada area boiler, dikarenakan area boiler adalah area yang memiliki tingkat resiko yang tinggi, maka patroli rutin perlu untuk dilakukan untuk menjaga keselamatan kerja.




Gambar 3.82 Patroli P2K3

3.10 Detail Kegiatan Minggu 10

1. Senin, 30 Maret 2026

Pada hari Senin, kami mengawali pekan dengan mengikuti *Daily Meeting* di Ruang K3 dan Keamanan. Pertemuan ini bertujuan untuk mengoordinasikan rencana kerja harian serta membahas isu-isu keselamatan terkini yang perlu diantisipasi.



Gambar 3.83 *Daily Meeting*

2. Selasa, 31 Maret 2026

Kami melaksanakan inspeksi APAR di Area Turbin pada hari Selasa untuk memastikan seluruh alat pemadam api ringan di wilayah krusial tersebut siap digunakan.



Gambar 3.84 Inspeksi APAR

3. Rabu, 1 April 2026

Memasuki hari Rabu, kami bertugas di Ruang K3 dan Keamanan untuk menyusun jadwal Safety Patrol periode mendatang. Kegiatan ini dilakukan agar pengawasan lapangan di seluruh unit kerja dapat terorganisir dengan baik secara waktu maupun lokasi.



Gambar 3.85 Penjadwalan Safety Patrol

4. Kamis, 2 April 2026

Kegiatan pada hari Kamis difokuskan pada pemberian Safety Induction bagi personel di Ruang Safety Induction.



Gambar 3.86 Safety Induction

Kami menyampaikan materi mengenai prosedur keselamatan kerja, penggunaan APD, serta protokol keadaan darurat yang berlaku di perusahaan.

5. Jum'at, 3 April 2026

Kami menutup rangkaian kegiatan minggu ini dengan melakukan pembaruan (*update*) pada *Dashboard Safety Culture* di Ruang K3 dan Keamanan.



Gambar 3.87 *Pembaruan Safety Culture*

Proses ini melibatkan input data performa keselamatan terkini ke dalam sistem untuk memantau tren budaya K3 di lingkungan kerja. Dengan data yang akurat, kami dapat membantu manajemen dalam melakukan evaluasi serta menentukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan standar keselamatan ke depannya.


3.11 Detail Kegiatan Minggu 11

1. Senin, 6 April 2026



Gambar 3.88 *Daily Meeting*

Pada hari Senin, 6 April 2026, kami bersama para Helper dan Karyawan K3 melaksanakan Daily Meeting di Ruang K3 dan Keamanan. Pertemuan ini rutin dilakukan setiap pagi untuk memperkuat koordinasi tim dan memastikan setiap personel memahami prioritas kerja serta potensi bahaya yang harus diantisipasi. Dalam pelaksanaannya, tim fokus pada evaluasi temuan lapangan dan perencanaan langkah preventif, sehingga seluruh tugas pengawasan K3 sepanjang hari dapat terlaksana secara efektif dan terstruktur demi menjaga lingkungan kerja yang aman.



Gambar 3.89 Inspeksi instalasi listrik

Selanjutnya, kami telah melaksanakan kegiatan inspeksi instalasi listrik di Gedung Admin. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko kebakaran yang disebabkan oleh gangguan kelistrikan di area perkantoran. Dalam prosesnya, kami menyisir setiap lantai untuk memeriksa kelayakan kabel, beban stop kontak, dan kondisi panel distribusi utama. Hasil pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan lingkungan kerja di Gedung Admin tetap aman dari potensi bahaya listrik, sehingga aktivitas administratif dapat berjalan tanpa kendala teknis.

2. Selasa, 7 April 2026



Gambar 3.90 Update data P2K3

Pada hari Selasa, 7 April 2026, kami melaksanakan kegiatan mengupdate data P2K3 bertempat di Ruang K3 dan Keamanan. Pembaruan data ini sangat penting dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dokumentasi keselamatan

3. Rabu, 8 April 2026



Gambar 3.91 Donor darah

Pada hari Rabu, 8 April 2026, telah dilaksanakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh Karyawan Unit 9 bertempat di Ruang PMK. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa sosial serta membantu pemenuhan kebutuhan stok darah nasional melalui PMI. Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta menjalani skrining kesehatan ketat untuk memastikan kondisi tubuh siap melakukan donor. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan antusias, mencerminkan komitmen karyawan dalam mendukung program kesehatan dan kemanusiaan di lingkungan perusahaan.

4. Kamis, 9 April 2026



Gambar 3.92 Inspeksi electric fire pump

Pada hari Kamis, 9 April 2026, kami dan Helper K3 melaksanakan inspeksi rutin electric fire pump di Area Pump. Mengingat pentingnya peran pompa ini dalam sistem proteksi kebakaran, pengecekan berkala dilakukan untuk memastikan motor listrik dan komponen mekanis pompa berfungsi optimal saat dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh pada jalur kelistrikan dan melakukan *test run* untuk memantau performa tekanan air, sehingga sistem pemadam gedung selalu dalam kondisi prima demi menjaga keselamatan seluruh area industri.

5. Jumat, 10 April 2026



Gambar 3.93 Patrol penambahan line

Pada hari Jumat, 10 April 2026, kami dan Helper K3 melaksanakan Patrol Penambahan Line di Area WWTP. Mengingat area pengolahan limbah merupakan zona yang krusial, pengawasan ini dilakukan untuk menjamin bahwa pekerjaan penambahan jalur baru berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan lingkungan maupun manusia. Dalam praktiknya, tim memastikan tidak ada potensi bahaya dari aktivitas pengelasan atau penyambungan di dekat instalasi limbah, sehingga proyek penambahan line tersebut dapat selesai tepat waktu dengan standar keamanan yang tinggi.

3.12 Detail Kegiatan Minggu 12

1. Senin, 13 April 2026

Mengawali minggu ini kami melaksanakan live audit penambahan line pada area WWTP, audit ini dilaksanakan untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan mematuhi standar prosedur keselamatan kerja. Aktivitas ini memenuhi capaian belajar SMK3.



Gambar 3.94 Live Audit Penambahan Line

2. Selasa, 14 April 2026

Lalu pada hari selasa, kami melaksanakan live audit kembali pada pekerjaan penambahan FPS pada area coveyor 4, Pengawasan ini ditujukan untuk memastikan kepatuhan pekerja terhadap standar keselamatan. Kegiatan obeservasi ini mencakupi capaian belajar SMK3



Gambar 3.95 Live Audit Penambahan FPS

3. Rabu, 15 April 2026

Mengawali hari rabu kami melaksanakan pengecekan speedboat pada area Jetty untuk memastikan speedboat kayak pakai sebelum speedboat digunakan. Kegiatan ini memenuhi capaian belajar SMK3.



Gambar 3.96 Pengecekan Speedboat

Setelah itu kami melaksanakan Gas test pada salah satu plant, yang berada di area WTP, tujuan pelaksanaan pengecekan ini adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya paparan gas berbahaya agar lingkungan kerja dapat dipastikan aman.



Gambar 3.97 Gas Test

Mengakhiri hari kami melaksanakan inspeksi APAR pada TT01, kami membantu menginspeksi seluruh APAR yang berada pada area TT01, kami melakukan pengecekan visual yang hasilnya diinput pada aplikasi internal PLN yang bernama IZAT.



Gambar 3.98 Inspeksi APAR

4. Kamis, 16 April 2026

Pada hari Kamis kami membantu untuk melaksanakan investigasi incident yang terjadi pada area conveyor 4, kami membantu mengawasi pelaksanaan penanganan kebakaran yang terjadi di area conveyor.



Gambar 3.99 Investigasi Incident

5. Jumat, 17 April 2026

Pada hari jumat, kami diberi tugas untuk membantu mengupdate data P2K3 seluruh pegawai Unit 9 yang dilaksanakan pada ruang K3 dan Keamanan. Aktivitas ini memenuhi capaian belajar SMK3.



Gambar 3.100 Update P2K3

BAB IV

ANALISIS DAN INTERPRETASI

4.1 Pemahaman dan Wawasan

Informasi serta wawasan yang sudah kami dapatkan selama pelaksanaan On The Job Training di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 akan dijabarkan sesuai dengan penugasan yang terdapat pada mata kuliah yang dititipkan pada semester 6 ini. Informasi serta wawasan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Pemahaman dan Wawasan yang Diperoleh Dalam OJT

No	Kegiatan	Manfaat	Wawasan yang didapat	Kelebihan	Kekurangan
1	Inspeksi <i>fire protection system</i> dan <i>emergency devices</i>	Inspeksi dilakukan setiap minggu untuk memastikan kesiapan alat proteksi kebakaran dan perangkat darurat yang tersedia.	Memahami pentingnya pemeliharaan preventif rutin untuk menjamin keandalan dan kesiapsiagaan seluruh perangkat darurat saat terjadi situasi krisis	Inspeksi dilakukan secara digital dan terintegrasi menggunakan aplikasi IZAT yang didukung fitur NFC pada Android. Penjadwalan inspeksi teratur agar seluruh area di perusahaan tercakup	Hanya beberapa perangkat android yang sudah didukung dengan NFC. Fitur NFC yang digunakan berlebihan menyebabkan konsumsi daya baterai yang tinggi
2	Riksa uji sistem hidran dan <i>sprinkler</i>	Riksa uji dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem hidran dan sprinkler dapat berfungsi sesuai standar hingga di berbagai tempat krusial <i>plant</i> .	Mendapatkan pemahaman teknis mengenai standar operasional dan fungsionalitas sistem proteksi kebakaran aktif di area-area	Riksa uji dilakukan oleh Ahli K3 Spesialis dari pihak ketiga yang sudah tersertifikasi. Riksa uji tidak memakan waktu yang lama dalam	Pemberkasan hasil riksa uji kurang efisien karena melalui beberapa media yang tidak terintegrasi

No	Kegiatan	Manfaat	Wawasan yang didapat	Kelebihan	Kekurangan
			krusial perusahaan	pengamatannya yakni satu hari	
3	Safety Patrol	Safety patrol dilakukan untuk menemukan temuan temuan safety action maupun safety condition di <i>plant</i>	Mengasah kepekaan dalam mengidentifikasi secara langsung perilaku tidak aman (<i>unsafe action</i>) dan kondisi tidak aman (<i>unsafe condition</i>) di lingkungan kerja	Safety patrol dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan dari berbagai divisi secara bergilir, sehingga seluruh anggota divisi memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi. Kegiatan ini difasilitasi oleh P2K3 serta menjadi bagian dari program kerja PEDAL	Pelaksanaan safety patrol terkadang tidak dihadiri oleh sebagian peserta karena waktunya bertepatan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing divisi
4	<i>Live Audit</i> pekerjaan <i>high risk</i>	<i>Live audit</i> dilakukan untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan <i>high risk</i> secara langsung agar pekerjaan berjalan secara aman	Memahami penerapan kontrol risiko secara <i>real-time</i> dan memastikan kepatuhan prosedur keselamatan pada pekerjaan yang memiliki tingkat bahaya tinggi	Terdapat laporan progres harian dan work permit yang dapat menjadi dasar dilakukannya live audit	Dokumen izin kerja terkadang belum diperbarui
5	Safety Induction	Safety Induction dilakukan untuk menginformasikan kepada pekerja atau	Menyadari peran krusial komunikasi awal dalam	Pelaksanaan Safety Induction telah difasilitasi melalui aplikasi	Pengerjaan post-test saat ini hanya dapat

No	Kegiatan	Manfaat	Wawasan yang didapat	Kelebihan	Kekurangan
		tamu mengenai kebijakan k3, peraturan, serta hal-hal yang harus diperhatikan di area perusahaan	membangun budaya keselamatan serta memberikan landasan regulasi bagi setiap individu yang memasuki area kerja	perusahaan, IZAT, yang dilengkapi dengan penerbitan surat keterangan keikutsertaan serta pelaksanaan post-test	diakses melalui perangkat Android. Selain itu, terdapat beberapa materi yang diujikan dalam post-test yang belum disampaikan secara jelas
6	Pengukuran lingkungan kerja	Pengukuran lingkungan kerja dilakukan untuk memastikan lingkungan kerja aman dari bahaya fisika lingkungan kerja dan paparan masih di bawah NAB	Mempelajari metode kuantifikasi bahaya fisik di lapangan untuk memastikan bahwa paparan lingkungan kerja masih berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang diizinkan	Pelaksanaan berlangsung singkat dengan output pengukuran yang memuaskan	Pengukuran dilakukan dengan lebih menekan pada perolehan hasil yang bersifat generalisasi untuk satu lokasi, tanpa sepenuhnya memperhatikan tata laksana yang diatur dalam SNI
7	Survei dan pengamatan bahaya ergonomi pekerja	Survei dan pengamatan bahaya ergonomi pekerja dilakukan untuk mengevaluasi paparan bahaya ergonomi di kondisi eksisting tempat kerja	Mengenali pengaruh desain stasiun kerja dan posisi tubuh terhadap kesehatan jangka panjang serta kenyamanan operasional pekerja	Responden telah familiar dengan kuesioner GOTRAK SNI 9011:2021 serta menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif selama proses wawancara	Kegiatan untuk mengevaluasi ergonomi di kawasan lokal terbatas

No	Kegiatan	Manfaat	Wawasan yang didapat	Kelebihan	Kekurangan
8	Orientasi dokumen SMK3	Orientasi dokumen SMK3 dilakukan sebagai pengenalan mengenai profil SMK3 perusahaan serta dokumen SMK3 yang dimiliki perusahaan	Memahami struktur dokumentasi dan kerangka regulasi yang menjadi pondasi utama dalam penerapan Sistem Manajemen K3 di lingkup perusahaan	Pemahaman awal yang sistematis mengenai profil, struktur dokumentasi, dan kerangka regulasi sehingga mendukung kesiapan dalam menerapkan Sistem Manajemen K3 di perusahaan	Kegiatan ini cenderung bersifat teoritis dan belum diiringi dengan pemahaman praktis terkait implementasi langsung di lapangan jika tidak dilengkapi dengan studi kasus atau observasi
9	Orientasi HIRADC	Orientasi HIRADC dilakukan sebagai pengenalan dokumen identifikasi bahaya yang dimiliki oleh perusahaan	Mendalami metodologi pemetaan risiko, mulai dari identifikasi bahaya hingga penetapan langkah mitigasi yang sesuai dengan standar keselamatan.	Pemahaman mendasar mengenai proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta penentuan langkah pengendalian yang sesuai dengan standar keselamatan.	Kegiatan ini masih bersifat pengenalan sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual di lapangan apabila tidak disertai dengan praktik langsung atau verifikasi terhadap implementasi
10	Pengelolaan Aplikasi Perusahaan, IZAT dan WPO	Pengelolaan aplikasi perusahaan bernama IZAT dan WPO dilakukan untuk mengelola temuan,	Mengetahui efisiensi penggunaan teknologi digital dalam	Mendukung efisiensi serta integrasi data inspeksi, temuan lapangan, dan	Ketergantungan pada sistem digital dapat menjadi kendala apabila

No	Kegiatan	Manfaat	Wawasan yang didapat	Kelebihan	Kekurangan
		hasil inspeksi, serta berbagai penunjang dalam suatu sistem terintegrasi	mengintegrasikan data inspeksi, temuan lapangan, dan administrasi K3 secara sistematis dan terorganisir.	administrasi K3 secara sistematis dalam satu platform digital.	terjadi gangguan teknis atau jika pengguna belum memiliki pemahaman yang memadai

4.2 Analisis dan Interpretasi

Kegiatan dalam On The Job Training akan dijabarkan sesuai pada kegiatan yang berkaitan dengan mata kuliah yang dititipkan pada semester enam. Aktivitas tersebut akan dicocokkan dengan teori yang telah dipelajari sebelumnya dalam perkuliahan melalui tabel berikut:

Tabel 4.2 Interpretasi Kegiatan OJT dalam Teori Perkuliahan

No	Kegiatan	Implementasi di Perusahaan	Teori di Perkuliahan
1	Inspeksi <i>fire protection system</i> dan <i>emergency devices</i>	Implementasi ini dilakukan dengan cara inventarisasi dan pemetaan aset, penentuan jadwal inspeksi, dan prosedur pelaksanaan ceklist.	Inspeksi dilakukan dari perencanaan (pembentukan tim, penentuan objek, pembuatan checklist), pelaksanaan inspeksi (inspeksi rutin/khusus), hingga evaluasi dan tindak lanjut
2	Riksa Uji sistem hidran dan <i>sprinkler</i>	Implementasi ini dilakukan dengan persiapan dokumen dan perizinan, tahapan riksa uji, tahapan riksa uji sprinkler, rutin checklist oleh HSE secara mandiri, dan prosedur pasca pengujian.	Riksa Uji merupakan proses inspeksi dilakukan dari perencanaan (pembentukan tim, penentuan objek, pembuatan checklist), pelaksanaan inspeksi, hingga evaluasi dan tindak lanjut
3	Safety Patrol	Safety patrol yang dilaksanakan setiap hari untuk menemukan temuan - temuan yang terdapat di area kerja atau area lokal	Safety Patrol berperan sebagai bagian dari P2K3 atau pengawas lapangan yang melakukan inspeksi rutin dan melaporkan kondisi berbahaya.

No	Kegiatan	Implementasi di Perusahaan	Teori di Perkuliahan
4	<i>Live Audit</i> pekerjaan <i>high risk</i>	Implementasi di perusahaan dengan cara mengecek ke area lokal secara langsung. Jika ada pekerjaan yang dilakukan dengan tidak aman, maka segera dilakukan tindakan lebih lanjut	Live Audit termasuk dalam kategori inspeksi K3. Bentuknya lebih fokus, mendalam, dan dilakukan saat pekerjaan high risk berlangsung untuk memastikan kepatuhan prosedur secara langsung.
5	Safety Induction	Implementasi di perusahaan berupa pemberian teori dan pemahaman mengenai potensi bahaya yang terdapat di perusahaan, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan post-test untuk mengukur sejauh mana pekerja memahami materi yang disampaikan. Kegiatan ini dilakukan oleh karyawan yang memiliki pemahaman tentang pekerjaan dan aspek K3.	Safety Induction adalah kegiatan pengenalan dan pengarahan awal mengenai aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diberikan kepada pekerja, tamu, atau kontraktor sebelum mereka mulai bekerja atau memasuki area kerja. Dilakukan oleh karyawan dengan jabatan setingkat supervisory K3 atau karyawan dengan level jabatan minimum yang paham K3
6	Pengukuran lingkungan kerja	Implementasi di perusahaan berupa pengukuran beberapa jenis bahaya fisika. Pengukuran mengacu pada SNI terkait. Hasil pengukuran dirata-rata dan dievaluasi berdasarkan NAB yang sudah ditetapkan perusahaan.	Pengukuran Lingkungan Kerja dilakukan sesuai dengan SNI terkait bahaya lingkungan kerja dan dievaluasi berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2018 atau peraturan terkait bahaya lingkungan kerja yang diukur.
7	Survei dan pengamatan bahaya ergonomi pekerja	Implementasi di perusahaan untuk survei gotrak masih kurang di bagian cara duduk pekerja kantor karena belum memakai kursi tipe C sehingga terdapat kelelahan saat bekerja	Kegiatan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mendokumentasikan potensi risiko ergonomi yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau kecelakaan kerja. Fokusnya adalah pada interaksi pekerja dengan peralatan, lingkungan kerja, dan cara kerja.

No	Kegiatan	Implementasi di Perusahaan	Teori di Perkuliahan
8	Orientasi SMK3	Perusahaan menggunakan acuan pada PP 50 Tahun 2012 untuk penerapan SMK3 dan telah memenuhi 166 kriteria	Tinjauan terhadap penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di perusahaan.
9	Orientasi HIRADC	HIRADC di perusahaan ini masih belum ada pembaruan masih menggunakan HIRADC yang lama	Mengevaluasi kembali identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan langkah pengendalian yang sudah ditetapkan.
10	Pengelolaan Aplikasi Perusahaan, IZAT dan WPO	Implementasi di perusahaan, kami menggunakan aplikasi yang bernama IZAT untuk mengelola temuan, hasil inspeksi, dan performa safety culture	Pengelolaan sistem/aplikasi internal perusahaan yang digunakan untuk mendukung operasional, termasuk aspek K3, sebagai bentuk peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi melalui digitalisasi.

4.3 Saran Perbaikan

4.3.1 Inspeksi Fire Protection System & Emergency Devices

Implementasi sistem Dual-Check dengan menyediakan QR Code di samping label NFC. Hal ini bertujuan agar personil yang tidak memiliki fitur NFC tetap bisa melakukan inspeksi digital. Selain itu, optimalkan aplikasi agar fitur pemindaian hanya aktif saat menu inspeksi dibuka guna menghemat daya baterai.

4.3.2 Riksa Uji Sistem Hidran dan Sprinkler

Lakukan program Technical Shadowing, di mana personil internal (tim fire/K3) mendampingi ahli pihak ketiga secara intensif selama proses pengujian. Tujuannya agar transfer pengetahuan teknis tidak hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi juga pada kemampuan pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri.

4.3.3 Safety Patrol

Tetapkan kebijakan jam khusus K3 yang disepakati oleh seluruh manajer divisi. Dengan adanya slot waktu yang disepakati secara resmi oleh manajemen, perwakilan divisi memiliki alasan kuat untuk meninggalkan tugas rutinnnya sejenak tanpa merasa terbebani oleh pekerjaan lain.

4.3.4 Live Audit Pekerjaan High Risk

Integrasikan hasil temuan audit ke dalam Dashboard Tren Bahaya. Data dari laporan progres harian dan work permit jangan hanya diarsipkan, tetapi diolah untuk memetakan di area atau jam berapa risiko tertinggi sering muncul, sehingga pengawasan berikutnya bisa lebih fokus dan terukur.

4.3.5 Safety Induction

Kembangkan akses aplikasi berbasis Web-Browser agar pengguna perangkat non-Android tetap bisa mengerjakan post-test. Selain itu, lakukan audit konten secara berkala untuk memastikan setiap pertanyaan dalam post-test memiliki penjelasan yang gamblang di dalam materi video atau presentasi induksi.

4.3.6 Pengukuran Lingkungan Kerja

Susun instruksi kerja (IK) pengambilan sampel yang ketat merujuk pada SNI, termasuk penentuan jumlah titik sampling minimum berdasarkan luas area. Hindari generalisasi hasil agar data yang didapat benar-benar merepresentasikan risiko paparan di setiap sudut spesifik tempat kerja.

4.3.7 Survei dan Pengamatan Bahaya Ergonomi

Tindak lanjuti hasil kuesioner GOTRAK. Misalnya, jika hasil survei menunjukkan masalah pada posisi duduk, segera lakukan pengadaan sandaran kaki (*footrest*) atau pengaturan ulang ketinggian meja sebagai bukti nyata bahwa aspirasi

4.3.8 Orientasi HIRADC

Tambahkan sesi Field Walkdown setelah pemaparan dokumen. Peserta diajak langsung ke area kerja untuk mencocokkan apakah bahaya yang tertulis di dokumen HIRADC benar-benar ada di lapangan dan apakah

pengendalian (seperti APD atau pembatas) sudah terpasang sesuai yang dijanjikan dalam dokumen.

4.3.9 Pengelolaan Aplikasi IZAT dan WPO

Tambahkan fitur Offline Mode pada aplikasi agar pengisian data tetap bisa dilakukan di area yang sulit sinyal (seperti ruang bawah tanah atau area tangki). Data akan otomatis terunggah saat perangkat kembali terhubung ke internet.

BAB V

PENUGASAN DARI PERUSAHAAN

5.1 Pengukuran Lingkungan Kerja

Kami melaksanakan rangkaian kegiatan pengukuran lingkungan kerja yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan di lingkungan PT PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton. Kegiatan ini merupakan pilar utama dalam strategi pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap elemen lingkungan di area pembangkitan tetap berada dalam kendali standar keselamatan yang ketat. Dalam pelaksanaannya, kami menggunakan pendekatan saintifik dengan bantuan perangkat ukur yang terkalibrasi guna mendapatkan data yang presisi mengenai tingkat kebisingan, intensitas pencahayaan, suhu udara, kelembapan, hingga paparan polutan di area operasional. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta sebagai langkah preventif untuk melindungi aset paling berharga perusahaan, yaitu para tenaga kerja.

Kegiatan pengukuran lingkungan ini dilaksanakan secara sistematis dengan menyisir berbagai titik kritis yang memiliki karakteristik risiko berbeda-beda di seluruh fasilitas pembangkit. Berdasarkan pemetaan area yang telah ditentukan, pengukuran dilakukan secara intensif di area teknis yang menjadi jantung operasional perusahaan, yaitu pada unit ID Fan, PA & FD Fan A, serta PA & FD Fan B. Selain itu, pengawasan ketat juga dilakukan pada area penggilingan batu bara yang meliputi Mill Sisi Barat dan Mill Sisi Timur, serta jalur-jalur logistik dan pemeliharaan seperti Lorong CCR WTP, MPH Lantai 1, MPH Lantai 2, hingga MPH Lantai 3. Titik-titik ini dipilih karena merupakan area dengan aktivitas mekanis yang tinggi, di mana potensi paparan kebisingan dan debu operasional memerlukan pengawasan rutin agar tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan.

Lebih lanjut, kami juga memperluas cakupan pengukuran ke area pendukung teknis dan fasilitas administratif guna memastikan kenyamanan kerja bagi seluruh lapisan karyawan. Area tersebut meliputi pusat pemeliharaan di

Bengkel Mesin 1 dan Bengkel Mesin 2, area penanganan material di CHCB, serta lingkungan teknis di Ruang Compressor. Tidak hanya area luar (*outdoor*) dan semi-teknis, kami juga melakukan pengecekan mendetail di zona perkantoran dan pusat kendali strategis seperti Admin Lantai 1, INC, Randal Operasi, Randal Har, hingga ruang kontrol utama di CCR. Pada area-area administratif ini, fokus pengukuran dialihkan pada aspek ergonomi pencahayaan dan sirkulasi udara (HVAC) untuk memastikan bahwa konsentrasi para operator dan staf pendukung tidak terganggu oleh faktor lingkungan yang kurang optimal.

Dalam proses pengambilan data di lapangan, kami melakukan pengamatan visual dan teknis secara simultan untuk memahami korelasi antara aktivitas mesin dengan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, pada area *Fan* dan *Mill*, kami melakukan *noise mapping* untuk mengidentifikasi zona-zona yang memerlukan kewajiban penggunaan *earplug* atau *earmuff* secara permanen. Sementara itu, di area Bengkel dan MPH, kami meninjau efektivitas pencahayaan terhadap ketelitian kerja teknisi agar risiko kesalahan kerja akibat minimnya visibilitas dapat dieliminasi sepenuhnya. Seluruh data yang terkumpul dari lokasi-lokasi tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan K3 pusat sebagai bahan evaluasi triwulanan yang akan menentukan arah kebijakan keselamatan perusahaan di masa mendatang.

Sebagai penutup, seluruh rangkaian pengukuran di daerah-daerah tersebut merupakan bukti nyata dari komitmen PT PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif. Hasil analisis dari pengukuran ini tidak hanya berhenti pada angka-angka di atas kertas, tetapi ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan nyata, mulai dari rekayasa teknik pada mesin yang bising hingga pengaturan ulang sistem pencahayaan di ruang kendali. Dengan menjaga kualitas lingkungan di setiap jengkal fasilitas, mulai dari lantai produksi hingga ruang administratif, kami memastikan bahwa operasional pembangkitan energi tetap berjalan andal tanpa mengesampingkan kesejahteraan fisik maupun mental seluruh personel yang bertugas di lapangan.

5.2 Administrasi Kantor

Kami di PT PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan operasional sebuah pembangkit listrik tidak hanya terletak pada keandalan mesin, tetapi juga pada tata kelola administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang kuat. Administrasi kantor bukan sekadar rutinitas pengolahan dokumen, melainkan fondasi hukum dan teknis yang memastikan setiap aktivitas di lapangan berjalan dalam koridor keamanan. Melalui manajemen dokumen yang tertib, kami mampu melakukan pemetaan risiko secara sistematis, memantau masa berlaku sertifikasi, dan menjamin bahwa seluruh prosedur keselamatan telah sesuai dengan standar ISO serta regulasi pemerintah yang berlaku di industri ketenagalistrikan.

Salah satu fokus utama dalam kegiatan administrasi kami adalah pengelolaan sertifikasi alat K3 secara berkala. Proses ini melibatkan pendataan aset keselamatan, pengarsipan dokumen pengujian dari instansi berwenang, hingga penjadwalan resertifikasi untuk memastikan semua perlengkapan pelindung dan alat penunjang keselamatan dalam kondisi laik pakai. Dengan mengelola data sertifikasi ini secara digital dan terpusat, kami meminimalisir risiko penggunaan alat yang sudah kedaluwarsa atau tidak standar, sehingga memberikan jaminan keamanan bagi setiap personel yang bertugas di area-area kritis pembangkitan.

Selain itu, kami secara konsisten melakukan verifikasi IZAT melalui portal web resmi sebagai bagian dari digitalisasi sistem pelaporan K3. Verifikasi ini sangat krusial untuk meninjau validitas data hasil temuan lapangan yang telah diunggah oleh tim patroli, baik mengenai kondisi APAR, hydrant, maupun kepatuhan mitra kerja. Proses verifikasi yang teliti di ruang administrasi memastikan bahwa setiap laporan yang masuk adalah data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan strategis berdasarkan informasi yang nyata dan transparan untuk perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja.

Upaya penguatan aspek manusia dalam keselamatan kerja juga kami laksanakan melalui kegiatan mengupdate *safety culture* atau budaya keselamatan. Secara administratif, kami merancang dan memperbarui materi edukasi, menyusun jadwal *safety talk*, serta mengelola data partisipasi karyawan dalam program-program keselamatan perusahaan. Dengan terus memperbarui data dan

strategi budaya keselamatan ini, kami berupaya mentransformasikan K3 dari sekadar kepatuhan terhadap aturan menjadi sebuah nilai yang mendarah daging bagi setiap individu, sehingga tercipta lingkungan kerja yang proaktif dalam mendeteksi dan mencegah potensi bahaya secara kolektif.

Administrasi kami juga memegang peranan vital dalam proses pengecekan *safety permit* atau izin kerja aman bagi seluruh pekerjaan yang berlangsung di area unit 9 Paiton. Sebelum pekerjaan dimulai, kami melakukan verifikasi administratif terhadap dokumen izin kerja, lampiran *Job Safety Analysis* (JSA), serta kesesuaian personel yang terlibat. Pengecekan ini dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh potensi risiko telah diidentifikasi dan langkah mitigasi telah disetujui oleh pihak berwenang. Ketatnya administrasi *safety permit* ini menjadi gerbang utama dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kurangnya persiapan atau kelalaian prosedur di lapangan.

Seluruh kegiatan administrasi ini dilakukan secara terintegrasi di ruang K3 dan Keamanan, di mana sinkronisasi data antar bagian menjadi prioritas utama. Kami memastikan bahwa setiap perubahan data di lapangan, baik itu pembaruan *safety culture* maupun hasil verifikasi IZAT, langsung tersip dengan baik dalam *database* perusahaan. Integrasi ini memungkinkan kami untuk melakukan pemantauan secara *real-time* terhadap status keselamatan di unit 9 Paiton, mempermudah proses audit internal maupun eksternal, serta meningkatkan efisiensi birokrasi tanpa mengurangi sedikit pun esensi dari standar keselamatan yang ada.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan *On The Job Training* (OJT) dan data pengamatan yang kami lakukan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Hasil Evaluasi K3 di PT. PLN NP UP Paiton Unit 9

Monitoring K3 di lingkungan PT. PLN NP UP Paiton Unit 9 telah dilakukan secara proaktif, komprehensif, dan terjadwal. Proses monitoring meliputi inspeksi kelayakan sarana proteksi kebakaran (seperti pengecekan harian APAR dan material *sprinkler*), pengukuran faktor lingkungan kerja (intensitas pencahayaan, kebisingan, dan pengujian sampel air bersih), serta observasi ergonomi dan fasilitas sanitasi. Selain itu, pemantauan perilaku dan kondisi tidak aman (*unsafe act & unsafe condition*) dilakukan melalui *Safety Patrol* rutin oleh P2K3 di area-area kritis seperti Boiler, Turbin, dan Stockpile. Hasil dari seluruh kegiatan monitoring tersebut kemudian dievaluasi secara berkala melalui *Daily Meeting* K3 untuk menentukan tindakan korektif dan preventif yang tepat sasaran.

2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN NP UP Paiton Unit 9

Penerapan SMK3 di PT. PLN NP UP Paiton Unit 9 telah berjalan dengan sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan sangat baik guna memenuhi standar kepatuhan audit. Hal ini dibuktikan dengan kuatnya komitmen manajemen dalam elemen komunikasi K3 melalui pelaksanaan *Safety Induction* bagi personel yang baru memasuki area kerja dan *Safety Talk* rutin. Selain itu, perencanaan dan pengendalian operasional K3 dikelola melalui penyusunan jadwal patroli P2K3 yang terarah, pengendalian dokumen administrasi kelengkapan audit K3 (seperti di area

CHCB), serta pengelolaan data hasil inspeksi dan lingkungan kerja sebagai dasar peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

3. Implementasi atau Pelaksanaan K3 di PT. PLN NP UP Paiton Unit

Implementasi K3 di lapangan telah dieksekusi secara ketat sesuai dengan prosedur standar yang berlaku, khususnya pada pengendalian pekerjaan berisiko tinggi (*High Risk*). Pelaksanaan K3 secara nyata diwujudkan melalui pengawasan teknis dan *live audit* pada pekerjaan pemeliharaan transformator (K3 Listrik), pengawasan pekerjaan panas/pengelasan di area Conveyor (K3 Mekanik/Konstruksi), serta inspeksi pemasangan *scaffolding*. Lebih lanjut, implementasi K3 juga mencakup tindakan tanggap darurat yang cepat dan tepat, seperti mitigasi pada kejadian *self combusting* tumpukan batu bara di area Stockpile untuk mencegah insiden kebakaran yang lebih luas.

6.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan *On the Job Training* (OJT) yang telah kami laksanakan, terdapat beberapa ruang pengembangan yang dapat dijadikan fokus inovasi atau proyek lanjutan bagi mahasiswa magang selanjutnya di Bidang K3 dan Keamanan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9, yaitu:

1. Pengembangan Digitalisasi Pelaporan Inspeksi K3

Selama ini kegiatan *Safety Patrol* P2K3 dan inspeksi harian sarana proteksi kebakaran (seperti APAR dan *sprinkler*) menghasilkan banyak data temuan lapangan. Mahasiswa magang selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan atau mengoptimalkan sistem pelaporan inspeksi berbasis digital (misalnya menggunakan form digital yang terintegrasi atau *barcode system* di lapangan) agar perekaman data *unsafe act* dan *unsafe condition* dapat dievaluasi lebih cepat saat *Daily Meeting*.

2. Pembuatan Pemetaan Bahaya (Hazard/Noise Mapping) yang Lebih Detail

Kami telah melakukan pengambilan data lingkungan kerja secara komparatif, seperti pengukuran kebisingan (*Sound Level Meter*) dan

pencahayaannya (*Lux Meter*). Pemagang selanjutnya dapat mengembangkan data ini menjadi sebuah proyek *Hazard Mapping* atau *Noise Mapping* visual dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D) pada area kritis seperti Boiler dan Turbin. Pemetaan visual ini akan sangat berguna sebagai peringatan dini bagi pekerja sebelum memasuki area tersebut.

3. Inovasi Media Pembelajaran untuk Safety Induction

Karena mahasiswa magang diberikan tanggung jawab untuk memberikan *Safety Induction*, terdapat peluang besar untuk mengembangkan media penyampaian materi agar lebih interaktif. Pemagang selanjutnya disarankan untuk membuat atau memperbarui modul *Safety Induction*—misalnya dengan menambahkan video simulasi singkat, infografis 3D, atau studi kasus nyata yang pernah terjadi di unit (seperti penanganan darurat *self-combusting* di Stockpile)—agar pesan K3 lebih mudah dipahami oleh pekerja dan mitra kerja.

4. Evaluasi Mendalam pada Prosedur Pekerjaan Risiko Tinggi (High Risk)

Kami telah melakukan *live audit* pada pekerjaan panas (pengelasan), pemeliharaan trafo, dan perancah (*scaffolding*). Pemagang selanjutnya disarankan untuk mengambil satu proyek kajian spesifik mengenai evaluasi kesesuaian antara *Job Safety Analysis* (JSA) tertulis dengan aktual di lapangan pada satu jenis pekerjaan *high risk* tersebut. Hasil kajian ini dapat dijadikan rekomendasi *continuous improvement* bagi manajemen untuk memperbarui standar prosedur operasional.

5. Program Peningkatan Budaya K3 (Safety Campaign)

Meningkatkan interaksi yang intens antara divisi K3 dengan pekerja lapangan (melalui *Safety Talk* dan teguran langsung), pemagang selanjutnya dapat merancang program kampanye keselamatan (*Safety Campaign*) tematik yang lebih segar. Misalnya, program apresiasi pekerja aman atau pembuatan *safety poster* berbasis ergonomi industri yang

ditempatkan di area-workshop dan administrasi, guna memperkuat *behavior-based safety* (BBS) di lingkungan pembangkit.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (2021). SNI 9011:2021 Pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ergonomi di tempat kerja. Badan Standardisasi Nasional.
- National Fire Protection Association. (2018). NFPA 10: Standard for portable fire extinguishers. National Fire Protection Association.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. (2018). Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- PT PLN Nusantara Power. (t.t.) *Profil perusahaan*. <https://plnnusantarapower.co.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (1970). Pemerintah Republik Indonesia.