

# Diagnóstico de máquina. Condición del contrapeso

Fecha del informe: 2020-06-17

Podrían existir datos que aún no se han transmitido a la plataforma. Podría afectar a la información que se muestra.

## Identificación de Máquina

TA-M 3046

Stock Soraluze

## Análisis Basado en Condición

### Condición del Contrapeso

Contrapeso **MALO**

