



ÜBERPRÜFUNG laut §128a BAUWERKSBUCH

Adresse: **1030, Kegelgasse 4**
Auftraggeber: HV Dr. Noszek
Datum: 29.08.2025

Prüfung durchgeführt: DI.Vera Korab

Weitere bei der Besichtigung gemachte Fotos sind dem zur Verfügung gestellten Ordner zu entnehmen.

1. FASSADE / GESIMSE

Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
1.1. Verputz	Risse, lose Teile, Hohlstellen, Abplatzungen	ja	nein	nein
Mängel ID	Lage	Beschreibung des Mangels		Frist
M 1.1.1.	Straßenfassade Sockel	Verputz schadhaft		Hinweis



Mängel ID	Lage	Beschreibung des Mangels	Frist
M 1.1.2.			

--	--	--	--

Mängel ID	Lage	Beschreibung des Mangels	Frist
M 1.1.3.			

--	--	--	--

Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
1.2. Gesimse	Risse, lose Teile, Hohlstellen, Abplatzungen	ja	ja	ja
Mängel ID	Lage	Beschreibung des Mangels		Frist
M 1.2.1.	Hoffassade Gesimse	loser Putz		dringend



Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
1.3. Fenster		ja	nein	nein
Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
1.4. Sonderbauteile	z.B. Befestigungen von SAT-Anlagen	ja	nein	nein

2.DACH

Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
2.1. Konstruktion	Zustand	ja	ja	nein
Mängel ID	Lage	Beschreibung des Mangels		Frist
M 2.1.1	Dach Stiegenhaus	Wassereintritt bei Dachflächenfenster		Hinweis
				

Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
2.2. Eindeckung/Schneefangeinrichtung	lose Teile, Fehlstellen	ja	nein	nein
Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
2.3. Saum-, Hängerinnen	lose Stellen, Fehlstellen	ja	nein	nein
Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
2.4. Kamin- und Lüftungsköpfe	Standsicherheit	ja	nein	nein

3.DECKEN, TREPPEN

Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
3.1. Konstruktion	Zustand	ja	nein	nein
Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
3.2. Treppen, auch: Aussentreppen und Rampen, sonst. Rettungswege	Zustand (Risse, Schäden an Stufen,...)	ja	ja	nein
Mängel ID	Lage	Beschreibung des Mangels		Frist
M 3.2.1	Kellerstiege	1.Stufe gebrochen		Hinweis
				
Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
3.3. Geländer, Absturzsicherungen	Befestigungen, Handlauf, Füllung, Steher	ja	nein	nein
Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
3.4. Sonderbauteile		ja	nein	nein

4.WÄNDE				
Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
4.1. Konstruktion	Zustand	ja	nein	nein
Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
4.2. Wände Brandabschn	Zustand (Leichtbauwand, Rohrdurchführungen,...)	ja	nein	nein
Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
4.3.Türen und sonst. Öffnungen Brandabschnitte	Funktionskontrolle	ja	nein	nein
Bauteil	Art des Mangels	geprüft	Mangel	vertiefte Überprüfung
4.4. Sonderbauteile		ja	nein	nein