

Power Inspect

www.power-inspect.pln.co.id

Monitoring AHI

Kantor Induk *

Pilih Kantor Induk

Unit Pelaksana *

Pilih Unit Pelaksana

ULTG

Pilih ULTG

GI/GIS

Pilih GI/GIS

Bay

Pilih Bay

Submit

Cari Aset

Filter

No	Nama Aset	Jenis Aset	Gardu Induk	Bay	AHI	Total Parameter Anomali	Total Sub-system Anomali	Aksi
1	Merk - Tipe - Serial ID - Fasa	Lightning Arrester	GI Mampang 150kV	Bay C	5 - Critical	3	2	
2	Merk - Tipe - Serial ID - Fasa	Lightning Arrester	GI Mampang 150kV	Bay B	5 - Critical	2	1	
3	Merk - Tipe - Serial ID - Fasa	Lightning Arrester	GI Mampang 150kV	Bay A	4 - Poor	5	3	
4	Merk - Tipe - Serial ID - Fasa	Lightning Arrester	GI Mampang 150kV	Bay C	4 - Poor	1	1	
5	Merk - Tipe - Serial ID - Fasa	Lightning Arrester	GI Mampang 150kV	Bay C	4 - Poor	1	1	
6	Merk - Tipe - Serial ID - Fasa	Lightning Arrester	GI Mampang 150kV	Bay C	4 - Poor	1	1	
7	Merk - Tipe - Serial ID - Fasa	Lightning Arrester	GI Mampang 150kV	Bay C	4 - Poor	3	2	
8	Merk - Tipe - Serial ID - Fasa	Lightning Arrester	GI Mampang 150kV	Bay B	4 - Poor	2	1	
9	Merk - Tipe - Serial ID - Fasa	Lightning Arrester	GI Mampang 150kV	Bay A	4 - Poor	5	3	
10	Merk - Tipe - Serial ID - Fasa	Lightning Arrester	GI Mampang 150kV	Bay C	4 - Poor	1	1	

<

1

2

3

4

5

...

10

>

Filter Monitoring AHI

Jenis Aset

Pilih Jenis Aset

Anomali

YaTidak

Skor AHI

Pilih Skor AHI

Reset

Submit

Power Inspect

www.power-inspect.pln.co.id

←

Detail Aset Anomali GI Mampang 150kV

Identitas Aset

Jenis Aset : Lightning Arrester
Merk : Alstom
Tipe : TY511-21A
Phasa : R
Serial ID : 1251EX/1211-0A

Lokasi Aset

Gardu Induk : GI Mampang 150kV
Bay : Bay TRF#1

Asset Health Index

4 - Poor

ParameterSub-sistemAHI

Cari Parameter

Filter

No	Parameter	Sub-sistem	Level Inspeksi	Skor Kondisi	Last Update
1	Pengukuran Arus Bocor (LCM)	Primary Unit	Inspeksi Level 3	4 - Poor	13/11/2023 (08:18)
2	Inspeksi suara korona	Junction	Inspeksi Level 3	4 - Poor	13/11/2023 (08:18)
3	Kondisi Grounding	Grounding	Inspeksi Level 3	4 - Poor	13/11/2023 (08:18)
4	Kondisi Isolator Tumpu	Monitoring	Inspeksi Level 1	4 - Poor	13/11/2023 (08:18)
5	Thermovisi Klem	Current Carrying Unit. Junction. Dielectric. Driving Mechanism. Primary Unit	Inspeksi Level 1	4 - Poor	13/11/2023 (08:18)
6	Tahanan Isolasi Primary Unit	Dielectric	Inspeksi Level 3	4 - Poor	13/11/2023 (08:18)
7	Tahanan Isolasi Insulator Tumpu	Dielectric	Inspeksi Level 2	4 - Poor	13/11/2023 (08:18)
8	Uji Fungsi Counter	Monitoring	Inspeksi Level 2	4 - Poor	13/11/2023 (08:18)
9	Kondisi Struktur dan Pondasi	Structure	Inspeksi Level 1	4 - Poor	13/11/2023 (08:18)

<

1

2

3

4

5

...

10

>

Note

- Parameter muncul dari master parameter yang terdapat pada jenis aset tersebut
- Skor Kondisi diambil dari Inspeksi Terakhir pada parameter dan aset tersebut, serta diambil last update adalah create date pada saat inspeksi parameter tersebut

Power Inspect

www.power-inspect.pln.co.id

←

Detail Aset Anomali GI Mampang 150kV

Identitas Aset

Jenis Aset : Lightning Arrester
Merk : Alstom
Tipe : TY511-21A
Phasa : R
Serial ID : 1251EX/1211-0A

Lokasi Aset

Gardu Induk : GI Mampang 150kV
Bay : Bay TRF#1

Asset Health Index

4 - Poor

Parameter

Sub-sistem

AHI

No	Sub-System	WF	Skor Kondisi	WF x Skor Kondisi
1	Dielectric	0.515	2 - Good	1.03
2	Primary Unit	0.4774	5 - Critical	2.387
Jumlah				3.417
Round Up				4
AHI				4 - Poor

Note

- Sub-sistem yang tampil hanya yang memiliki bobot atau yang WFnya tidak sama dengan 0
- Round up pada jumlah menjadi satu digit, misal 0.3 menjadi 1

Power Inspect

www.power-inspect.pln.co.id

←

Detail Aset Anomali GI Mampang 150kV

Identitas Aset

Jenis Aset : Lightning Arrester
Merk : Alstom
Tipe : TY511-21A
Phasa : R
Serial ID : 1251EX/1211-0A

Lokasi Aset

Gardu Induk : GI Mampang 150kV
Bay : Bay TRF#1

Asset Health Index

4 - Poor

ParameterSub-sistemAHI

Q Cari Sub-sistem

Filter

No	Sub-System	WF	Parameter Terburuk	Skor Kondisi
1	Dielectric	0.515	Tahanan Isolasi Primary Unit	2 - Good
2	Grounding	0.0	Tahanan Pentanahan	2 - Good
3	Monitoring	0.0	Kondisi Isolator Tumpu Kondisi Counter	4 - Poor
4	Grading Ring	0.0	Kondisi Fisik LA	4 - Poor
5	Junction	0.0	Inspeksi suara korona Thermovisi Klem	1 - Very Good
6	Primary Unit	0.4774	Thermovisi Body Thermovisi Klem	5 - Critical
7	Structure	0.0	Kondisi Struktur dan Pondasi	2 - Goord

<

1

2

3

4

5

...

10

>

Note

- Sub-sistem dan WF diambil dari master Sub-sistem yang terdapat jenis aset tersebut
- Parameter terburuk, mengambil parameter-parameter dengan skor terburuk pada sub-sistem tersebut begitupun dengan skornya ditampilkan