

Réception N° : 298/G/2023

Dossier N° : S 102/2023

Rapport d'Essai

Client : RE MED

Chantier : RE-MED Ben Arous

Echantillon : Déchet de démolition et de construction -1-

Echantillon amené au CETEC par les soins du client.

Résultats :

Ouverture des mailles (mm)	40	31 ⁵	25	20	16	12.5	10	8	5	2	1	0.4	0.16	0.08
Tamiséat %	100	89	80	75	68	64	60	56	48	31	26	16	07	05

