



TECHSCAN

SEGURANÇA E TECNOLOGIA INTELIGENTE

Ordem de Serviço nº 28770

Data: 14/05/2024 00:00

Cliente: SOCICAM - BELÉM

Razão Social: SPE NOVO NORTE
AEROPORTOS S.A

CNPJ: 48.710.127/0001-20

Endereço: Avenida Júlio César, / - Val-de-Cães - / Belém, PA

Responsável: LUCIANO FURTADO

Checkin : 16/05/2024 08:38

Checkout : 17/05/2024 10:56

Contato:

Descrição:

Comentários:

Não foram transferidos produtos nesta visita.

Fotos:



Foto da Galeria

Foto 1



Foto da Galeria

Foto 2




Foto da Galeria

Foto 3




Foto da Galeria

Foto 4




Foto da Galeria

Foto 5




Foto da Galeria

Foto 6




Foto da Galeria

Foto 7




Foto da Galeria

Foto 8




Foto da Galeria

Foto 9




Foto da Galeria

Foto 10




Foto da Galeria

Foto 11




Foto da Galeria

Foto 12



Foto da Galeria




Foto da Galeria



Foto da Galeria

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Comentários das Fotos:

- 1. Sem descrição
- 2. Teclado Danificado.
- 3. Sem descrição
- 4. Sem descrição
- 5. Sem descrição
- 6. Sem descrição
- 7. Sem descrição
- 8. Sem descrição
- 9. Sem descrição
- 10. Sem descrição
- 11. Sem descrição
- 12. Sem descrição
- 13. Cabo do teclado W42
- 14. Sem descrição
- 15. Sem descrição

Formulários 1.0:
EQUIPAMENTOS BAIXA ENERGIA - Status: respondido

INFORMAÇÕES DA MÁQUINA:
MODELO: CX100100TI
NUMERO DE SERIE: 10010010010077
MARCA: nuctech

1 - INSPEÇÃO INICIAL
ABERTURA DO EQUIPAMENTO: - Sim
MOTIVO DA VISITA: - Preventiva
LOCAL DE INSTALAÇÃO: - Ruim
INSTALAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA: - Não
ATERRAMENTO INSTALADO: - Sim
V - VOLTAGEM DE REDE AC: 220
V - EQUIPAMENTO LIGADO NO-BREAK: - Não
VOLTAGEM SAÍDA NO-BREAK:
TECLADO CONSERVADO E FIXAÇÃO: - Não
RELATÓRIO DE ERROS: - Não
TESTE INICIAL DE FUNCIONAMENTO: - Sim
EQUIPAMENTO - Baixa
VERIFICADO POSICIONAMENTO E NIVELAMENTO: - Sim

2 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO
VERIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: - Sim
VERIFICAÇÃO MECÂNICA: - Sim
CAIXA DAS PLACAS DETECTORAS: - Sim
ROLETES E MOTOR: - Sim
BARREIRA DE LUZ: - Sim

MONITOR: - Sim
CORTINAS: - Sim
TAMPAS DE ACESSO E CARENAGEM: - Sim

3 - VERIFICAÇÕES FINAIS

BOTÕES DE EMERGÊNCIA: - Sim
FUNÇÕES DE DIAGNÓSTICOS: - Não
CORREIA TRANSPORTADORA: - Sim
CALIBRAÇÃO DETECTOR LINE: - Sim
CALIBRAÇÃO CORPOS 1 E 2: - Sim
LINE SCOPE OFFSET (RX OFF): - Sim
LINE SCOPE OFFSET RX FULL (RX ON): - Sim
TESTE CONTINUO 10 MINUTOS: - Não
ARQUIVOS DE IMAGEM FUNCIONANDO: - Não
RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO: - Não

4 - VALORES DO GERADOR VIA SOFTWARE

RX ON - MA - CORRENTE AQUECIMENTO: 145.00
RX OFF - MA - CORRENTE AQUECIMENTO: 145.00
UA - CORRENTE ANODO: 0.50
KV - ALTA VOLTAGEM POS: 0.50
KV - ALTA VOLTAGEM NEG: 0.50

5 - VALORES DO GERADOR VIA UNIDADE DE CONTROLE (TENSÃO)

V - RX ON - CORRENTE AQUECIMENTO: 145.00
V - RX OFF - CORRENTE AQUECIMENTO: 145.00
V - CORRENTE ANODO: 0.50
V - ALTA VOLTAGEM: 220
VERIFICAÇÃO CHAVE SERVICE OFF: - Sim
TESTE FUNCIONAL FINAL: - Sim
CARACTERÍSTICAS DE RADIOPROTEÇÃO MODIFICADAS: - Sim

OBS:

SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO: - Operante
PRECISA DE PROPOSTA? - Sim
COMENTARIOS: Foi feita manutenção preventiva conforme procedimento da Techscan e o plano da Socicam.
E necessário proposta para:
Teclado Nuctech para Cx 100100TI (Foto)
Cabo do teclado W42 (Foto)

Documento: 658.814.352-49 - **Assinatura de:** Fernanda Monteiro Pereira Mendes

