

INFORMASI AUDIT

- Periode : 2026-10-01 s/d 2026-10-31
 - Lokasi Depo : Gudang Karawang
 - Status Audit : IN PROGRESS
- Jenis Dokumen : Laporan Self Audit (Internal Depo)
 - PIC Gudang : Ari Imam Safari
 - Auditor QAS : Fachmi Herdiansyah

RINGKASAN EKSEKUTIF PENCAPAIAN MUTU LOGISTIK

INDEKS : 3,64	CUKUP	GAP : -
---------------	-------	---------

Formula Standar Baku: $\frac{1}{3}((\text{Avg}(J1.1) + \text{Avg}(J1.2) + \text{Avg}(J1.3))/3) + \text{Avg}(J2))/2$ (Master Form KRAWANG JULI'22)

NO	KODE	PARAMETER PEMERIKSAAN STANDAR	BOBOT	SELF	OFFICIAL	GAP	CATATAN / TEMUAN AUDIT	FOTO BUKTI PEMERIKSAAN		
	J1-DIS	SEKSI: J1 - AHM TO MD (DISTRIBUSI) (Bobot Relatif: 1)								
1	J1-01	Kontrol proses transportasi dari AHM ke Main Dealer	1	4	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
2	J1-02	Prosedur unloading dan kelengkapan dokumen shipping list	1	4	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
3	J1-03	Pemeriksaan unit motor (visual & kelengkapan part) saat masuk gudang	1	4	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
		SUB-TOTAL RATA-RATA J1-DIS		4	#DIV/0!	#DIV/0!				
	J1-NRFS	SEKSI: J1 - AHM TO MD (NRFS) (Bobot Relatif: 1)								
4	J1-04	Penanganan penemuan unit cacat/lecet akibat transportasi	1	5	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
5	J1-05	Ketersediaan lokasi khusus unit lecet/cacat (NRFS) beridentifikasi	1	4	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
6	J1-06	Ketersediaan dan kualifikasi training PIC repair unit NRFS (TTL 1-3)	1	4	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
7	J1-07	Prosedur penggantian part unit NRFS bila stock kosong	1	3	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
8	J1-08	Personel verifikator penyelesaian perbaikan unit NRFS	1	4	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
9	J1-09	Monitoring penyelesaian dan order part unit NRFS ke AHM	1	5	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
		SUB-TOTAL RATA-RATA J1-NRFS		4,166667	#DIV/0!	#DIV/0!				
	J1-MNT	SEKSI: J1 - AHM TO MD (MAINTENANCE) (Bobot Relatif: 1)								
10	J1-10	Perawatan dan pengecekan unit di gudang berumur > 1 bulan	1	4	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
11	J1-11	Prosedur penanganan unit NG akibat penyimpanan/pemindahan gudang	1	1	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
12	J1-12	Tindakan perbaikan terhadap akar penyebab unit NG akibat simpan	1	4	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
		SUB-TOTAL RATA-RATA J1-MNT		3	#DIV/0!	#DIV/0!				
	J2-DIS	SEKSI: J2 - MD TO DEALER (Bobot Relatif: 3)								
13	J2-01	Pemeriksaan kondisi dan umur battery penerimaan dari AHM	1	1	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
14	J2-02	Implementasi sistem FIFO pengiriman unit SMH ke dealer	1	4	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
15	J2-03	Ketersediaan & kelayakan peralatan pengikat unit armada (IK-LOG)	1	4	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
16	J2-04	Kesesuaian titik pengikatan unit dengan Quality Point IK-LOG	1	4	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
17	J2-05	Ketersediaan PIC kompeten untuk inspeksi unit sebelum dikirim ke dealer	1	4	-	-	-	Foto 1	Foto 2	Foto 3
		SUB-TOTAL RATA-RATA J2-DIS		3,4	#DIV/0!	#DIV/0!				
		REKAPITULASI AKHIR								
		INDEKS QAS	100%	3,64	#DIV/0!	#DIV/0!	Cukup			

PENGESAHAN & BERITA ACARA

DIBUAT OLEH (PIC QAS GUDANG):

Nama : Ari Imam Safari
Waktu : berisi tgl cetak

[DIGITAL SIGNATURE VERIFIED BY SYSTEM]

DIVERIFIKASI OLEH (AUDITOR QAS / LEAD):

Nama : Fachmi Herdiansyah
Waktu : berisi tgl cetak

[DIGITAL SIGNATURE VERIFIED BY SYSTEM]