


# REPORTE DE CHECKLIST

Placa: LMNOP  
Operador: ARLETH  
Empresa: COFICAB  
Movimiento: Entrada

## PUNTOS REVISADOS

### Defensas/Llantas/Rines

Estado: ☐ No cumple




### Motor

Estado: ☐ No cumple



### Llantas

Estado: ☐ No cumple



### Piso (Tractor)

Estado: ☐ Cumple

### Tanques de combustible

Estado: ☐ No cumple

### Compartimentos de cabina/dormitorio

Estado: ☐ Cumple

### Tanques de aire

Estado: ☐ Cumple

### Flechas de transmisión

Estado: ☐ Cumple

### Quinta rueda

Estado: ☐ Cumple

### Parte inferior/exterior

Estado: ☐ Cumple

### Puertas internas/externas

Estado: ☐ Cumple

### Piso (Remolque)

Estado: ☐ Cumple

### Paredes laterales

Estado: ☐ Cumple

**Pared frontal**

**Estado:** ☐ Cumple

**Techo**

**Estado:** ☐ Cumple

**Unidad de refrigeración**

**Estado:** ☐ Cumple

**Escape**

**Estado:** ☐ Cumple

---