


REPORTE DE CHECKLIST

Placa: LMNOP
Operador: ARLETH
Empresa: COFICAB
Movimiento: Entrada

PUNTOS REVISADOS

Defensas/Llantas/Rines

Estado: ☐ No cumple




Motor

Estado: ☐ No cumple



Llantas

Estado: ☐ No cumple



Piso (Tractor)

Estado: ☐ Cumple

Tanques de combustible

Estado: ☐ No cumple

Compartimentos de cabina/dormitorio

Estado: ☐ Cumple

Tanques de aire

Estado: ☐ Cumple

Flechas de transmisión

Estado: ☐ Cumple

Quinta rueda

Estado: ☐ Cumple

Parte inferior/exterior

Estado: ☐ Cumple

Puertas internas/externas

Estado: ☐ Cumple

Piso (Remolque)

Estado: ☐ Cumple

Paredes laterales

Estado: ☐ Cumple

Pared frontal

Estado: ☐ Cumple

Techo

Estado: ☐ Cumple

Unidad de refrigeración

Estado: ☐ Cumple

Escape

Estado: ☐ Cumple
