

# REPORTE DE CHECKLIST

Placa: asdx  
Operador: ARLETH  
Empresa: COFICAB  
Movimiento: Entrada

## PUNTOS REVISADOS

Defensas/Llantas/Rines		
Estado:	<input type="checkbox"/>	Cumple
Motor		
Estado:	<input type="checkbox"/> No	cumple
Llantas		
Estado:	<input type="checkbox"/>	Cumple
Piso (Tractor)		
Estado:	<input type="checkbox"/>	Cumple
Tanques de combustible		
Estado:	<input type="checkbox"/>	Cumple
Compartimentos de cabina/dormitorio		
Estado:	<input type="checkbox"/>	Cumple
Tanques de aire		
Estado:	<input type="checkbox"/>	Cumple

### Flechas de transmisión

Estado: ☐ Cumple

### Quinta rueda

Estado: ☐ Cumple

### Parte inferior/exterior

Estado: ☐ Cumple

### Puertas internas/externas

Estado: ☐ Cumple

### Piso (Remolque)

Estado: ☐ Cumple

### Paredes laterales

Estado: ☐ Cumple

### Pared frontal

Estado: ☐ Cumple

### Techo

Estado: ☐ Cumple

### Unidad de refrigeración

Estado: ☐ Cumple

### Escape

Estado: ☐ Cumple

---