

## LECCIÓN DE UN PUNTO

Nombre  
del pilar

EyE

GA

ME

PM

SEG

KAIZEN

No:

CC-C-CE-M  
2005

Conocimientos básicos

Seguridad

Productividad

Problema

Calidad

Título: IDENTIFICACION DE BASES PORTA LIJAS DE FRENADO.

Máquina:

CORRUGADORA

Sección:



C. HENDEODORA

Difundir a personal de:

Mantenimiento

Operación

otro:



PROBLEMA: PROLONGACION DE TIEMPO DE CAMBIOS Y MONTAJE DE LIJAS DE FRENADO.

MEJORA: IDENTIFICACION DE BASES DE PORTA LIJAS DE FRENADO Y BANCADA DE MAQUINA.

RESULTADOS: SE DISMINUYE EL TIEMPO DE CAMBIO Y MONTAJE DE LAS LIJAS DE FRENADO Y SE LLEVA UN MEJOR CONTROL EN LOS CAMBIOS DE LIJAS.

Autor:	CASIQUE FLORES MAURILLO	1026		
Reviso Turno 1:				02 DE ENERO DEL 2018
Reviso Turno 2:				
Reviso Turno 3:	QUESADA AVILA NOE			02 DE ENERO DEL 2018
Reviso Jefatura:	BARRERA FLORES FERNANDO			02 DE ENERO DEL 2018
	FLORES MALDONADO JUAN JOSE			02 DE ENERO DEL 2018
Aprobó:	(Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre)		(Firma)	