

Schepen A. Gossetlaan 17 1702 DILBEEK **RPM Bruxelles**

Votre contact commercial: MATON DANY Votre contact facturation: 02/481.34.11

Adresse de facturation

STAG BELGIUM NV/SA

AVENUE LOUISE 71 1050 BRUXELLES (IXELLES) Belgium

Adresse d'installation

N° Contrat : 34TAAJLO 71 AVENUE LOUISE 1050 BRUXELLES (IXELLES) Belgium

DUPLICATA

Adresse d'envoi

STAG BELGIUM NV/SA **AVENUE LOUISE 71** 1050 BRUXELLES (IXELLES) Belgium

Facture SPI14001586

N° Client	CUS141960
Votre n°TVA	BE0500495848
Votre référence	
Date	26/11/2014

Description	Quantité	Prix unitaire	TVA %	EUR
Nous vous prions de trouver ci-joint notre facture pour l'intervention 734719 de dépannage du 18/10/2014 -Cause: Vandalisme -Action: Réparation inplannifié - ascenseur en route -Organe: Galet de porte cabine				
100% Fin des travaux	1,00	465,00	0,00	465,00
	Nous vous prions de trouver ci-joint notre facture pour l'intervention 734719 de dépannage du 18/10/2014 -Cause : Vandalisme -Action : Réparation inplannifié - ascenseur en route -Organe : Galet de porte cabine	Nous vous prions de trouver ci-joint notre facture pour l'intervention 734719 de dépannage du 18/10/2014 -Cause : Vandalisme -Action : Réparation inplannifié - ascenseur en route -Organe : Galet de porte cabine	Nous vous prions de trouver ci-joint notre facture pour l'intervention 734719 de dépannage du 18/10/2014 -Cause : Vandalisme -Action : Réparation inplannifié - ascenseur en route -Organe : Galet de porte cabine	Nous vous prions de trouver ci-joint notre facture pour l'intervention 734719 de dépannage du 18/10/2014 -Cause : Vandalisme -Action : Réparation inplannifié - ascenseur en route -Organe : Galet de porte cabine

Autoliquidation.

465,00	0,00	465,00		
Base Total		465,00		
TVA due		0,00		
Total		465,00		
Échéance		30/12/2014		

Exonération de certification - autorisation n°219

Conditions générales au verso