

Setor: SMS

Igua () Terceiro (X)

Local: Pátio

Resp. Inspeção: Tiago

Data: 20/07/2026

Nome Terceira: GS Construções

Resp. Setor: William

Nº Equip: MK-02

Marca veículo: Volkswagen

Modelo: Constellation

Placa: ABC1D23

TAG do Munck: MUNCK-02

Nº	ELEMENTO DE VERIFICAÇÃO	C	NC	NA	OBS.
1	O operador possui treinamento específico para operação do Munck?	X			
2	O operador possui crachá com foto e validade para operação do Munck?	X			
3	O operador possui habilitação para operação do veículo que possui o Munck?	X			
4	O operador possui os EPI adequados para atividade?	X			
5	O pábrisa está em bom estado de conservação, sem a presença de trincas ou impossibilite a visão do operador?	X			
6	A escada para acesso ao veículo está adequada e em bom estado de conservação para uso?	X			
7	Os espelhos retrovisores estão em bom estado de conservação para uso?	X			
8	Há cinto se segurança em bom estado de conversação e uso?	X			
9	A buzina está em funcionamento?	X			
10	O equipamento possui indicação da capacidade de carga máxima visível à distância?	X			
11	Existe acúmulo de sujeira, óleo, graxas nos comandos e botoeiras?	X			
12	Foi realizado a inspeção nos acessórios de içamento de cargas?	X			
13	Setas dianteiras e traseiras, luz de freio, luz de marcha à ré, pisca alerta e faróis estão funcionando?	X			
14	O equipamento possui alarme de ré em pleno funcionamento?	X			
15	Patolas estão em perfeito estado de funcionamento, possuem acessórios para patolamento?	X			
16	A patola possui trava de segurança em funcionamento?	X			
17	O sistema hidráulico está em bom estado de uso, sem a presença de vazamentos nas mangueiras e componentes?	X			
18	A gancho possui trava de segurança em bom estado de uso?	X			
19	Os pneus apresentam desgastes excessivos "careca" (banda de rodagem inferior à 1,6 mm de profundidade)?	X			
20	Há calços/cunha para utilizar nos pneus, quando em operação?	X			
21	Os níveis de óleo do motor e de água do radiador estão em níveis recomendados pelo fabricante?	X			

Observações:

—

A Máquina/Equipamento está liberado?

Sim (X) Não () Observação ()

Tiago

William

Tiago

Resp. Inspeção

Resp. Equipamento

Líder Funcionário

Legenda: C = Conforme · NC = Não Conforme · NA = Não Aplicável