תאריך בדיקה:
2026-09-18

בתוקף עד:
2027-03-18

תסקיר ניסוי ובדיקה של מכונת הרמה

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש״ל-1970, סעיפים 81 ו-86

מספר תסקיר בדיקה:
48192/3202

1. פרטי הלקוח/תופש

שם הלקוח/תופש
מנוף העמק בע״מ

ח.פ
515667890

כתובת
העמק 8

יישוב
עפולה

איש קשר
יואב מזרחי

טלפון
04-6562200

נייד
054-3201108

מייל
office@manof-haemek.co.il

מספר רישוי
MH-2026-02

מקום הבדיקה
מגרש ציוד, עפולה

2. תיאור מכונת הרמה

שם הציוד:
מלגזה שטח

תיאור	יצרן	דגם	מס׳ סידורי	רדיוס עומס (מטר)	עומס מבחן (ק״ג)	עומס עבודה בטוח (ק״ג)
מלגזה שטח 3 טון	Manitou	M 30-4	MH-30044	0.60	3750	3000

3. תיאור ליקויים, השיפורים, ואמצעים לתיקונים

כללי: אין

התסקיר נערך בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה. הבדיקה מתייחסת למצב הציוד ביום הבדיקה.

אני דניאל כהן, בעל תעודה מס׳ 48192, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר.

חתימת הבודק: דניאל כהן · אופק בדיקות והנדסה · ח.פ 515555555