

# Om boligen

## Adresse

Ensjøveien 29B

## Postnummer

0661

## Poststed

Oslo

## Kommune

Oslo

## Kommunenummer

0301

## Matrikkel

Gnr. 133, bnr. 9

## Boligtype

Leilighet

## Areal

BRA - i: 46 m<sup>2</sup>

BRA - e: 1 m<sup>2</sup>

BRA totalt: 47 m<sup>2</sup>

TBA: 8 m<sup>2</sup>

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-e: 1 m<sup>2</sup> Bod

2. etasje

BRA-i: 46 m<sup>2</sup> Leilighet

TBA fordelt på etasje

2. etasje

8 m<sup>2</sup> Balkong

## Takstmannens kommentar til arealoppmåling

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Tidligere kjøkken er omgjort til soverom. Kjøkken inngår nå i stue.

## Byggeår

1946

## Standard

Entré:

Det er adkomst via en innbydende entré som gir et flott førsteinntrykk. Det er god plass til garderobeløsninger. Ved døren er det montert portåpner.

Stue:

Her har du et lyst rom med gode vindusflater som supplerer rikelig med naturlig lys, alle vinduer i leiligheten er fra 2011. Stuen har også god plass til sofaløsning, TV-møblement og spisebord.

Balkong:

Fra stuen er det utgang til sørvendt hyggelig balkong på ca. 8 m<sup>2</sup> med fin utsikt over fellesarealene. Uteplassen er overbygd av overliggende balkong. Her er det god plass til flere venner og er en nydelig plass til å tilbringe varme sommerdager og kvelder. Den gode størrelsen på balkongen gjør at man enkelt kan innrede i ulike soner med både sittegruppe, kafésett og grill. Balkongen er en fin forlengelse av stuen i sommerhalvåret.

#### Kjøkken:

I 2019 ble kjøkkenet flyttet ut i stuen. Kjøkkenet har pen og tidløs innredning med god skap- og benkeplass. Innredningen har hvite glatte fronter, benkeplaten er i laminat. Det er også en trivelig kjøkkenhalvøy med plass til 2 stoler. Stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjølfryser medfølger.

#### 2 Soverom:

Romslig hovedsoverom med plass til dobbeltseng og nattbord. Det er montert en praktisk garderobeløsning som medfølger. Det andre soverommet er også av god størrelse og passer fint som hjemmekontor, gjesterom eller barnerom.

#### Bad:

Badet ble pusset opp i regi av aksjelaget i 2006, badet er flislagt og har gulvvarme. Innredning bestående av servantskap i hvit glatt utførelse med heldekkende servant, overskap med speildører, wc og åpen dusjløsning med forheng. Det er gratis fellesvaskeri i kjeller.

#### Bod:

Det medfølger en kjellerbod på ca 1kvm.

#### Moderniseringer og påkostninger

Dialog med styreleder angående fremtidig vedlikehold 18.04.2024:

"Vi har ingen store prosjekter planlagt. Med skal ha en status-sjekk på taket i sommer. Vi vil oppdatere vedlikeholdsplanen etter det".

#### Vedlikeholdshistorikk:

2018: Slipt og malt gulvet i vaskerommet

2017: Byttet brannslukkingsapparater, Fornye røykvarslere i leiligheter og kjeller (10-års vedlikehold), Hafslund AS installerer nye strømmålere

2015: Reparert stikkledning for vann, Montert avtappingsplugger på rør i kjeller

2014: Oppgradering av vaskekjeller

2012: Nytt brannvarslings system i fellesarealer, Total fasaderehabilitering, Utskifting av vinduer i samtlige fellesarealer, Utskifting av ytterdører, Rehabilitering av yttertrapper, Nytt calling anlegg, Oppussing av trappoppganger, Nye søppelkasseskur, Nytt lys ved ytterdører

2011: Alle leiligheter fikk branntepper, Montering av nye varmfordelingsmålere med integrert radio i samtlige leiligheter

2010: Lagt inn fjernvarme, Oppgradering av parkeringsplasser

2008: Merking og utskifting av stoppekraner, Stoppekraner på sirkulasjonsanlegget for oppvarming,

2007: Drenering av blokken på hagesiden, Regulering av fyringsanlegg. Utskifting av uregulerte kurser

#### Parkering

Hver beboer har ett beboerbevis. Gyldig p-bevis skal ved parkering umiddelbart fremlegges synlig i kjøretøyets frontrute for kontroll.

Det finnes ikke nok plasser til alle leiligheter. Er det fullt så må beboere parkere andre plasser. Selger har aldri opplevd at det ikke har vært ledig parkering.

#### Byggemåte

Bygningen er fundamentert med betong, trolig til faste masser. Støpt grunnmur og bærende konstruksjoner i betong og murkonstruksjon. Etasjeskillere er utført i plass støpt armerte betongkonstruksjoner. Pussede og malte fasader. Flatt tak antatt teknet med papp/membran. Vinduer med malte trekarmer og 2-lags energiglass fra 2011. Brann og lydklassifisert B-30/DB-40 entrédør. Balkongdør med malte trekarmer og 2-lags energiglass fra 2011. Sørvendt balkong på ca. 7 m<sup>2</sup>. Støpt dekke med beiset spaltegulv. Spaltegulv pusset og oljet 2021.

Tilstandsgrader:

TG2: Overflater: Noe ufagmessig løsninger av parkett/laminatgulv rundt dører etc, ingen umiddelbare tiltak er nødvendig, men ny eier vurderer selv tiltak.

TG2: Overflater vegger: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) noe som indikerer manglende vedheft. Det er ikke behov for umiddelbar utbedringstiltak.

TG2: Overflater gulv: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) noe som indikerer manglende vedheft. Det er ikke behov for umiddelbar utbedringstiltak av bom under fliser.

TG2: Sanitærutstyr og innredning: Det er påvist fuktskjolder/svelling i skapinnredning. Svelleskade på servantskap. Servantskap må på sikt påregnes utbedret/utskiftet, men ny eier vurderer selv behovet for tiltak.

TG2: Avtrekk: Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.

Innhold

Entre, bad, kjøkken/stue, 2 soverom.

Hvitevarer

Stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøl/fryser medfølger

Antall bad

1

Adgang til utleie

Dette reguleres av bestemmelser i borettslagsloven, kap. 5.

Andelseier kan uten å søke godkjenning leie ut boligen i opptil 30 døgn i året. Dersom andelseier har bodd i boligen i minst ett år, kan boligen leies ut i inntil tre år med styrets samtykke. Se brl. §5 5. Boligen kan også leies ut med styrets samtykke i en del spesielle tilfeller. Dette gjelder blant annet utleie til ektefelle, slektninger i rett opp og nedadgående linje og fosterbarn. Det samme gjelder dersom andelseier av ulike årsaker har midlertidig fravær fra boligen. Godkjenning av slik utleie kan heller ikke nektes uten at det foreligger en saklig grunn. Se brl. §5 6

Takstmann

Sven Landell

Type takst

Tilstandsrapport

Innbo og løsøre

Selger tar med alle taklamper untatt taklampen i det mindre soverommet.

Eierform

Aksje

Konsesjon

Nei

Odelsrett

Nei

Boplikt

Nei

Driveplikt

Nei

Tomtetype

Eiet

### Tomtestørrelse

2907.8 kvm

### Tomtebeskrivelse

Stort fellesareal opparbeidet med asfalterte adkomstveier, gressplen, beplantning, trær m.m

### Regulerings og arealplaner

Pågående plan-/byggesaker i nærområdet (funnet ved søk i Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten sine nettsider. Saksnummer kan søkes opp på nettsidene for mer detaljert informasjon) :

- Plansak:

ved Etterstadsletta 2 - Bestilling av oppstartsmøte - Ny bebyggelse og grøntstruktur

Saksnummer: 202111590 - Reguleringssak

Mottatt sak: 07.07.2021

Etterstadsletta 3, 5 og del av 11 - Detaljregulering - Etterstad videregående skole

Saksnummer: 201905606 - Reguleringssak

Mottatt sak: 30.03.2019

Etterstadgata 2, 4 og 6 - Sotahjørnet. Planforslag til politisk behandling - Kulturminneverdier, boliger og publikumsrettede formål

Saksnummer: 201507910 - Reguleringssak

Mottatt sak: 08.06.2015

- Byggesak:

Pågående byggesaker i nærområdet er ombygging av eksisterende industri- og kontorbygg i Ensjøveien 23 B og oppføring av tilbygg i tilknytning til Rolf Hofmos plass. Bygget vil være nytt hovedkontor og forsamlingshus for Frelsesarmeen med nærmiljøkirke, aktivitetshall, diverse aktivitetsrom og kontorer. Tilbygget er vedtatt oppført over 4 etasjer og med to underetasjer. For ytterligere informasjon besøk saksinnsyn under Plan- og bygningsetaten sine nettsider og søk opp saksnr. 202117552.

Langengen 1 - 23 - Oppføring av to boligblokker med underjordisk garasje - Tidligere adresse:

Ensjøveien 34

Saksnummer: 201911098 - Byggesak

Mottatt sak: 05.07.2019

Status: Venter på tilleggsdokumentasjon

Malerhaugen park - Opparbeidelse av park - Ensjø

Saksnummer: 202012520 - Byggesak

Mottatt sak: 10.09.2020

Status: Igangsettingstillatelse gitt

Ved riving, oppføring av nye bygg eller andre byggearbeid, må byggestøy og byggestøv påregnes. Det anbefales å følge med på de planer og prosesser som pågår for området via Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.

### Ferdigattest/brukstillatelse

Ensjøveien 29 - Utskifting balkonger - Sluttnotat (henlagt uten ferdigattest) - 2013

Ensjøveien 29A - Bruksendring fra butikk til 2 boenheter - Ferdigattest - 2004

Ensjøveien 29A-D - Våningshus - Eks-dok (uattestert) - 1945

Ensjøveien 29A-D - Våtromsrehab inkl utskifting røropplegg for 45 leiligheter - Ferdigattest - 2006

Ensjøveien 29B - Oppføring sluk-røropplegg ved flytting av kjøkken 1 etg seksjon 105 - Ferdigattest - 2007

Ensjøveien 29B - Rehab våtrom - Sluttnotat (henlagt uten ferdigattest) - 2008

### Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

301/133/9:

01.04.1939 - Dokumentnr: 4635 - Bestemmelse om bebyggelse

Bestemmelse om veg

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

Bestemmelse om vann/kloakkledning

Meglers kommentar: Servitutten er fra 1939 og kan ikke bestilles fra Statens Kartverk og den ligger heller ikke inne i Digitalarkivet/innholdet er uleselig. Servituttsens alder ansees servitutten som ubetydelig for kjøpet.

12.08.1939 - Dokumentnr: 11336 - Bestemmelse om veg

Bestemmelse om gjerde

Bestemmelse om kloakkledning

Gjelder denne registerenheten med flere

Meglers kommentar: Servitutten er fra 1939 og kan ikke bestilles fra Statens Kartverk og den ligger heller ikke inne i Digitalarkivet/innholdet er uleselig. Servituttsens alder ansees servitutten som ubetydelig for kjøpet.

23.10.1947 - Dokumentnr: 13758 - Best. om adkomstrett

Meglers kommentar: Megler har prøvd å finne servitutten i digital arkivet uten treff. I forhold til servituttsens alder ansees servitutten som ubetydelig for kjøpet.

Meglers kommentar: Servitutten er fra 1947 og kan ikke bestilles fra Statens Kartverk og den ligger heller ikke inne i Digitalarkivet/innholdet er uleselig. Servituttsens alder ansees servitutten som ubetydelig for kjøpet.

18.10.1954 - Dokumentnr: 13348 - Bestemmelse om veg

Bestemmelse om gjerde

Bestemmelse om kloakkledning

Meglers forklaring: Oslo kommune har rett til å føre vannledninger/kloakkledninger over tomten, i tillegg til å vedlikehold.

18.05.1999 - Dokumentnr: 24560 - Erklæring/avtale

Best. om avstand til bebyggelse på gnr 133 bnr 10

23.07.2008 - Dokumentnr: 604484 - Erklæring/avtale

Rettighetshaver: Elvia AS

Org.nr: 980 489 698

Overenskomst om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av lavspennings kabelanlegg og høyspennings kabelanlegg. (stedsevarig rett)

Meglers kommentar: Elvia AS har rett til å vedlikeholde ved og på tomten.

01.04.1939 - Dokumentnr: 4634 - Registrering av grunn

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

Knr:0301 Gnr:133 Bnr:1

Meglers kommentar: Servitutten er fra 1939 og kan ikke bestilles fra Statens Kartverk og den ligger heller ikke inne i Digitalarkivet/innholdet er uleselig. Servituttsens alder ansees servitutten som ubetydelig for kjøpet.

#### Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig/privat ledningsnett for vei, vann og avløp.

#### TV/Internett/Bredbånd

Boligaksjeselskapet har inngått kollektiv avtale om TV og internett med Telia

### Diverse

Aksjelaget har en felles innvendig sykkelbod med egen inngang.

### Sammendrag selgers egenerklæring

Har du kjennskap til eiendommen?

Svar: Ja

Når kjøpte du eiendommen?

År: 2018

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år: 5

Antall måneder: 8

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Svar: Ja

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse: Hentet ut vann til kjøkken over himling i 2019, gjort av flexirørservice AS. Selger har selv byttet silikon på gulv av estetiske grunner.

Arbeid utført av: Flexirørservice AS

2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyset?

Svar: Nei

2.2. Er arbeidet byggemeldt?

Svar: Nei

4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar: Ja, kun av faglært

Beskrivelse: Se punkt om "Arbeid på bad/våtrom"

Arbeid utført av: Flexirørservice AS

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar: Ja, kun av faglært

Beskrivelse: Electro High Logic AS: Nytt sikringsskap m/ kurser, byttet ut ifm. flytting av kjøkken til stue i 2019. Helset Elektro AS: Tiltak gjort i forbindelse med lukking av avvik etter el-tilsyn fra Elvia i 2023.

Arbeid utført av: Electro High Logic AS og Helset Elektro AS

11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Svar: Ja

12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar: Ja

Beskrivelse: Kontroll gjennomført av Helset elektro as i forbindelse med lukking av avvik etter tilsyn fra Elvia. Se punkt "Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?" for dokumentasjon og info.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse: Selger pusset og oljet terrassegulv i 2021.

27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?

Svar: Ja

Beskrivelse: Naboleilighet ble totaltrennovert av nåværende eier etter funn av fuktskader etter svært uansvarlig bruk av leiligheten av forrige eier. Ingen skader ble funnet på selgers leilighet.

Fullstendig egenerklæringsskjema ligger vedlagt i salgsoppgaven. Selger kan ha blitt gjort oppmerksom på nye forhold i etterkant av utfylling og det kan derfor fremkomme ytterligere vesentlige opplysninger fra selger i salgsoppgave eller tilstandsrapport.

#### Oppvarming

Boligaksjeselskapet får levert fjernvarme fra Fortum. Boligaksjeselskapet avregner forbruket årlig basert på målt forbruk og A-konto innbetalinger.

Elektrisk gulvvarme i bad.

#### Energikarakter

F

#### Energifarge

Grønn

#### Aksjeselskap

Ensjøveien 29 AS

#### Organisasjonsnummer

932595419

#### Forretningsfører

Norian Eiendomsforvaltning

#### Forsikringsselskap

Protector Forsikring ASA

#### Polisenummer

1363130

#### Lånebetingelser fellesgjeld

Långiver: Lån Handelsbanken

Lånenummer: 8398.72.19044

Rest lånebeløp: 7 743 418

Innfrielsesdato: 25.02.2047

Gjeldende rente: 6,75%

#### Sikringsordning fellesgjeld

Selskapet er ikke tilknyttet en sikringsordning.

#### Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett.

#### Regnskap/budsjett

Megler har kopi av budsjett og årsregnskap. Dette kan interessenter få oversendt.

#### Styregodkjennelse

Kjøper av aksjen må godkjennes av boligaksjeselskapets styre for å ta boligen i bruk. Kjøper bærer selv risikoen for at godkjenning blir gitt, og må videreselge boligen for egen regning og risiko dersom styret ikke godkjenner kjøper som ny aksjeeier.

#### Vedtekter/husordensregler

Megler har kopi av selskapets husordensregler og vedtekter. Dette kan interessenter få oversendt.

#### Dyrehold

Det er tillatt med dyrehold i aksjelaget. Dyreholdet skal meldes til styret for registrering.

# Økonomi

## Totalpris

Kr 4 467 790

## Prisantydning

Kr 4 300 000

## Fellesgjeld

Kr 167 790

## Fellesgjeld pr. dato

31.12.2023

## Omkostninger

Kr 12 331

Noteringsgebyr: kr 3 750

Transportgebyr: kr 8 581

Omkostninger: kr 12 331

Regnestykket forutsetter at det kun noteres et pant på eiendommen

Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer.

## Totalt inkl. omk.

Kr 4 480 121

## Felleskostnader pr. mnd

Kr 5 297

## Felleskostnader inkluderer

Brensel A-konto 760

Renter og avdrag, lån Handelsbanken 1 169

Kabel TV 530

Felleskostnader (bl.a internett, fellesvaskeri, nedbetaling av lån, kommunale avgifter, felles forsikring m.m) 2 837,8

## Andel fellesformue

Kr 21 358

## Formuesverdi primær

Kr 1 076 702

## Formuesverdi primær år

2022

## Formuesverdi sekundær

Kr 4 091 469

## Formuesverdi sekundær år

2022

# Område

## Beliggenhet



Ensjø er et spennende område under stor utvikling. Området passer perfekt for deg som ønsker å bo litt utenfor den indre bykjerne, samtidig med alt av servicetilbud, kollektivtransport og friluftsområder i nærmiljøet - og kort vei til alt et rikt byliv forøvrig kan tilby.

Ensjø torg ligger kun få minutters gange fra boligen og tilbyr de fleste nødvendige fasiliteter. Dagligvarehandelen kan enkelt gjøres på Spar, Kiwi eller søndagsåpen Rema 1000. I tilknytning til torget og handlegaten i Gladengveien finner du også apotek, frisør, renseri, treningssenter, restauranter og caféer. På Åpent Bakeri får du rykende varm kaffe hver morgen og kan bestille ferskt brød til søndagsfrokosten, som ligger klart til henting når du kommer. Sam´s bar og bistro er en populær lokal gastropub.

Det er også gangavstand til både Fyrstikktorget og Hasle Torg med blant annet frisør, blomsterhandel, vinmonopol, legekontor, treningssentre, bakeri, caféer, restauranter og ulike servicetilbud. Vålerenga, Kampen og Gamlebyen ligger kun en kort spasertur unna og her finner du en rekke koselige caféer og restauranter, som Smia og Kampen bistro. På Tøyen har du blant annet restauranter som spanske Brutus restaurant og vinbar og populære Postkontoret med bar, klubbscene og shuffleboards.

Det er svært god offentlig kommunikasjon i området med både buss og T-bane i umiddelbar nærhet. Det er kun et par minutters gange til Ensjø T-banestasjon med linje 1-4. Reisetid til Jernbanetorget er kun 5 minutter og Nationaltheatret når du på ca. 8 minutter. Nærmeste bussholdeplass ligger i Etterstadgata hvor 37-bussen har avganger hele døgnet. Her finner du også buss nr. 100 og 110, mens 21-bussen går i Gladengveien. Flybuss og busser i de fleste øvrige retninger finner du ved kollektivterminalen på Helsefyr, mens T-banes linje 5 har stasjon på Hasle. Uansett om du vil til sentrum, til sjøen eller ut i marka vil du finne en buss eller bane som tar deg dit.

Nærområdet byr på flotte tur- og rekreasjonsmuligheter med flere idylliske parker i gangavstand som blant annet Vålerenga og Kampen park. Det er heller ikke lang til frodige og fargerike Botanisk hage. Ved Hovin finner du Hovindammen med turstier, benker og et rikt fugleliv, samt videre gangstier gjennom området. Svartdalsparken ligger rett nedenfor Etterstad og inviterer til en av Oslo sentrums skjulte stiperler. Stiene kan følges videre mot både Østensjøvannet, Østmarka og Ekeberg med skulpturpark eller motsatt vei gjennom Groruddalen, forbi bekker, vann og aktivitetsparker.

Det er gangavstand til flere barnehager i nærområdet på Ensjø, Kampen, Etterstad og Hovin. Et besøk på Kampen økologiske barnebondegård er et populært innslag for barna i området.

Området er lagt til rette for at både barn, unge og voksne kan ha en innholdsrik fritid. I tilknytning til ungdomsskolen finner du nye flotte Jordal idrettspark med Jordal Amfi, idrettshall tilrettelagt for flere idretter, fotballanlegg, skatepark og lekestativer. Vålerenga fotballs nye storstue, Intility Arena, samt Valhall flerbrukshall og Valle Hovin, med mulighet for skøyter på vinteren og konserter, finner du også i nærmiljøet. Nærmeste treningssenter er FreshFitness på Ensjø og SatsElixia på Kampen.

Ensjø ligger i bydel Gamle Oslo og bydelen er inne i en historisk forvandling med norgeshistoriens største utbygging. Utbyggingen av Bjørvika og Sørenga har allerede gitt bydelen et stort løft med den nye Operaen, Munchmuseet, Barcode, Sørenga med sjøbad. Ensjøbyen er i gjennom en totalforvandling fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til ferdsel i brede, åpne gater, lune parker og opplyste stier.

### Adkomst

Det vil bli skiltet med visningsskilt fra DNB Eiendom under annonserte visninger.

### Offentlig kommunikasjon

[www.ruter.no](http://www.ruter.no)

### Skolekrets

Ta kontakt med skolekontoret for nærmere informasjon.

# Øvrig info

## Oppdragsnummer

331240061

## Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale. Budgiver oppfordres til å opplyse ønsket overtagelse i budskjema.

## Selger

Lauritz Prag Sømme

## Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Se vedlagte egenerklæringsskjema med opplysninger om eiendommen.

## Boligkjøperforsikring

Mange kjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell eller på [help.no](http://help.no). Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 4 700,- / 5 200,- / 6 800,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring (avhengig av boligtype).

## Salgs- og betalingsvilkår

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

## Generelle bestemmelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingslovens bestemmelser, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere

ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

#### Forbrukerkjøp - definisjon

Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

#### Forbruker – avtalevilkår

Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

#### Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon

Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

#### Ikke-forbruker – avtalevilkår

Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

#### Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

#### Personvern

DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig og behandler personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle den tjenesten du ønsker knyttet til et eiendomsmegleroppdrag, når du er interessert,

visningsdeltaker/-påmelding, budgiver og kjøper. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger, er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b for å oppfylle avtale med deg.

Informasjon og dokumenter knyttet til et eiendomsmegleroppdrag oppbevares i 10 år DNB Eiendom benytter din kontaktinformasjon for å sende ut spørreundersøkelser til kjøpere. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i <https://dnbeiendom.no/om-oss/personvern>

#### Formidling

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden.

#### Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 0,9 % provisjon av salgssum  
Markedsføring kr 21 700  
Tilrettelegging kr 15 400  
Visningshonorar kr 3 000  
Oppgjørstjenester kr 7 900  
Eiendomsregisteret og e-signering kr 2 000

#### Tilbud på lånefinansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB låneconsulenter.

#### Kontaktperson

Olle Eriksson  
Eiendomsmegler  
[Olle.Eriksson@dnbeiendom.no](mailto:Olle.Eriksson@dnbeiendom.no)  
Tlf: 406 17 469

Helen Penahi  
Eiendomsmeglerfullmektig  
[Helen.Penahi@dnbeiendom.no](mailto:Helen.Penahi@dnbeiendom.no)  
Tlf: 998 87 669

#### Ansvarlig megler

Olle Eriksson  
Eiendomsmegler  
[Olle.Eriksson@dnbeiendom.no](mailto:Olle.Eriksson@dnbeiendom.no)  
Tlf: 406 17 469

#### Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Oslo Vålerenga, Rolf Hofmos gate 1  
0655 OSLO  
Tlf: 476 70 074  
Org.nr.: 910 968 955

#### Salgsoppgavedato

19.04.2024

#### Visning

Som annonsert eller ta kontakt med megler Olle Eriksson på mob 406 17 469 for avtale om visning.