| Anddes Geolab SAC<br>Una empresa del Grupo Anddes<br>Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú | **LABORATORIO GEOTÉCNICO**<br>**Informe de ensayo**<br>**ASTM D2216-19** | N° de solicitud<br>EPE-23.10.141<br>11-GEO-01-FOR-2001 / V1 / 24-06-24 |
|---|---|---|

| Información suministrada por el cliente | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del proyecto | Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023 | | |
| Cliente | Antamina | N° de proyecto | 2023 |
| Ubicación del proyecto | San Marcos - Ancash | N° de muestra | H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6, H-7, H-8, H-9, H-10, H-11, H-12 |
| Código de muestra | 02 ( Ruma 02) | Solicitado por | Gary Olivo |
| Profundidad (m) | 40,00 - 90,00 | Contacto del cliente | golivos@antamina.com |
| Zona | Patio de servicios / Botadero Este | | |
| Descripción | HORNFELS | | |

| Método de ensayo | ASTM D2216-19 Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass | | |
|---|---|---|---|
| Fecha recepción de la muestra | 2023-11-23 | No. páginas | 1 de 1 |
| Fecha de inicio / fin de ensayo | 2024-04-08 / 2024-04-10 | Fecha de emisión | 2024-08-27 |
| No. de informe de ensayo | EPE-23.10.141_7,9,2,4,11,8,1,3,5,6,18,10_200_R0_CA | Descripción del ítem | Suelo |

| Método de ensayo | A | TM (visual) | 3 in. |
|---|---|---|---|

| N° de prueba | | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Masa recipiente + suelo húmedo | | (g) | 25665,0 | | |
| (2) Masa recipiente + suelo seco | | (g) | 24908,0 | | |
| (3) Masa recipiente | | (g) | 1794,0 | | |
| (4) Masa del agua | (1) - (2) | (g) | 757,0 | | |
| (5) Masa suelo seco | (2) - (3) | (g) | 23114,0 | | |
| (6) Contenido de agua | (4/5)*100 | (%) | 3 | | |
| Contenido de agua promedio | | (%) | **3** | | |

| | |
|---|---|
| Cumple con la masa mínima indicada por el metodo de ensayo | SI |
| La muestra de suelo presenta estratificación | NO |
| Temperatura de secado a 110 ± 5°C. | SI |
| Se excluyó algún material del espécimen de ensayo | NO |
| Condición de la muestra | Disturbado |

**Observaciones**

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante.

Los ensayos fueron realizados en las instalaciones de Anddes Geolab.

| Realizado por: | Revisado por: | Autorizado por: |
|---|---|---|
| T. Bonifacio | D. Lizana | C. Soto |

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

Fin del informe