Anddes Geolab SAC Una empresa del Grupo Anddes Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú	**LABORATORIO GEOTÉCNICO** **Informe de ensayo** **ASTM D2216-19**	N° de solicitud EPE-23.10.141 11-GEO-01-FOR-2001 / V1 / 24-06-24

Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, M-13
Código de muestra	01 (Ruma 01)	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	40,00 - 90,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Patio de servicios / Botadero Este		
Descripción	Marmol		

Método de ensayo	ASTM D2216-19 Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass		
Fecha recepción de la muestra	2023-11-23	No. páginas	1 de 1
Fecha de inicio / fin de ensayo	2024-04-08 / 2024-04-10	Fecha de emisión	2024-08-27
No. de informe de ensayo	EPE-23.10.141_17,19,20,13,23,22,25,24,14,15,12,16,21_200_R0_C	Descripción del ítem	Suelo

Método de ensayo	A	TM (visual)	3 in.

N° de prueba			1	2	3
(1) Masa recipiente + suelo húmedo		(g)	26663,0		
(2) Masa recipiente + suelo seco		(g)	25953,0		
(3) Masa recipiente		(g)	1779,0		
(4) Masa del agua	(1) - (2)	(g)	710,0		
(5) Masa suelo seco	(2) - (3)	(g)	24174,0		
(6) Contenido de agua	(4/5)*100	(%)	3		
Contenido de agua promedio		(%)	**3**		

Cumple con la masa mínima indicada por el metodo de ensayo	SI
La muestra de suelo presenta estratificación	NO
Temperatura de secado a 110 ± 5°C.	SI
Se excluyó algún material del espécimen de ensayo	NO
Condición de la muestra	Disturbado

Observaciones

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante.

Los ensayos fueron realizados en las instalaciones de Anddes Geolab.

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
T. Bonifacio	D. Lizana	C. Soto

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

Fin del informe