

מס' תסקיר: 02093 תאריך בדיקה: 07.08.2026 בתוקף עד: 07.10.2027	תסקיר בדיקה וניסוי מכונות- הרמה פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 , סעיף 75, 76, 81 ו-86 <u>יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח עבודה</u>	בדיקה קודמת: 11.04.25 תסקיר קודם: 1677 בוצע ע"י: חגי מסטבום
נייד: 054-7720142 050-5204010 פקס:	איש קשר: אסף דודי	1. פרטי לקוח/ תפוס: בן יעקב פתרונות טקסטיל כתובת: שד' ההסתדרות 228, חיפה מייל: office@ben-yacov.com

2. תיאור המתקן: מלגוזת דיזל 78-662
 מיקום: חיפה

מס' פנימי:

מס' רישוי: 78-662
 שנתון:

#	תיאור	יצרן	דגם/סידורי	רדיוס (מטר)	עומס מבחן (טון)	עומס עבודה (טון)
1.	מלגזה בהנעת דיסל, מתניידת על 4 גלגלי גומי מלאים, תורן הרמה תלת שלבי, בוכנה וזוג שרשראות להרמת העגלה, זוג בוכנות ושרשראות להרמת התורן. התקן צידוד, גובה הרמה 4.3 מטר	TOYOTA	62-7FD25 S/N 6-FD25-10519	0.5		2.5

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים:

מס'	נושא	פירוט
1.		
2.		
3.		

4. הערות: מותר לשימוש

לא ימצא אדם מתחת לעומס.
 ההפעלה בהתאם להוראות היצרן.
 עומס עבודה בטוח בהתאם לטבלת העומסים של היצרן ולא יותר מהעומס הבטוח שאושר בתסקיר.
 השימוש בצידוד אסור במידה ואירע בו ליקוי שעלול לפגוע בתפקודו או שפג תוקפו של תסקיר זה.

מהנדס חגי מסטבום
 בודק מוסמן מתקני הרמה
 הסמכה מס' 372027

 חתימת הבודק

אני: חגי מסטבום בעל תעודה מס' 139834
 שכתובתי: עופרה חזה 6 קריית מוצקין

אשר הוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970, לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הצידוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות. שים לב: התסקיר מתייחס למצב הצידוד במועד הבדיקה ואינו מהווה תעודת אחריות או ביטוח.

תורן הנדסה ובדיקות- חגי מסטבום
 בודק מוסמך למכונות הרמה ואביזרי הרמה
 נייד: 054-5579433, מייל: Toren-eng@outlook.co.il