**Mantenimiento** 60000 km

Romero Polo

| MÁQUINA | TRACTORA | MARCA Y MODELO | MERCEDES ACTROS |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO / Nº INTERNO | 20030 | MATRÍCULA | 1130 KHD |
| Nº BASTIDOR / SERIE | WDF9634031B992183 | HORAS DE TRABAJO/KILÓMETROS | 484.954 km |

| TIPO DE OPERACIÓN | |
|---|---|
| 1- Comprobar niveles y posibles fugas de fluidos. | ☐ |
| 2- Revisar sistema de frenos, dirección y suspensión. | ☐ |
| 3- Comprobar neumáticos, presión, desgaste y fijación de ruedas. | ☐ |
| 4- Revisar transmisión, ejes y posibles fugas. | ☐ |
| 5- Comprobar quinta rueda, cierre, bloqueo y desgaste. | ☐ |
| 6- Engrasar quinta rueda y puntos de lubricación del vehículo. | ☐ |
| 7- Comprobar conexiones neumáticas y eléctricas del semirremolque. | ☐ |
| 8- Revisar alumbrado, batería y señalización. | ☐ |

| FILTRO Y MATERIALES | |
|---|---|
| Tipo de filtro / material | Cantidad / unidad |
| Grasa | Según necesidad |

**Mantenimiento** Romero Polo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MÁQUINA** | TRACTORA | **MARCA Y MODELO** | |
| **CÓDIGO / Nº INTERNO** | Escribir o seleccionar c | **MATRÍCULA** | |
| **Nº BASTIDOR / SERIE** | | **HORAS DE TRABAJO/KILÓMETROS** | |

| **OBSERVACIONES GENERALES** |
|---|
| |

**Las operaciones se han realizado siguiendo las especificaciones del fabricante.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE** | Eduardo Noguero Modrego | **FECHA** | |
| **FIRMA** |  | | |