THE OBJECTIVE
LUNES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:25 H
TRANSPORTE · THE OBJECTIVE

Iryo se guarda una bala de plata contra Puente en los registros del accidente de Urda

La compañía ferroviaria italiana Iryo guarda con mimo el denominado Libro de Fonemas del día del accidente de uno de sus trenes con otro de Renfe.

MARCOS SIERRA · **TRANSPORTE**

Una de las conversaciones almacenadas resulta clave para demostrar que la forma de proceder de sus profesionales fue ejemplar, según fuentes cercanas a la compañía consultadas por THE OBJECTIVE. Se trata de un fragmento del que informaba este diario dos días después del accidente del 28 de octubre de 2026. En el mismo, un maquinista de Iryo corregía a uno de los técnicos de ADIF que le ordenaba iniciar la «marcha normal» cuando otro tren de Iryo —el que sufrió el accidente— se encontraba parado en las vías.

El profesional de la compañía italiana consideró en este caso que el modo de circulación debía ser mediante la denominada «marcha a la vista», es decir, reducir la velocidad para adaptarla a la vía y sus circunstancias, confiando todo a su línea de visión para poder frenar a tiempo llegado el caso. El empleado del Centro de Regulación y Control (CRC) rectificó tras el apunte del maquinista de Iryo, que reinició la marcha bajo este protocolo, más seguro.

Las fuentes sindicales consultadas por este diario aseguran que «se ha guardado a buen recaudo una copia de este documento para tenerlo todo a mano en el caso de que se ponga en cuestión la forma de proceder del personal de Iryo en los momentos previos al accidente». Como sucede en este tipo de sucesos, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) llevará a cabo una investigación para tratar de aclarar los motivos del accidente.

Las fuentes de Iryo consultadas por este periódico temen las declaraciones que pueda hacer Óscar Puente. No olvidan que en el accidente de Adamuz el ministro ya puso en tela de juicio a la corporación. Tras el fallecimiento de 46 personas en ese suceso, apuntó posibles problemas en los trenes del operador italiano como hipotética causa del accidente. Las investigaciones de la CIAF, sin embargo, señalan directamente a la rotura de una vía un día antes de la tragedia, información adelantada en exclusiva por THE OBJECTIVE. El procedimiento seguido por el maquinista de Iryo fue «impecable» según esas mismas fuentes, de lo que queda constancia en el Libro de Fonemas para tranquilidad de sus trabajadores y la dirección de la compañía.

En el caso de la maquinista del tren accidentado y que ha sobrevivido a la tragedia, las grabaciones publicadas —no son todas las que se produjeron antes del accidente— ponen de relieve la profesio-

nalidad con la que actuó, siguiendo los procedimientos establecidos en una situación como la que tuvo que afrontar. Algo que ratifican a este periódico profesionales del sector ferroviario.

Es algo que tranquiliza a Iryo, sobre todo después de que Óscar Puente apuntase al error humano —ha señalado la manera de obrar del CRC— como posible causa de este nuevo accidente. El operador de trenes no olvida que, en el caso de Adamuz, el ministro de Transportes maniobró siempre que pudo para eludir la responsabilidad de ADIF —que depende de su ministerio—, el gestor de infraestructuras y responsable último en el caso de que el problema estuviera en la situación de las vías. Los hechos han puesto todos los focos de nuevo sobre la situación de las infraestructuras, con ADIF como máximo organismo al frente de las mismas.

- Marcos Sierra@marcossierrams@theobjective.com Marcos Sierra (Madrid, 1976) es un periodista con casi tres décadas de experiencia en medios de comunicación como Vozpópuli, La Información, elEconomista,… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/economia/transporte/2026-11-02/iryo-registros-accidente-urda-puente/
Recorte generado el 2/11/2026, 6:23:36 · sin publicidad ni recomendaciones.