El Confidencial

ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL

JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:00 H

Anatomía de una tragedia: lo que sabemos (y lo que investigará la jueza) del choque de dos trenes en Toledo

El centro de control de Adif autorizó al AVE a reanudar la marcha con el Iryo detenido por delante. El tren recorrió 25 kilómetros a toda velocidad antes de embestirlo. ElConfidencial reconstruye la secuencia que desencadenó el accidente de Urda

JOSÉ RAMÓN PÉREZ Y BLANCA CASANOVA Y JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ Y LAURA MARTÍN Y MIGUEL ÁNGEL GAVILANES

· **ESPAÑA**



Colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

- Accidente de tren en Toledo: fallecidos, heridos tras el choque y última hora, en directo
- Los audios desvelan el caos en la Sala de Control de Adif y cuestionan la seguridad de todo el sistema ferroviario español
- Viaje en el tercer tren del accidente de Urda que evitó la colisión: "Nos quedamos a unos metros del choque"

A las 8:53 de la mañana de este miércoles 28 de octubre, un tren AVE embistió a un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la línea Madrid-Sevilla, entre los municipios de Urda y Los Yébenes, produciendo el mayor accidente ferroviario de la historia de la Alta Velocidad. Esta es una reconstrucción con los datos recopilados por ElConfidencial y las declaraciones de las administraciones públicas y técnicos.

A las 8 de la mañana salía el AVE 02080 desde la estación Madrid-Puerta de Atocha en dirección a Sevilla Santa Justa, donde tenía prevista su llegada a las 10:39 horas. Pocos minutos antes, también había partido desde Madrid y con el mismo destino un Iryo 6076.

A las 8:30, un fallo informático en el sistema de señalización LZB —una tecnología de protección que informa de velocidades máximas permitidas, entre otros usos— afectó a 69 kilómetros de vía en el entorno de Urda (Toledo). De manera automática, por seguridad, al menos seis trenes se detuvieron. En este momento entra a tomar el mando del sistema ferroviario el centro de control de Adif de Atocha, que contacta con los maquinistas de todos los trenes para evaluar la situación.

Antes de este frenado automático de emergencia, el AVE circulaba con una velocidad media de 259 kilómetros por hora, según los datos sobre el estado de la red que Renfe publica en tiempo real y que recopila a diario ElConfidencial. El tren se detiene entre los municipios de Mascaraque y Manzaneque, a unos 25 kilómetros del siniestro.

A las 8:36, el Centro de Control de Adif autoriza al AVE a reanudar la marcha con normalidad, explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en rueda de prensa desde Atocha. Lo mismo se indica a los otros trenes, pese a que las condiciones de seguridad no lo aconsejan. Una "medida inexplicable", ha valorado Puente, ya que "con arreglo a los protocolos no podía reanudar la marcha" con un tren detenido y una señal roja.

Horas después de la comparecencia del ministro, pudimos conocer parte de los audios con las comunicaciones entre los trenes afectados y Atocha. La orden dictada por el operador y repetida por el maquinista es clara: "Maquinista del tren 02080 desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude la marcha al amparo del BSL [siglas de bloqueo de señalización lateral] con marcha normal."

Esta instrucción queda recogida en el Reglamento de Circulación Ferroviaria, pero tanto los audios como el ministro afirman que el AVE tiene "meta cero", lo que "significa que la parte del trayecto comprendida entre el tren y la señal de entrada de la estación siguiente, se encuentra ocupada", según el texto legal. En esta situación se debe circular en "marcha a la vista", que supone avanzar con precaución a un máximo de 40 kilómetros por hora, dado que la navegación está limitada a la capacidad visual del maquinista y a su capacidad de reacción, al no contar con lecturas de la red apropiadas y la degradación de las condiciones de seguridad. El protocolo no prevé otra opción para este caso.

En uno de los trenes que frenaron por seguridad y que no está involucrado en el accidente, su maquinista sí que se percata del error de la orden: no está solo en su cantón —tramo de vía que solo puede ser ocupado por un único convoy para evitar alcances— y rectifica al operador de Atocha para reclamar marcha a la vista, según relató Puente. Esta escena no está en los audios publicados hasta el momento, pero deberá formar parte de la investigación judicial.

Cinco minutos después, la maquinista del Iryo notifica una pérdida de transmisión tras haber estado circulando en BSL, según los audios. Informa que está detenida ante la señal de entrada de Urda. En esa llamada, a las 8:41, recibe la misma instrucción que su colega del AVE. En la captura realizada por ElConfidencial a las 8:45 se muestra cómo los trenes de Renfe han recuperado la circulación. En rueda de prensa, Puente afirma desconocer el motivo por el que no pudo moverse.

En una segunda llamada, esta maquinista alerta de que continúa detenida ante la señal de entrada de Urda. La respuesta de Atocha: "Conforme, pues nada, cuando pueda, ¿vale? Y si tiene problemas, nos llama." Qué sucede durante esos minutos en el centro de control para no actuar a la vista de que hay un tren detenido y otro acercándose sin limitaciones de velocidad es una de las incógnitas de la investigación.

Mientras tanto, el AVE recorre unos 25 kilómetros, alcanzando una velocidad de "hasta 200 kilómetros por hora", según Adif, y acaba impactando con el Iryo a las 8:53 horas, en el punto kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en Toledo.

El impacto provoca que los últimos tres coches del Iryo caigan por un terraplén y que el primero del AVE descarrile y acabe fuera de las vías. En ambos trenes viajaban 544 pasajeros, además de varios trabajadores, entre los que hay al menos 69 fallecidos y más de 70 heridos, según unas cifras oficiales que varían a medida que avanzan los trabajos de salvamento.

Un año negro para el ferrocarril

Este accidente ferroviario se produce apenas nueve meses después del que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba). El pasado 18 de enero, un tren Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló e invadió la vía contigua, provocando la colisión con un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario en dirección a Huelva. El accidente dejó 46 fallecidos y 152 heridos entre los 484 pasajeros que viajaban en ambos trenes.

Tras los accidentes ferroviarios de Adamuz, Gélida (Barcelona) y Urda, 2026 es ya el año con más víctimas mortales por accidentes ferroviarios en España desde al menos 2006, con 116 fallecidos. Hasta este último accidente, el año con más víctimas había sido 2013, con 105 fallecidos, 79 de ellos en el accidente de Angrois, provocado por el descarrilamiento de un Alvia en una curva a tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela.

Uno de cada diez accidentes ferroviarios significativos en la Unión Europea en 2024 fue una colisión entre trenes, según datos de Eurostat. Mientras que el número total de accidentes ferroviarios cayó un 32% entre 2010 y 2024, las colisiones estuvieron cerca de duplicarse, al pasar de 79 a 148 al año en este periodo. España es uno de los países donde más se produce este tipo de siniestro. El 31,6% de los accidentes ferroviarios registrados en España en 2024 fueron colisiones, frente al 9,8% de media en la UE.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha tenido lugar en un corredor de alta velocidad que entre abril y junio de este año movió a 1,55 millones de viajeros, su tercera mejor cifra de la historia, a apenas 79.980 viajeros de su récord, de acuerdo con los datos de la CNMC. Renfe transporta a alrededor

de dos de cada tres pasajeros del corredor, mientras que Iryo y Ouigo cuentan, cada uno, con un 17% de cuota de mercado.

Y es que la liberalización del sector ferroviario ha ampliado la oferta, tanto en trayectos como en plazas. En el segundo trimestre del año, los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo recorrieron casi dos millones de kilómetros en el corredor Madrid-Sevilla, un 40% más que en el mismo periodo de 2019, y ofrecieron 1,7 millones de plazas, un 56% más.

La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992, es la más antigua de España y sigue funcionando con su sistema de señalización original, el LZB. Su sustitución por el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) se adjudicó en octubre de 2021. La obra se ejecuta "por fases y, principalmente, por la noche, durante las horas de madrugada sin tráfico ferroviario". En su última Declaración sobre la Red, Adif situaba ya su puesta en servicio en 2027.

- Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, sobre el nuevo accidente de tren: "Nos va a dejar sin dormir otras cuantas noches" José Medrano

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-10-29/accidente-tren-toledo-renfe-iryo-tragedia-graficos-mapas-cbtr_4455035/
Recorte generado el 29/10/2026, 23:06:18 · sin publicidad ni recomendaciones.