THE OBJECTIVE
TRANSPORTE · THE OBJECTIVE
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 22:00 H

El primer informe estima que el AVE viajaba «entre 160 y 200 km/h» cuando chocó en Urda

Los primeros informes de la autoridad que investiga el accidente de Urda, en el que ya se ha confirmado la muerte de 69 personas, ha determinado

MANU TORRALBA · **TRANSPORTE**

La AITAT ha comunicado en una nota, remitida a los medios y de la que se hace eco la agencia Europa Press, que aún no ha hablado con los maquinistas ni responsables de circulación, ya que no se encuentran en condiciones psicológicas para ello. Por eso, al estar la investigación aún en fase inicial, «no se pueden aventurar explicaciones más allá de los datos constatados».

La Autoridad clasifica el accidente en la categoría de 'grave', según refleja en el informe emitido, en el que detalla que la hora de la colisión fue las 8.53 y que esta se produjo en la entrada de la estación de Urda, a la altura del PK 118+800 de la vía 2 de línea de alta velocidad 010 Madrid – Sevilla. «Las conclusiones de la investigación serán reflejadas, a su debido tiempo, en el informe final», ha reiterado.

El informe detalla que el tren Iryo se conformaba por ocho vagones en los que viajaban 147 pasajeros y cinco tripulantes, mientras que en el AVE se encontraban 379 viajeros y siete tripulantes en ocho coches. El primero se encontraba detenido frente a la señal de entrada de la estación de Urda, donde fue alcanzado por el segundo, cuya velocidad aún deberá ser concretada una vez se extraigan los datos exactos de la caja negra que ha sido recuperada esta tarde en el lugar del accidente. Por el momento, se estima que el tren de Renfe viajaba a una velocidad entre 160 y 200 kilómetros por hora.

El impacto fue de tal magnitud que el primer vagón del AVE, el número 8, quedó empotrado dentro de la cola del Iryo, el vagón uno, por lo que ambos volcaron y quedaron «girados al pie del terraplén de la vía», como se aprecia en las fotografías tomadas en el lugar del suceso. El resto del tren español quedó completamente descarrilado, quedando sobre la plataforma los seis últimos coches y cayendo el número 7 por el terraplén. El coche 3 quedó además atravesado por un fragmento de carril de vía deformado a consecuencia del choque. En cuanto al tren italiano, descarrilaron todos sus vagones salvo los dos primeros (números 7 y 8).

Para recopilar esta información, los equipos desplegados por la AITAT han inspeccionado el punto de la colisión, la infraestructura y los vehículos accidentados. Asimismo, han revisado el libro de telefonemas y las grabaciones de las comunicaciones producidas en el momento de la colisión. La AITAT ha expresado su agradecimiento por la colaboración del resto de entidades, equipos de emergencias

y fuerzas de seguridad presentes en el lugar del accidente ferroviario, así como sus condolencias a las víctimas de la tragedia y a sus seres queridos, ante los cuales se ha puesto a su disposición.

- Manu Torralba@ManuTorralbaTO Manuel Torralba escribe sobre Gobierno, política y sociedad desde la mesa de actualidad de THE OBJECTIVE. Especializado en instituciones durante más de… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/economia/transporte/2026-10-29/primer-informe-ave-200-km-h-urda/
Recorte generado el 30/10/2026, 6:23:47 · sin publicidad ni recomendaciones.