



Audi A4

VIN NUMERIS

WAUZZZ8K8DA241955


2021-12-09 03:30 UTC+00:00

JŪSŲ AUTOMOBILIS TRUMPAI:



✓ RIDA

Neaptikome ridos klastojimo požymių.



✓ VAGYSTĖS

Ši transporto priemonė nėra vogta.



✓ AVARIJOS

Neturime duomenų, kad šis automobilis būtų pažeistas.



✓ TAKSI

Ši transporto priemonė nebuvo naudojama kaip taksi.



Sekant pėdomis

1



Pagamintas
2013-04-24

Transporto priemonė buvo pagaminta, surinkta arba jos gamintojo registracijos adresas yra nurodytoje šalyje (arba valstijoje). Data gali būti apytikslė.



2



Atliktas aptarnavimas
2013-04

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkininė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



3



Atliktas aptarnavimas
2013-05

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkininė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



4



Atliktas aptarnavimas
2013-06

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkininė patikra, emisijų testai ar nedideli





5

**Atliktas
aptarnavimas**
2013-10

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



6

**Atliktas
aptarnavimas**
2013-10

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



7

**Atliktas
aptarnavimas**
2014-03

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



8

**Atliktas
aptarnavimas**
2014-11

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



9

**Atliktas
aptarnavimas**
2015-04

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



10

**Atliktas
aptarnavimas**
2015-06

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



11

**Atliktas
aptarnavimas**
2015-09

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



12

**Atliktas
aptarnavimas**
2015-11

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



13

**Atliktas
aptarnavimas**
2015-12

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.

14



**Atliktas
aptarnavimas**
2016-03

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



15



**Atliktas
aptarnavimas**
2016-11

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



16



**Atliktas
aptarnavimas**
2017-02

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



17



**Atliktas
aptarnavimas**
2017-02

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



18



**Atliktas
aptarnavimas**
2017-04

Buvo atlikti šio automobilio priežiūros ir (arba) remonto darbai. Priešpirkiminė patikra, emisijų testai ar nedideli remonto darbai taip pat gali atsidurti šioje kategorijoje.



19



**Parduodamas,
Lietuva**
2021-10

Šis įrašas reiškia, kad automobilis aptiktas parduodamas internetinėje prekyvietėje. Kartais gali būti nurodyta pardavėjo, o ne faktinė automobilio buvimo šalis (arba valstija).



Automobilio naudojimas ir nuosavybės suvaržymai

Neįgaliojo automobilis

✓ Įrašų neradome.

Vairavimo m-klos automobilis

✓ Įrašų neradome.

Policijos automobilis

✓ Įrašų neradome.

Naudotas kaip viešasis transportas

✓ Įrašų neradome.

Nuomos automobilis

✓ Įrašų neradome.

Naudotas kaip taksi

✓ Įrašų neradome.

Naudotas krovinių gabenimui

✓ Įrašų neradome.

Įkeitimas	✓ Įrašų neradome.
Buvo sunaikintas	✓ Įrašų neradome.
Areštas	✓ Įrašų neradome.
Nuosavybės teisių suvaržymas	✓ Įrašų neradome.
Kitas įrašas viešame registre	✓ Įrašų neradome.
Neišmokėta visa suma	✓ Įrašų neradome.
Buvo importuotas	✓ Įrašų neradome.
Buvo eksportuotas	✓ Įrašų neradome.



Patarimas

Aukščiau esančios lentelės pateikia geografines nuorodas į svarbius istorinius įvykius skirtingose šalyse. Informacija pravers bandant suprasti, kuriose šalyse transporto priemonė buvo eksploatuojama.























Pastaba

Apie kai kuriuos įvykius „carVertical“ gali nežinoti, kiti čia pateikti gali dubliuotis. Kai kuriais atvejais nurodyta geografinė vietovė gali būti pardavėjo registracijos adresas, o ne faktinė transporto priemonės buvimo vieta.



Vogtas / nevogtas?

KILMĖS ŠALIS	ŠALTINIS	AR TURIME
  Lietuva	Policija ieškomų transporto priemonų duomenų bazė	Įrašų nerasta
  Rumunija	Policija ieškomų transporto priemonų duomenų bazė	Įrašų nerasta
  Ukraina	Policija ieškomų transporto priemonų duomenų bazė	Įrašų nerasta
  Slovėnija	Policija ieškomų transporto priemonų duomenų bazė	Įrašų nerasta
  Kanada	Policija ieškomų transporto priemonų duomenų bazė	Įrašų nerasta
  Švedija	Policija ieškomų transporto priemonų duomenų bazė	Įrašų nerasta
  Slovakija	Policija ieškomų transporto priemonų duomenų bazė	Įrašų nerasta
  Čekija	Policija ieškomų transporto priemonų duomenų bazė	Įrašų nerasta
  Vengrija	Policija ieškomų transporto priemonų duomenų bazė	Įrašų nerasta
  Suomija	Policija ieškomų transporto priemonų duomenų bazė	Įrašų nerasta

Pastaba

„carVertical“ patikrina, ar transporto priemonė nebuvo pavogta nurodytose šalyse. Sąraše dažniausiai pateikiamas tik esamas statusas, t.y. atgauti automobiliai yra traktuojami kaip nevogti.



Rida

2013-05	✓ 2,881 km
2013-10	✓ 15,055 km
2013-10	✓ 17,694 km
2014-03	✓ 32,043 km
2014-11	✓ 61,652 km
2015-05	✓ 80,862 km
2015-10	✓ 94,827 km
2015-12	✓ 100,363 km
2016-03	✓ 111,769 km
2016-11	✓ 131,036 km
2017-02	✓ 138,985 km
2017-02	✓ 140,069 km
2017-04	✓ 147,379 km
2021-10	✓ 246,562 km

Faktai apie šio automobilio ridą

Tikėtina WAUZZZ8K8DA241955 rida ataskaitos generavimo metu: 248,300 km

Ridos patikra

Odometras: tikri rodmenys?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Odometras: netikri rodmenys?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Rida: patvirtintas klastojimas?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Rida: reikalavimo atskleisti odometro rodmenis išimtis?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Odometras: viršija mechanines ribas?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Rida: gali būti suklastota?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Pakeistas odometras?	✓ Jokių problemų neaptikome.

Rida: užfiksuota registracijos atnaujinimo metu?

✓ Jokių problemų neaptikome.

Rida: odometro neatitikimas?

✓ Jokių problemų neaptikome.

Rida: skambinti į nuosavybę patvirtinusių įstaigą?

✓ Jokių problemų neaptikome.

Rida: ištaisyta ankstesnė žyma apie viršytas mechanines odometro ribas?

✓ Jokių problemų neaptikome.

Šioje dalyje pateikiame įrašus, susijusius su galimomis odometro problemomis.

Pastaba

„carVertical“ negali garantuoti pateiktų odometro rodmenų tikslumo ir išsamumo. Kai kuriais atvejais įrašų datos gali būti apytikslės.



Žala

ANALIZUODAMI **WAUZZZ8K8DA241955** ISTORIJA, NEAPTIKOME UŽFIKSUOTŲ REIKŠMINGŲ AVARIJŲ



Martin | „carVertical“ žalų ekspertas

Jau daugiau nei 20 metų mano darbas susijęs su pažeistais automobiliais.

„Skendė“, sulipdytos iš dviejų, prastai suremontuotos transporto priemonės - per savo gyvenimą mačiau jų įvairiausių.

Su „carVertical“ sukūrėme unikalią, duomenų mokslu pagrįstą žalos aptikimo sistemą. Atlikome išsamią analizę ir neradome pakankamai įrodymų, kad šis automobilis buvo patyręs rimtą avariją ar kitokią didelę žalą.



Visgi kartais gali atsirasti netikslumų, ypač tikrinant senesnius automobilius. Nesąžiningi pardavėjai trūkumus ar gedimus neretai užmaskuoja taip, kad juos būtų kuo sudėtingiau aptikti. Kartais net perkamas automobilio VIN numeris ar atliekami kiti neteisėti veiksmai. Turime būdų tokiems nusikaltimams nustatyti, tačiau niekuomet galime garantuoti 100 proc.

Su pažeidimais susiję įrašai nuosavybės dokumente

Nuosavybės dokumento tikrinimas

Šioje dalyje pateikiame su nuosavybės dokumentu susijusias potencialias problemas.

Įrašas apie žymų nuosavybės dokumente nebuvimą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie potvynio padarytą žalą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie ugnies padarytą žalą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie krušos padarytą žalą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie sūraus vandens padarytą žalą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie vandalizmo faktą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie išardymą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie utilizuotą transporto priemonę?	✓ Jokių problemų neaptikome.

Įrašas apie atstatytą transporto priemonę?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie sutaisytą transporto priemonę?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie avarijos žalą arba nenurodyta?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie transporto priemonę iš naujo įrengtu vidumi?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie susidūrimą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie ankstesnę avariją ar incidentą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie patirtą incidentą, išsaugotą nuosavybę?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie perdarytą transporto priemonę?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie šešėlinę rinką?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie žalą, kurios vertė tokia, kad automobilį reikėtų nurašyti?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie išsaugotą savininką?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie užstatą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie memorandumo kopiją?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie tinkamumą tik dalims?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie išsaugotą ankstesnį savininką?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie pakoreguotą saugumo defektą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie patirtą žalą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie anksčiau netaisytiną arba sutaisytą?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie supresuotą transporto priemonę?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie nenaudojamą transporto priemonę?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie pavojingomis medžiagomis užterštą transporto priemonę?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie transporto priemonę, laukiančią utilizavimo?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie utilizuotą automobilį?	✓ Jokių problemų neaptikome.
Įrašas apie atgautą po vagystės?	✓ Jokių problemų neaptikome.

Patarimas

Fizinis patikrinimas prieš pirkimą - visuomet gera mintis. Jeigu šalia neturite padėti galinčių meistrų, pabandykite tai atlikti patys - rekomenduojamų punktų sąrašą rasite ataskaitos pabaigoje.

Pastaba

Gali būti, kad tikrinimo metu „carVertical“ turėjo ne visą informaciją apie šios transporto priemonės patirtas žalias.



Kaina

ESAME APTIKĘ ŠIO AUTOMOBILIO SKELBIMŲ INTERNETE:

2021-10



11 290 €



Įranga (anglų k.)

Identifikavimas ir techninės charakteristikos (gamintojo pateikta informacija)



GAMINTOJAS

Audi



MODELIS

A4



KĖBULO TIPAS

Universalas



PAGAMINIMO METAI

2013



MODELIO METAI

2013



VARIKLIS

1.8 l



VARIKLIO GALIA

125 kW



KURO TIPAS

Benzinas



TRANSMISIJOS TIPAS

Pusiau
automatinė



VARANTIEJI RATAI

Priekiniai



SPALVA

Mėlyna



DURŲ SKAIČIUS

4



VAIRO PADĖTIS

Vairas kairėje



CILINDRŲ SKAIČIUS

4



VARIKLIO KODAS

CJEB

Įranga (gamintojo pateikta informacija)

KODAS	APRAŠYMAS	KODAS	APRAŠYMAS
AQ0	Standard-production quality	AV1	Driving on the right
A00	No self-collection	A51	Audi AG
A8S	Standard equipment	B0A	Component parts set without country-specific building regulation
B31	Type approval country Netherlands	C28	Operating permit, alteration
CSI	Alloy wheels 7.5J x 17	D6J	1.8 TFSI®
E0A	No special edition	FA0	Control of series production
FC0	Without customized installation	FM0	Basic equipment variant
FQ0	Production wheels	FY1	Type 1
F0A	No special purpose vehicle, standard equipment	GH0	Without rear differential
GP2	Vehicles with special upgrade measures	G0Z	Variable gearing ratio
H0B	Tires 225/50 R17 94Y	J0P	Battery 580 A (105 Ah)
KK1	Refrigerant R134a	K8D	Wagon/Avant
L0L	Left-hand drive	NM1	Engine cover
NT0	Transit coating (type 1)	NY0	Standard battery/alternator capacity
N2E	Seat trim covers in fabric	PRG	Cast aluminum alloy wheels, 8Jx18 5-spoke Star design chrome-plated with 245/40 R 18 tires

PS1	Sports seats in front	QE0	Without storage compartment package/box
QF0	Without receiver/telephony (car phone)	QH1	Voice dialogue system
QQ0	Without add. lights (interior lighting)	QV0	Without TV reception/digital radio reception
QZ7	Power steering	Q1D	Sport Seats
SA3	Control (in-plant)	TQ6	4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06L.A
UF0	Without electric interface	UH2	Audi hold assist
U2A	Instrument cluster with radio-controlled clock, tachometer and trip recorder	VC0	Without remote-controlled garage door opener
VG6	Type of tire design 2	V0A	Tires without specification of tire brand
WA0	Business edition for the Netherlands	WN3	Connect package for the Netherlands
0C0	Standard	0FA	Standard manufacturing sequence
0G7	tiptronic	0HV	Vehicle class differentiation 8K0
0JG	Weight category front axle weight range 7	0LY	With special plates/labels/ safety certificates for the Netherlands
0NA	Without nameplate set (without model designation)	0P0	Rear exhaust tailpipe (standard)
0RZ	Without ignition/starter switch locking system, without steering lock	0SZ	Labels/plates in Dutch and French
0TD	Front and rear floor mats	0U0	Fuel quality 98-95 RON
0VH	Information kit in Dutch	0W1	Label for central electric German-speaking countries
0YH	Weight range 8 installation control only, no requirement forecast	0Y1	Standard climatic zones
1AT	ESP	1A2	Fuel system for SI engine with direct injection (FSI)
1BA	Standard suspension/shock absorption	1D8	Trailer hitch preparation
1EX	Special type plate (EU)	1E1	Activated carbon canister
1G5	Space-saving spare wheel	1KW	Disc brakes, rear
1LT	Disk brakes in front	1PA	Standard wheel bolts
1SA	Without additional front underbody guard	1S1	Vehicle tool kit and vehicle jack
1T3	First aid kit with warning triangle	1VG	Installation parts for four-cylinder engine
1X0	Front wheel drive	1Z1	Increase in initial standard fuel filling
2D0	Without action	2H1	Audi drive select control panel
2K1	Reinforced bumpers	2WA	Without additional tires
2ZQ	4-spoke multifunction steering wheel	2Z0	Without model and capacity designation
3B0	Without additional child seat anchor	3FA	Without roof insert (standard roof)
3GD	Plane luggage/load compartment floor in rear	3G0	Without child seat anchor front (ISOFIX)
3L3	Manual height adjustment for front seats	3M3	Passenger car design
3NZ	Split folding rear seat back	3Q1	Rear head restraints
3S1	Aluminum Roof Rails	3X0	Without bag
3Y0	Without roll-up sunshade	4A3	Heated Front Seats
4E0	Tailgate/trunk lid unlocking from outside	4GF	Windshield in heat-insulating glass
4I2	Radio remote controlled central locking operated from inside without safe lock	4KC	Side and rear windows in heat-insulating glass
4L6	Auto-dimming rearview mirror	4UE	Airbag for driver and front passenger
4X3	Side airbag in front, with curtain airbag	4ZB	High-gloss package
5C0	Without special body measures	5D7	Carrier frequency 868 MHz without panic button
5J0	Without rear spoiler	5K5	Adhesive film
5MA	Inlays, Micrometallic gray	5RU	Exterior mirror on the right (large field of view), convex

5SL	Left exterior mirror, aspherical	5XK	Sun visors on driver and front passengerside
6EA	Without additional side body covers (stone guard)	6E3	Front center armrest
6FA	Body-color exterior mirror housings	6F0	Without decorative films / emblems
6M0	Without tie down straps/net/pocket	6NJ	Headlining in cloth
6SS	Luggage compartment floor covering	6V1	Rear trim panel (ECE)
6W6	Front license plate carrier	6XD	Heated, power exterior mirrors
6Y8	Speed limiter	7AL	Anti-theft alarm
7B3	12V outlet in luggage compartment	7D5	DVD player
7E0	Without heat accumulator/auxiliary heater	7F9	Plastic/leather gearshift knob/handle
7G0	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)	7HA	Without leather package
7K0	Without direct tire pressure monitoring system	7L8	Start-stop system with regenerative braking
7MG	Emission standard EU5	7M1	Door sills with aluminum inlays
7P1	4-way power lumbar for front seats	7QA	Without CD/DVD for navigation
7T6	Audi MMI Navigation plus system	7X1	Audi rear acoustic parking system
7Y0	Without lane change assistant	8BP	Xenon Plus
8K4	Daytime running lights	8N6	Rain / Light sensor
8Q3	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)	8SK	LED rear combination lamps
8T1	Cruise control	8WB	Fog lights
8X1	Headlight washers	8YQ	Radio "HIGH"
8Z5	Not hot country	9AQ	Three-zone climate control
9G2	Alternator 100-150 A	9M0	Without electric auxiliary heater/ fuel-fired parking heater
9P3	Belt control, electric contact in buckle	9Q8	Color driver information system
9VD	Audi sound system	9WC	Without "Multimedia" in vehicle
9ZW	Audi connect online services	9Z0	Operating voltage 12 V
X2C	Equipment options subset for the Netherlands		

Patarimas

Lentelėje pateiktas įrangos, kuri buvo sumontuota gamykloje, sąrašas. Patikrinkite, ar faktiniame automobilyje nieko netrūksta.

Pastaba

Informacija yra tokia, kokią pateikė gamintojas. Transmisijos apibūdinime gali būti klaidinančių terminų - pvz., „robotizuotos“ pavarų dėžės techniškai labai artimos mechaninėms, nors įprasta jas suvokti kaip automatines.