




**Anger und Rathenau –
Defizitanalyse**

Punktueller Defizite

- Q fehlende Querungsmöglichkeit
- Q mangelhafte Querungsmöglichkeit
- Q mangelhafte Querungshilfe/-anlage
- . mangelhafte Unterführung
- X Barriere, Engstelle
- P fehlende Radbstanlage
- H mangelhafte Haltestelle
- ? undurchlässige Sackgasse

Lineare Defizite

- fehlender Gehweg
- zu schmaler Gehweg < 1,80 m
- schmaler Gehweg < 2,50 bis 1,80 m
- zu schmaler Gehweg mit Gehwegparken
- illegales Gehwegparken
- mangelhafte Oberfläche
- Bewuchs

Datengrundlage

LK Argus Kassel

Kartengrundlage

© Geobasisdaten: Bayerische
Vermessungsverwaltung

Stand

August 2025

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 km

