LOGO

Tu empresa

VISITA DE SEGURIDAD Y SALUD

Obra: Residencial Las Acacias, Calle Mayor 14, Paterna

Promotor: Inmobiliaria Mediterránea

Fecha: 01/10/2026 **Coordinador/a:** Lucía Ferrer

Fase de obra: Estructura, con el forjado de la planta tercera

Empresas presentes

- Construcciones Albufera (contrata principal)
- Estructuras Levante (encofrado)
- Montajes Soler (andamio)
- Grúas Martínez (grúa torre)

Deficiencias detectadas

Deficiencia	Empresa	Medida correctora	Plazo
Falta la barandilla del borde norte en el forjado de la planta tercera, unos 10 metros	Estructuras Levante	Colocar la barandilla antes de continuar trabajando en esa zona	Inmediato
Dos operarios sin casco debajo de la grúa	Montajes Soler	Uso obligatorio de casco	Corregido en el momento
El cuadro eléctrico de obra tiene la puerta rota y no cierra	Construcciones Albufera	Cambiar el cuadro eléctrico	09/10/2026

Actuaciones

Paralización de trabajos: Sí

Anotado en el libro de incidencias: Sí

Observaciones

Orden y limpieza bien y los accesos señalizados

Próxima visita: 08/10/2026

_____

Coordinador/a de seguridad y salud

_____

Recibí: jefe/a de obra