



DICTAMEN DE INSPECCIÓN

Inspection Report
AVBA Inspections, Certifications and Maintenance SAS. de C.V.



NOMBRE DEL CLIENTE · CUSTOMER
GRÚAS Y TRANSPORTES GARZA S.A. DE C.V.

UNIDAD DE INSPECCIÓN
Tipo A

DOMICILIO / LUGAR DE INSPECCIÓN · ADDRESS
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO 2828, PARQUE IND. FINSA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.

MAQUINARIA · MACHINERY | CAPACIDAD · CAPACITY | DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MAQUINARIA GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA	CAPACIDAD 50 TON	MARCA GROVE	MODELO GMK 3050-2	NO. SERIE GR-2019-GMK-00458
NO. IDENTIFICACIÓN · ID AVBA-INS-2026-0089		FECHA DE INSPECCIÓN · ISSUE DATE 15 / 05 / 2026		

Verificar el correcto funcionamiento del equipo antes mencionado.

Inspección de estrobos, eslingas y componentes de carga.	Revisión física: empernado y tornillería.
Prueba de carga al equipo.	Revisión documental y tabla de capacidades.
Revisión documental general del equipo.	Verificación de programas de mantenimiento y bitácora.
Revisión de mecanismos y equipos de seguridad.	Verificación de sistemas hidráulico, eléctrico y mecánico.
Verificación de instrumentos de medición.	

Se concluye que mecánicamente el equipo **GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA GROVE GMK 3050-2**, No. de Serie **GR-2019-GMK-00458**, es apto para realizar las operaciones para lo cual fue diseñado, con apego a la normatividad aplicable, tabla de capacidades y especificaciones del fabricante.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

SATISFACTORIA

ESTADO DEL EQUIPO · EQUIPMENT STATUS

OPERATIVO

FIRMA DEL INSPECTOR · REALIZADO POR

ING. CARLOS HDEZ. RAMÍREZ
Inspector-607695-27940089

APROBADO POR

ING. JOSÉ MARCOS GONZÁLEZ CALDERÓN
Director General



AB.45198-00247-2026MX



REPORTE FOTOGRÁFICO
Photographic Report & Load Test · Prueba de Carga

AB.45198-00247-2026MX

INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO · GROVE GMK 3050-2		
 Fotografía 01 Vista general del equipo	 Fotografía 02 Placa de identificación	 Fotografía 03 Estructura principal y pluma
 Fotografía 04 Sistema hidráulico	 Fotografía 05 Cabina y controles del operador	 Fotografía 06 Sistemas de estabilización
 Fotografía 07 Gancho principal — vista general	 Fotografía 08 Gancho principal — seguro y desgaste	 Fotografía 09 Gancho auxiliar — condición

EQUIPO INSPECCIONADO GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA · GROVE GMK 3050-2					
CAPACIDAD NOMINAL 50 TON					
FECHA DE PRUEBA 15 / 05 / 2026					
 Sin Carga	— (pluma vertical)	10.8 m ↑ ingresado	90° pluma vertical	10.8m = longitud pluma	✓ CUMPLE
 Con Carga	6.0 m ↑ ingresado	10.8 m ↑ ingresado	56.3° arccos(r/L)	8.98m $\sqrt{(L^2-r^2)}$	✓ CUMPLE
					
RADIO DE OPERACIÓN <i>INGRESADO</i> 6.0m					
LONGITUD DE PLUMA <i>INGRESADO</i> 10.8m					
ÁNGULO DE TRABAJO <i>CALCULADO</i> 56.3° ✓ arccos(r / L)					
ALTURA DE IZAJE <i>CALCULADO</i> 8.98m ✓ $\sqrt{(L^2 - r^2)}$					

El equipo **GROVE GMK 3050-2** No. Serie **GR-2019-GMK-00458** respondió correctamente en ambas pruebas realizadas. Durante la prueba sin carga se verificó el funcionamiento de todos los sistemas (hidráulico, eléctrico y mecánico) sin detectar anomalías. En la prueba con carga a radio de operación de **6.0 m** y longitud de pluma de **10.8 m**, se obtuvo un ángulo de trabajo de **56.3°** y una altura de izaje efectiva de **8.98 m**.

RECOMENDACIONES OPERATIVAS
La grúa no deberá trabajar en un rango mayor al 85% de su capacidad nominal, conforme a la tabla del fabricante. El levantamiento de cada carga debe basarse estrictamente en la tabla de capacidades del fabricante. La extensión de la pluma durante las maniobras deberá realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante. La inspección y pruebas de equipos deben ser debidamente planeadas y programadas.
RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
Mantener una bitácora actualizada con características técnicas e historial de mantenimientos. Adecuar y/o complementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Documentar los mantenimientos relevantes mediante evidencias (hojas de trabajo, fotografías, etc.). Es obligatorio reportar cualquier mantenimiento mayor realizado al equipo inspeccionado.
RECOMENDACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL
Antes de cada maniobra, realizar una inspección visual completa del equipo. Registrar periódicamente la medición de estrobos del gancho principal y auxiliar. En caso de desarmado y rearmado del equipo: Se deberán respetar las condiciones del dictamen. Se deberá notificar a la unidad verificadora y al responsable de seguridad. Se deberá realizar una nueva inspección visual.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Delimitar el área de operación mediante barreras físicas, cintas o señalización preventiva. Notificar a todo el personal presente sobre las maniobras a realizar. Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar componentes hechizos o no certificados.
RECOMENDACIONES SOBRE EL PERSONAL
El operador debe demostrar competencia técnica comprobable. El operador deberá estar certificado por un organismo externo que avale su capacidad.
RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CUMPLIMIENTO
Este dictamen tiene vigencia de un (1) año a partir de la fecha de inspección , condicionado a que: Se mantengan activos los programas de mantenimiento preventivo y correctivo. No se realicen modificaciones estructurales o mecánicas relevantes al equipo. Cualquier modificación o cambio importante en el equipo deberá ser reportado a AVBA Inspections y evaluado nuevamente. Este dictamen certifica que el equipo cumple con la normatividad aplicable, las especificaciones del fabricante y las condiciones seguras de operación en la fecha de inspección.