

DICTAMEN DE INSPECCIÓN

Inspection Report

AVBA Inspections, Certifications and Maintenance SAS. de C.V.



NOMBRE DEL CLIENTE · *CUSTOMER*
GRÚAS Y TRANSPORTES GARZA S.A. DE C.V.

UNIDAD DE INSPECCIÓN
Tipo A

DOMICILIO / LUGAR DE INSPECCIÓN · *ADDRESS*
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO 2828, PARQUE IND. FINSA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.

MAQUINARIA · *MACHINERY* | CAPACIDAD · *CAPACITY* | DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MAQUINARIA GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA	CAPACIDAD 50 TON	MARCA GROVE	MODELO GMK 3050-2	NO. SERIE GR-2019-GMK-00458
NO. IDENTIFICACIÓN · <i>ID</i> AVBA-INS-2026-0089		FECHA DE INSPECCIÓN · <i>ISSUE DATE</i> 15 / 05 / 2026		

Verificar el correcto funcionamiento del equipo antes mencionado.

Inspección de estrobos, eslingas y componentes de carga.
Revisión física: empernado y tornillería.
Prueba de carga al equipo.
Revisión documental y tabla de capacidades.
Revisión documental general del equipo.
Verificación de programas de mantenimiento y bitácora.
Revisión de mecanismos y equipos de seguridad.
Verificación de sistemas hidráulico, eléctrico y mecánico.
Verificación de instrumentos de medición.

Se concluye que mecánicamente el equipo **GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA GROVE GMK 3050-2**, No. de Serie **GR-2019-GMK-00458**, es apto para realizar las operaciones para lo cual fue diseñado, con apego a la normatividad aplicable, tabla de capacidades y especificaciones del fabricante.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

SATISFACTORIA

ESTADO DEL EQUIPO · *EQUIPMENT STATUS*

OPERATIVO

FIRMA DEL INSPECTOR · *REALIZADO POR*

ING. CARLOS HDEZ. RAMÍREZ
Inspector-607695-27940089

APROBADO POR

AB.45198-00247-2026MX



REPORTE FOTOGRÁFICO


Photographic Report & Load Test · Prueba de Carga

NO. CERTIFICADOAB.45198-00247-2026MX

INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO · GROVE GMK 3050-2	
01	Fotografía 01 Vista general del equipo
02	Fotografía 02
	Vista general del equipo
03	Fotografía 03
	Placa de identificación
04	Fotografía 04
	Estructura principal y pluma
05	Fotografía 05
	Sistema hidráulico
06	Fotografía 06
	Cabina y controles del operador
	Sistemas de estabilización
07	Fotografía 07
	Gancho principal — vista general
08	Fotografía 08
	Gancho principal — seguro y desgaste
09	Fotografía 09
	Gancho auxiliar — condición

EQUIPO INSPECCIONADO GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA · GROVE GMK 3050-2
CAPACIDAD NOMINAL 50 TON
FECHA DE PRUEBA 15 / 05 / 2026

☐ Sin Carga	— (pluma vertical)	10.8 m ↑ ingresado	90° pluma vertical	10.8m = longitud pluma	✓ CUMPLE
☐ Con Carga	6.0 m ↑ ingresado	10.8 m ↑ ingresado	56.3° arccos(r/L)	8.98m $\sqrt{(L^2 - r^2)}$	✓ CUMPLE



RADIO DE OPERACIÓN *INGRESADO*
6.0m

LONGITUD DE PLUMA *INGRESADO*
10.8m

ÁNGULO DE TRABAJO *CALCULADO*
56.3°
✓ arccos(r / L)

ALTURA DE IZAJE *CALCULADO*
8.98m
✓ $\sqrt{(L^2 - r^2)}$

El equipo **GROVE GMK 3050-2** No. Serie **GR-2019-GMK-00458** respondió correctamente en ambas pruebas realizadas. Durante la prueba sin carga se verificó el funcionamiento de todos los sistemas (hidráulico, eléctrico y mecánico) sin detectar anomalías. En la prueba con carga a radio de operación de **6.0 m** y longitud de pluma de **10.8 m**, se obtuvo un ángulo de trabajo de **56.3°** y una altura de izaje efectiva de **8.98 m**.
Sin observaciones de riesgo. El equipo se considera apto para operar bajo las condiciones inspeccionadas.

✓ PRUEBA APROBADA

AB.45198-00247-2026MX



DICTAMEN DE INSPECCIÓN

Recomendaciones Generales · General Recommendations

NO. CERTIFICADOAB.45198-00247-2026MX

RECOMENDACIONES OPERATIVAS

- La grúa no deberá trabajar en un rango mayor al 85% de su capacidad nominal, conforme a la tabla del fabricante.
- El levantamiento de cada carga debe basarse estrictamente en la tabla de capacidades del fabricante.
- La extensión de la pluma durante las maniobras deberá realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante.

La inspección y pruebas de equipos deben ser debidamente planeadas y programadas.
RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
Mantener una bitácora actualizada con características técnicas e historial de mantenimientos. Adecuar y/o complementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Documentar los mantenimientos relevantes mediante evidencias (hojas de trabajo, fotografías, etc.). Es obligatorio reportar cualquier mantenimiento mayor realizado al equipo inspeccionado.
RECOMENDACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL
Antes de cada maniobra, realizar una inspección visual completa del equipo. Registrar periódicamente la medición de estrobos del gancho principal y auxiliar. En caso de desarmado y rearmado del equipo: Se deberán respetar las condiciones del dictamen. Se deberá notificar a la unidad verificadora y al responsable de seguridad. Se deberá realizar una nueva inspección visual.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Delimitar el área de operación mediante barreras físicas, cintas o señalización preventiva. Notificar a todo el personal presente sobre las maniobras a realizar. Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar componentes hechizos o no certificados.
RECOMENDACIONES SOBRE EL PERSONAL
El operador debe demostrar competencia técnica comprobable. El operador deberá estar certificado por un organismo externo que avale su capacidad.
RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CUMPLIMIENTO
Este dictamen tiene vigencia de un (1) año a partir de la fecha de inspección , condicionado a que: Se mantengan activos los programas de mantenimiento preventivo y correctivo. No se realicen modificaciones estructurales o mecánicas relevantes al equipo. Cualquier modificación o cambio importante en el equipo deberá ser reportado a AVBA Inspections y evaluado nuevamente. Este dictamen certifica que el equipo cumple con la normatividad aplicable, las especificaciones del fabricante y las condiciones seguras de operación en la fecha de inspección.