

	Trabajos Ocultos	Código: RG-04-03
		Versión: 02
		Fecha de puesta en vigor: 01.03.2018
		Página: 1 de 1

Obra: Casa 3428

Fecha: 25/4/2019

Lugar: Nueva cisterna

(Denominación del lugar de los trabajos, local, nave, edificio, instalación, etc.)

Nosotros los abajo firmantes:

Hemos realizado la comprobación del trabajo siguiente: colocación del
acero de refuerzo de la cisterna y determinaron:

1- Se espacia a 35cm el acero de la base (cisterna) en ambas

(Descripción de la construcción ejecutada)

direcciones.

2- _____

(Corresponde al plano ejecutivo y no tienen desviaciones)

3- Se empleo acero Ø 13

(Tipo y calidad de los materiales utilizados)

4- El acero Tiene la calidad requerida al igual que los doblados y cortes.

(Calificación de la calidad del trabajo y si corresponde a lo que se determina)

Observaciones:

Se aprovechan para utilizar las piezas prefabricadas del refugio que aportaran a la rigidez y disminuiran empujes.

Y en base a lo expuesto permitimos la ejecución de los trabajos posteriores. Y para que así conste se firma la presente:

Constructor: Abel Rivera Merino

Firma: 

Inversionista: Ignacio J. Santos Zamora

Firma: _____

Proyectista: _____

Firma: _____