


REGISTRO Nº3	REGISTROS TRIMESTRALES ESTADO CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº3 Y 4			 Sanisur FECHA: 26/marz/26	
ACTIVIDAD	ESTADO			ACCIÓN REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE BOQUILLAS	P.G	☒	TODO CORRECTO. SALIDA DEL AGUA DE FORMA HOMOGÉNEA	todo ok	
	P.P	☒			
	C.R	☒			
	P.A	☒			
	P.G	☐	PRESENCIA DE SUCIEDAD, CORROSIÓN O INCRUSTACIONES		
	P.P	☐			
	C.R	☐			
	P.A	☐			
FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE BOMBAS DE IMPULSIÓN	P.G	☒	TODO CORRECTO		
	P.P	☒			
	C.R	☐			
	P.A	☒			
	P.G	☐	MAL FUNCIONAMIENTO O PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN O PERDIDAS	Se cambia Bomba impul. C-R	
	P.P	☐			
	C.R	☒			
	P.A	☐			
ESTADO DE CONSERVACIÓN EN CUANTO A FILTROS DE RECIRCULACIÓN	P.G	☒	AUSENCIA, TODO CORRECTO	todo ok	
	P.P	☒			
	C.R	☒			
	P.A	☒			
	P.G	☐	PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES		
	P.P	☐			
	C.R	☐			
	P.A	☐			

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

REGISTRO Nº3	REGISTROS TRIMESTRALES ESTADO CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº3 Y 4			Sanisur FECHA: 22/12/25
ACTIVIDAD	ESTADO			FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE BOQUILLAS	P.G	✓	TODO CORRECTO. SALIDA DEL AGUA DE FORMA HOMOGÉNEA	
	P.P	✓		
	C.R	✓		
	P.A			
	P.G		PRESENCIA DE SUCIEDAD, CORROSIÓN O INCRUSTACIONES	
	P.P			
	C.R			
	P.A			
FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE BOMBAS DE IMPULSIÓN	P.G	✓	TODO CORRECTO	
	P.P	✓		
	C.R	✓		
	P.A			
	P.G		MAL FUNCIONAMIENTO O PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN O PERDIDAS	
	P.P			
	C.R			
	P.A			
ESTADO DE CONSERVACIÓN EN CUANTO A FILTROS DE RECIRCULACIÓN	P.G	✓	AUSENCIA, TODO CORRECTO	
	P.P	✓		
	C.R	✓		
	P.A			
	P.G		PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES	Fuente Parada Necesita Reparación
	P.P			
	C.R			
	P.A	X		

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

REGISTRO Nº3	REGISTROS TRIMESTRALES ESTADO CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº3 Y 4			Sanisur FECHA: 29/10/25	
ACTIVIDAD	ESTADO			ACCIÓN REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE BOQUILLAS	P.G	✓	TODO CORRECTO. SALIDA DEL AGUA DE FORMA HOMOGÉNEA	todo ok	
	P.P	✓			
	C.R	✓			
	P.A				
	P.G		PRESENCIA DE SUCIEDAD, CORROSIÓN O INCRUSTACIONES		
	P.P				
	C.R				
	P.A				
FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE BOMBAS DE IMPULSIÓN	P.G	✓	TODO CORRECTO		
	P.P	✓			
	C.R	✓			
	P.A				
	P.G		MAL FUNCIONAMIENTO O PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN O PERDIDAS	la fuente de la Plaza del Ajun. está parada rotura bombas.	
	P.P				
	C.R				
	P.A	X			
ESTADO DE CONSERVACIÓN EN CUANTO A FILTROS DE RECIRCULACIÓN	P.G	✓	AUSENCIA, TODO CORRECTO	todo ok	
	P.P	✓			
	C.R	✓			
	P.A				
	P.G		PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES		
	P.P				
	C.R				
	P.A				

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

REGISTRO Nº3	REGISTROS TRIMESTRALES ESTADO CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº3 Y 4			 FECHA: 25/7/25
ACTIVIDAD	ESTADO		ACCIÓN REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE BOQUILLAS	P.G	☒	TODO CORRECTO. SALIDA DEL AGUA DE FORMA HOMOGÉNEA	
	P.P	☒		
	C.R	☒		
	P.A	☒		
	P.G	☐	PRESENCIA DE SUCIEDAD, CORROSIÓN O INCRUSTACIONES	
	P.P	☐		
	C.R	☐		
	P.A	☐		
FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE BOMBAS DE IMPULSIÓN	P.G	☒	TODO CORRECTO	
	P.P	☒		
	C.R	☒		
	P.A	☒		
	P.G	☐	MAL FUNCIONAMIENTO O PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN O PERDIDAS	
	P.P	☐		
	C.R	☐		
	P.A	☐		
ESTADO DE CONSERVACIÓN EN CUANTO A FILTROS DE RECIRCULACIÓN	P.G	☒	AUSENCIA, TODO CORRECTO	
	P.P	☒		
	C.R	☒		
	P.A	☒		
	P.G	☐	PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES	
	P.P	☐		
	C.R	☐		
	P.A	☐		

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

FECHA DE REVISIÓN: FEBRERO-2025


REVISIÓN: 1

REGISTRO Nº3	REGISTROS TRIMESTRALES ESTADO CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº3 Y 4			 FECHA: 24/04/25
ACTIVIDAD	ESTADO		ACCIÓN REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE BOQUILLAS	P.G	✓	TODO CORRECTO. SALIDA DEL AGUA DE FORMA HOMOGÉNEA todo ok	
	P.P	✓		
	C.R	✓		
	P.A	✓		
	P.G		PRESENCIA DE SUCIEDAD, CORROSIÓN O INCRUSTACIONES	
	P.P			
	C.R			
	P.A			
FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE BOMBAS DE IMPULSIÓN	P.G	✓	TODO CORRECTO todo ok	
	P.P	✓		
	C.R	✓		
	P.A	✓		
	P.G		MAL FUNCIONAMIENTO O PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN O PERDIDAS	
	P.P			
	C.R			
	P.A			
ESTADO DE CONSERVACIÓN EN CUANTO A FILTROS DE RECIRCULACIÓN	P.G	✓	AUSENCIA, TODO CORRECTO todo ok	
	P.P	✓		
	C.R	✓		
	P.A	✓		
	P.G		PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES	
	P.P			
	C.R			
	P.A			

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

FECHA DE REVISIÓN: FEBRERO-2025

REVISIÓN: 1

REGISTRO Nº 3	REGISTROS TRIMESTRALES ESTADO CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº 3 Y 4			FECHA: 17/11/25	
ACTIVIDAD	ESTADO			ACCION REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE CONSERVACIÓN BOQUILLAS	PA		TODO CORRECTO. SALIDA DEL AGUA DE FORMA HOMOGenea	Paradas	
	PG				
	PA		PRESENCIA SUCIEDAD, CORROSIÓN O INCRUSTACIONES	Paradas	
	PG				
FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN BOMBAS DE IMPULSIÓN	PA		TODO CORRECTO	Paradas	
	PG				
	PA		MAL FUNCIONAMIENTO O PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN O PÉRDIDAS	Paradas	
	PG				
ESTADO DE CONSERVACIÓN EN CUANTO A FILTROS DE RECIRCULACIÓN	PA		AUSENCIA. TODO CORRECTO	Paradas	
	PG				
	PA		PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES	Paradas.	
	PG				

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

REGISTRO Nº 3	REGISTROS TRIMESTRALES ESTADO CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº 3 Y 4			FECHA: 24/10/24
ACTIVIDAD	ESTADO			ACCION REALIZADA
ESTADO DE CONSERVACIÓN BOQUILLAS	PA		TODO CORRECTO. SALIDA DEL AGUA DE FORMA HOMOGENEA	PARADA
	PG			
	PA		PRESENCIA SUCIEDAD, CORROSIÓN O INCRUSTACIONES	PARADAS
	PG			
FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN BOMBAS DE IMPULSIÓN	PA		TODO CORRECTO	PARADAS
	PG			
	PA		MAL FUNCIONAMIENTO O PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN O PÉRDIDAS	PARADAS
	PG			
ESTADO DE CONSERVACIÓN EN CUANTO A FILTROS DE RECIRCULACIÓN	PA		AUSENCIA. TODO CORRECTO	PARADAS
	PG			
	PA		PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES	PARADAS
	PG			

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

REGISTRO Nº 3	REGISTROS TRIMESTRALES ESTADO CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº 3 Y 4		FECHA: 22/07/24
ACTIVIDAD	ESTADO		ACCION REALIZADA
ESTADO DE CONSERVACIÓN BOQUILLAS	PA	X	TODO CORRECTO. SALIDA DEL AGUA DE FORMA HOMOGENEA
	PG	X	
	PA		PRESENCIA SUCIEDAD, CORROSIÓN O INCRUSTACIONES
	PG		
FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN BOMBAS DE IMPULSIÓN	PA	X	TODO CORRECTO
	PG		
	PA	X	MAL FUNCIONAMIENTO O PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN O PÉRDIDAS
	PG		
ESTADO DE CONSERVACIÓN EN CUANTO A FILTROS DE RECIRCULACIÓN	PA		AUSENCIA. TODO CORRECTO
	PG		
	PA	X	PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES
	PG	X	
			SE LIMPIAR

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN: