



REGISTRO Nº4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/ PROTOCOLO FNT Nº2		FECHA: 25 / marzo / 26		
ACTIVIDAD	ESTADO		ACCIÓN REALIZADA		
			FIRMA RESPONSABLE TAREAS		
ESTADO DE LAS BOQUILLAS	LC	☒	AUSENCIA. TODO CORRECTO	Revisadas todo OK	
	PM	☒			
	PAL	☒			
	LM	☒			
	PA	☒			
	PAN	☒			
	LH	☒			
	PL	☒			
	LHG	☒			
	CS LH	☒			
	LC	☐	PRESENCIA SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODOS		
	PM	☐			
	PAL	☐			
	LM	☐			
	PA	☐			
	PAN	☐			
	LH	☐			
	PL	☐			
LHG	☐				
CS LH	☐				
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSION	LC	☒	AUSENCIA. TODO CORRECTO.	Revisadas OK	
	PM	☒			
	PAL	☒			
	LM	☒			
	PA	☒			
	PAN	☒			
	LH	☒			
	PL	☒			
	LHG	☒			
	CS LH	☒			
	LC	☐	PRESENCIA DE ELEMENTOS DE CORROSION		
	PM	☐			
	PAL	☒			
	LM	☐			
	PA	☒			
	PAN	☒			
	LH	☒			
	PL	☒			
LHG	☒				
CS LH	☒				
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	LC	☒	AUSENCIA. TODO CORRECTO.	Revisadas todo OK	
	PM	☒			
	PAL	☒			
	LM	☒			
	PA	☒			
	PAN	☒			
	LH	☒			
	PL	☒			
	LHG	☒			
	CS LH	☒			
	LC	☐	PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES		
	PM	☐			
	PAL	☐			
	LM	☐			
	PA	☐			
	PAN	☐			
	LH	☐			
	PL	☐			
LHG	☐				
CS LH	☐				

REGISTRO Nº4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/ PROTOCOLO FNT Nº2		FECHA: 16/9/25	
ACTIVIDAD	ESTADO		ACCIÓN REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE LAS BOQUILLAS	LC	☒	AUSENCIA. TODO CORRECTO	
	PM	☒		
	PAL	☒		
	LM	☒		
	PA	☒		
	PAN	☒		
	LH	☒		
	PL	☒		
	LHG	☒		
	CS LH	☒		
	PD	☒		
	LC	☐	PRESENCIA SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODOS	
	PM	☐		
	PAL	☐		
	LM	☐		
	PA	☐		
	PAN	☐		
	LH	☐		
	PL	☐		
LHG	☐			
CS LH	☐			
PD	☐			
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSION	LC	☒	AUSENCIA. TODO CORRECTO.	
	PM	☒		
	PAL	☒		
	LM	☒		
	PA	☒		
	PAN	☒		
	LH	☒		
	PL	☒		
	LHG	☒		
	CS LH	☒		
	PD	☒		
	LC	☐	PRESENCIA DE ELEMENTOS DE CORROSION	
	PM	☐		
	PAL	☐		
	LM	☐		
	PA	☐		
	PAN	☐		
	LH	☐		
	PL	☐		
LHG	☐			
CS LH	☐			
PD	☐			
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	LC	☒	AUSENCIA. TODO CORRECTO.	SE REALIZAN limpiezas todas.
	PM	☒		
	PAL	☒		
	LM	☒		
	PA	☒		
	PAN	☒		
	LH	☒		
	PL	☒		
	LHG	☒		
	CS LH	☒		
	PD	☒		
	LC	☐	PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES	
	PM	☐		
	PAL	☐		
	LM	☐		
	PA	☐		
	PAN	☐		
	LH	☐		
	PL	☐		
LHG	☐			
CS LH	☐			
PD	☐			



REGISTRO Nº4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/ PROTOCOLO FNT Nº2		FECHA: 20/03/25	
ACTIVIDAD	ESTADO		ACCIÓN REALIZADA	
			FIRMA RESPONSABLE TAREAS	
ESTADO DE LAS BOQUILLAS	LC	✓	AUSENCIA. TODO CORRECTO	todo de
	PM	✓		
	PAL	x		
	LM	✓		
	PA	✓		
	PAN	✓		
	LH	✓		
	PL	✓		
	LHG	✓		
	CS LH	✓		
	LC		PRESENCIA SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODOS	
	PM			
	PAL			
	LM			
	PA			
	PAN			
	LH			
	PL			
LHG				
CS LH				
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSION	LC	✓	AUSENCIA. TODO CORRECTO.	todo ok
	PM	✓		
	PAL	x		
	LM	✓		
	PA	✓		
	PAN	✓		
	LH	✓		
	PL	✓		
	LHG	✓		
	CS LH	✓		
	LC		PRESENCIA DE ELEMENTOS DE CORROSION	
	PM			
	PAL			
	LM			
	PA			
	PAN			
	LH			
	PL			
LHG				
CS LH				
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	LC	✓	AUSENCIA. TODO CORRECTO.	todo de
	PM	✓		
	PAL	x		
	LM	✓		
	PA	✓		
	PAN	✓		
	LH	✓		
	PL	✓		
	LHG	✓		
	CS LH	✓		
	LC		PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES	
	PM			
	PAL			
	LM			
	PA			
	PAN			
	LH			
	PL			
LHG				
CS LH				



REGISTRO Nº4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/ PROTOCOLO FNT Nº2		FECHA: 26/09/24
ACTIVIDAD	ESTADO		ACCIÓN REALIZADA
ESTADO DE LAS BOQUILLAS	LC	P	AUSENCIA. TODO CORRECTO
	PM	X	
	PAL	X	
	LM	X	
	PA	X	
	PAN	X	
	LH	X	
	PL	X	
	LHG	P	
	CS LH	X	
	LC		PRESENCIA SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODOS
	PM		
	PAL		
	LM		
	PA		
	PAN		
	LH		
	PL		
	LHG		
CS LH			
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSION	LC	P	AUSENCIA. TODO CORRECTO.
	PM	X	
	PAL	X	
	LM	X	
	PA	X	
	PAN	X	
	LH	X	
	PL	X	
	LHG	P	
	CS LH	X	
	LC		PRESENCIA DE ELEMENTOS DE CORROSION
	PM		
	PAL		
	LM		
	PA		
	PAN		
	LH		
	PL		
	LHG		
CS LH			
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	LC	P	AUSENCIA. TODO CORRECTO.
	PM	X	
	PAL	X	
	LM	X	
	PA	X	
	PAN	X	
	LH	X	
	PL	X	
	LHG	P	
	CS LH	X	
	LC		PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES
	PM		
	PAL		
	LM		
	PA		
	PAN		
	LH		
	PL		
	LHG		
CS LH			

REGISTRO Nº 4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº 2			FECHA: 05/3/24	
ACTIVIDAD	ESTADO	ACCION REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS		
ESTADO DE LAS BOQUILLAS	LC				
	PM	X			
	PAL	X			
	LM	X			
	PA	X			
	LH	X			
	LHG	X			
	CS LH	X			
	LC				
	PM				
	PAL				
	LM				
	PA				
	LH				
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN	LC				
	PM	X			
	PAL	X			
	LM	X			
	PA	X			
	LH	X			
	LHG	X			
	CS LH	X			
	LC				
	PM				
	PAL				
	LM				
	PA				
	LH				
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	LC				
	PM	X			
	PAL	X			
	LM	X			
	PA	X			
	LH	X			
	LHG	X			
	CS LH	X			
	LC				
	PM				
	PAL				
	LM				
	PA				
	LH				

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

FECHA REVISION: 5-MAYO-23
REVISIÓN: 0

REGISTRO Nº 4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº 2		FECHA: 29/9/23
ACTIVIDAD	ESTADO	ACCION REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE LAS BOQUILLAS	LC ☒ PM ☒ PAL ☒ L M ☒ P A ☒ L H ☒ L H G ☒ CS LH ☒	AUSENCIA. TODO CORRECTO	
	LC ☐ PM ☐ PAL ☐ L M ☐ P A ☐ L H ☐ L H G ☐ CS LH ☐	PRESENCIA SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODOS	
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN	LC ☒ PM ☒ PAL ☒ L M ☒ P A ☒ L H ☒ L H G ☒ CS LH ☒	AUSENCIA. TODO CORRECTO	EN TODAS LAS BOMBAS DE RECIRCULACION ADECUADAS
	LC ☒ PM ☒ PAL ☒ L M ☒ P A ☒ L H ☒ L H G ☒ CS LH ☒	PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN	
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	LC ☒ PM ☒ PAL ☒ L M ☒ P A ☒ L H ☒ L H G ☒ CS LH ☒	AUSENCIA. TODO CORRECTO	
	LC ☐ PM ☐ PAL ☐ L M ☐ P A ☐ L H ☐ L H G ☐ CS LH ☐	PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES	

REGISTRO Nº 4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº 2			FECHA: 16/03/23
ACTIVIDAD	ESTADO	ACCION REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS	
ESTADO DE LAS BOQUILLAS	LC			
	PM			
	PAL			
	LM	AUSENCIA. TODO CORRECTO		
	PA			
	LH			
	LHG			
	CS LH			
	LC	PRESENCIA SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODOS		
	PM			
	PAL			
	LM			
	PA			
	LH			
	LHG			
	CS LH			
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN	LC			
	PM			
	PAL			
	LM	AUSENCIA. TODO CORRECTO		
	PA			
	LH			
	LHG			
	CS LH			
	LC	PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN		
	PM			
	PAL			
	LM			
	PA			
	LH			
	LHG			
	CS LH			
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	LC			
	PM			
	PAL			
	LM	AUSENCIA. TODO CORRECTO		
	PA			
	LH			
	LHG			
	CS LH			
	LC	PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES		
	PM			
	PAL			
	LM			
	PA			
	LH			
	LHG			
	CS LH			

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

FECHA REVISION: 5-MAYO-23
REVISIÓN: 0