수리 견적

당신의 자동차 정비사

날짜*



성명



청구서 번호*

98321214

합계*

2650.00 달러

부가세 포함

노트

진단: 물 노출로 인한 브레이크 로터, 브레이크 패드 및 브레이크 캘리퍼 마모

외관 상태: 녹슬고 변색된 브레이크 패드

해결 방법: 브레이크 로터, 패드, 캘리퍼 교체