

EN 10204'e göre 3.1 Denetim sertifikası <i>Inspection certificate 3.1 according to EN 10204</i>		Doküman No: KOM-TUR-FRM-071 Tarih: 30.04.2026 Sayfa No: 2/2
---	--	--

Nominal değerler / rated data		Genel bilgiler / general data	
3 ph. Mot.	Tip DKCBZ 0210-4G	Proje adı	2/BOZANKAYA
495 V / 60 Hz / 158 A	95 kW / cos ϕ 0.75	Rotor nu.	25-58001

EA 02, EA 03, EA 44, SE 01 — DC & İzolasyon dirençleri, dayanım gerilimi / DC & Insulation Resistance, Withstand Voltage

Sarım / winding	Kutupların sayısı / number of poles	Doğru akım direnci RDC [Ω]	Sıcaklık θ [$^{\circ}$ C]	Riso,60s [$M\Omega$]	PI	UM,DC [V]	Up, 60s [kV]
Stator sistemi I / faz	4	1	1	—	n/a	500V	3.8kV

EA 08 — Rulman yalıtımı / Bearing Insulation

Ölçüm noktası / measurement point	İzolasyon direnci Riso,60s [$M\Omega$]	Sıcaklık θ [$^{\circ}$ C]	Ölçüm voltajı UM,DC [V]
D-Taraf / D-end	1	1	500V
N-Taraf / ND-end	1	1	500V

EZ 03-06 — Sıcaklık sensörlerinin test edilmesi / Check of Temperature Detectors

Konum / position	Tip / type	Miktar / quantity	RDC [Ω]	θ [$^{\circ}$ C]	Riso,60s [$M\Omega$]	UM,DC [V]	Up,60s [kV]
Sarım / winding	PT100	3	1	1	1	500V	1.6kV

EA 15 — Dönüş yönü / Direction of Rotation

Bağlantı / connection	$L_1-L_2-L_3$ -e/ to	U-V-W	→	Saat yönü / Clockwise	☐
-----------------------	----------------------	-------	---	-----------------------	--------------------------

EA 16 — Yüksüz test / No-Load Test

f [Hz]	U _i [V]	I _i [A]	P _{el} [kW]	cos ϕ	min ⁻¹ / rpm	Dönüş yönü / Direction	Notlar
60Hz	400V	1	1	1	—	—	

EA 17 — Rulman yatağı titreşimi / Bearing Housing Vibration

Devir sayısı/speed	Devir/Dk	D-Taraf / D-end			N-Taraf / ND-end		
		x	y	z	x	y	z
Titreşim hızı v _{eff} [mm/s]	1800 Rpm	1	1	1	1	3	4

Motor, DIN EN 60349-2 standardına uygun olarak üretilmiş ve test edilmiş olup, uygun bulunmuştur.
The machine was manufactured and tested in compliance with standard DIN EN 60349-2. The machine was found to be in order.

İsim / Name:

Tarih / Date:

HAZIRLAYAN

Kalite Uzmanı

İmza / Signature:

30.04.2026

ONAYLAYAN

Fabrika Müdürü