

Tetik Klima Servis

İzmir

+90 555 000 00 00

servis@example.com

Klima / HVAC – Daikin FTXM35

Rapor no.	SR-2026-0001	Müşteri	ABC Market
Tarih	9 Ekim 2026	İş adresi	Atatürk Cad. 12, İzmir
Teknisyen	Aziz Tetik	Müşteri telefonu veya e-postası	+90 232 000 00 00
		Cihaz (marka, model, seri no.)	Daikin FTXM35

TESPİTLER

- Dış üniteye gaz kaçağı var, basınç düşük

YAPILAN İŞLER

- Kaçak noktası kaynak yapıldı
- Sistem vakumlandı ve gaz dolumu yapıldı

KULLANILAN PARÇALAR

Parça	Adet
Filtre drier	1 adet
R32 gaz	2 kg

ÖNERİLER

- 6 ay sonra kontrol edilmeli
- Parça gelince tekrar gelmemiz gerekiyor

⚠ Tekrar ziyaret gerekli

İMZA

Mehmet Yılmaz