

Al Taqdeer Professional	مركز التقدير - DA Center
Makkah	مدينة المركز - Center City
Makkah	مدينة التقدير - Assessment City
14/07/2025 05:35:55 PM	تاريخ الطباعة - Print Date
14/07/2025 04:00:30 PM	تاريخ التقدير – DA Date
14/07/2025 04:22:02 PM	تاريخُ إكتمال الحالة – DA Completed Date
DA1407255574	رقم التقرير -DA Report No
1	رقم النسخةVersion number of the report
NA	تاریخ آخر تعدیل - Last adjustment date
6003927458	رقم الحادث - Accident No
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقديـر الأضـرار النهائي Final Damage Assessment Report

		Sub Suse Type 55 4		
	المالك	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	مصطفى سليمان ابوحوش	
	Owner	رقم الهوية / ID	2183898804	
معلومات المركبة Vehicle Details		رقم الجوال / Mobile No	0599197919	
<u>ंट</u> <u>ब</u> ्रे		صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Nissan	
معلومات المركبة ehicle Detai		الموديل / Model	صني	
معلو etai	بيانات المركبة	اللون والسنة / Color & Year	White 2008	
S	Vehicle Info	رقم اللوحة / Plate No	K X A 1561	
		رقم الهيكل / Chasis No	KNMCC42H48P702761	
		نوع المركبة / Vehicle Type	Standard	
		اسم المركز / Damage Assessment Center	Al Taqdeer Professional	
		نوع الضرر / Damage type	Minor damage	
		اسم الورشة / Workshop Name	Taqdeer Consulting -Cars	
		اسم المقيم / Assessor Name	محمد سلطان عباس	
1	مركز تقدير الأضرار	تاريخ تقدير مركز الأضرار	14/07/2025 04:08:51 PM	
	Damage Assessment	Assessment Date-Damage Assessment Center	14/01/2020 04/00/01 1 111	
	Center	سبب التحويل إلى مثمن Transferring Reason to Appraiser	Older than 10 years	
معلومات التقدير Assessment Details		ملاحظات التحويل Transferring Comment	يتم تثمين المركبه قبل وبعد الحادث لتجاوز عمرها اكثر من عشر سنوات	
		اسم المعرض / Showroom Name	Company Al-Takdir for Evaluation	
Detail		تاریخ تقدیر مث <i>من</i> Assessment Date–Appraiser	14/07/2025 04:22:02 PM	
, o	تقدیر مثمن Appraiser	قيمة المركبة قبل الضرر (A) Before Accident Vehicle Cost	10000.00	
	Estimation	قيمة المركبة بعد الضرر (B) After Accident Vehicle Cost	6500.00	
		ملاحظات مثمن Appraiser Comment	بعد أن تمت المعاينة على المركبه وتقرير الحادث اتضح بوجود ضرر في الجانب الامامي الأيسر مع تضرر في مراية السائق	
	أجمالي التكلفة Final Cost	التكلفة الإجمالية / A-B) Total Cost	3500.00	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية(%)
Payment By	Payment Method	(%)Liability
مصطفى سليمان ابوحوش	POS	



Al Taqdeer Professional	مركز التقدير - DA Center
Makkah	مدينة المركز - Center City
Makkah	مدينة التقدير - Assessment City
14/07/2025 05:35:55 PM	تاريخ الطباعة - Print Date
14/07/2025 04:00:30 PM	تاريخ التقدير – DA Date
14/07/2025 04:22:02 PM	تاريخ إكتمال الحالة – DA Completed Date
DA1407255574	رقم التقرير -DA Report No
1	رقم النسخةVersion number of the report
NA	تاریخ آخر تعدیل - Last adjustment date
6003927458	رقم الحادث - Accident No
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقديس الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report

- The objection request shall be submitted within a period not exceeding (ten) working days from the date of receiving the final report, and the period shall start from the day following the date of receiving the final report.
- The provisions stipulated in Chapter (4) of the regulations governing the Vehicles Damage Assessment Department (TAQEEM) issued by Administrative Decision No. 500 dated 12/05/2024 AD shall apply to objection requests, and the objector acknowledges and undertakes to abide by its provisions.
- It's possible to access the TAQDEER website and review the procedure for challenging appraisal reports from vehicle damage evaluation centers through barcode scanning.



- يقدم طلب الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام التقرير، وتبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ استلام التقرير.
- تطبق على طلبات الاعتراض الأحكام المنصوص عليها في الباب (الرابع) من القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات الصادرة بالقرار الإداري رقم 500 وتاريخ 12/5/2024م، ويقر ويتعهد مقدم الاعتراض بعلمه بها والتزامه بأحكامها.
- بالإمكان زيارة موقع تقدير الإلكتروني والاطلاع على آلية الاعتراض على تقارير التقييم الصادرة عن مراكز تقييم أضرار المركبات عن طريق الباركود.





Al Taqdeer Professional	DA Center	مركز التقدير
Makkah	Center City	مدينة المركز
14/07/2025 05:35:55 PM	Print Date	تاريخ الطباعة
14/07/2025 04:00:30 PM	DA Date	تاريخ التقدير
DA1407255574	DA Report No	رقم التقرير
6003927458	Accident No	رقم الحادث
Maroor	Accident Attended by	مباشرة الحادث عن طريق
50100725643585	Invoice Number	رقم الفاتورة
1/1	Pages	رقم

ايصال تقدير الأضرار **Damage Assessment** Receipt

Dear Customer عميلنا العزيز

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

شكرا لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار, سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل

مصطفى سليمان ابوحوش	Owner Name	-	اسم المالك
0599197919	Mobile No.	-	الجوال
Nissan	Make	-	الصانع
صني	Model	-	الطراز
ا ص ك 1561	Plate No.	-	رقم اللوحة

معلومات المركبة والعميل **Client & Vehicle** Information

مصطفى سليمان ابوحوش	Payment By	الدفع بواسطة
POS	Payment Method	طريقة الدفع
300493075900003	VAT Group Registration	الرقم الضريبي للمجموعة -
150.00 ريال	Total Invoice amount without VAT	المبلغ الإجمالي غير شامل الضريبة
22.50 ريال	Total VAT amount	مبلغ ضريبة القيمة المضافة
172.50 ريال	Total Inovice amount with VAT	المبلغ الإجمالي شامل الضريبة -

معلومات الدفع **Payment Details**

Please contact our customer care for inquiries and complaints:

Customer care: 920000460 Website: www.taqdeer.sa Email: cs@taqdeer.sa

Working Hours

Sun to Thu: From 8:00 AM To 4:00 PM

Fri and Sat: Closed

Tagdeer Address: Makkah Al-Mukarramah - Wadi Jaleel neighborhood, Postal Code 42438, Subnumber 8909, Building Number 3276.

للاستفسار والشكاوي يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية : خدمة العملاء: 920000460 الموقع الإلكتروني:www.taqdeer.sa بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

> أوقات العمل لاحد إلى الخميس: من 8 صباحاً إلى 4 مساءاً يوم الجمعة و السبت: مغلق

عنوان تقدير :مكة المكرمة -حي وادي جليل الرمز البريدي 42438- الرقم الفرعي 8909 - رقم المبنى 3276

^{*} The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

^{*} To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: www.tagdeer.sa

^{*} هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انهاء اجراءات تقدير المركبة ولا

يتطلب وجود ختم. * للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني www.taqdeer.sa





Al Taqdeer Professional	DA Center مركز التقدير	
14/07/2025 05:35:55 PM	Print Date تاريخ الطباعة	
14/07/2025 04:00:30 PM	DA Date تاريخ التقدير	
DA1407255574	رقم التقرير DA Report No	إيصال تقييم الضرر للمثمن
6003927458	Accident No قم الحادث	Damage Assessment Receipt for Appraiser
Maroor	Accident Attended by مباشرة الحادث عن طريق	Treceipt for Appraiser
50100725374069	رقم الفاتورة Invoice Number	
1/1	Pages رقم	
essam ali alsulami	مثنن Appraiser	مقدر الحادث
مكة المكرمة	Address العنوان	معدر العادت

عميلنا العزيز عميلنا العزيز

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

شكرا لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

مصطفى سليمان ابوحوش	Owner Name	-	اسم المالك
0599197919	Mobile No.	-	الجوال
Nissan	Make	-	الصانع
صني	Model	-	الطراز
ا ص ك 1561	Plate No.	-	رقم اللوحة

معلومات المركبة والعميل Client & Vehicle Information

10000.00 ريال	Cost of vehicle before _ تكلفة المركبة قبل الحادث gamage
6500.00 بيال	Cost of vehicle after _ محد الحادث لمركبة بعد الحادث damage
300493075900003	VAT Group _ مالضريبي للمجموعة Registration
<u>్రేల</u> ు 50.00	Total Invoice amount _ المبلغ الإجمالي غير شامل المبلغ الإجمالي غير شامل المبلغ الإجمالي غير شامل
7.50 ريال	مبلغ ضريبة القيمة المضافة - Total VAT amount
لىكى 57.50	Total Inovice amount _ المبلغ الإجمالي شامل الضريبة with VAT

معلومات الدفع Payment Details

Please contact our customer care for inquiries and complaints:

Customer care: 920000460 Website: www.taqdeer.sa Email: cs@taqdeer.sa

Working Hours

Sun to Thu: From 8:00 AM To 4:00 PM

Fri and Sat: Closed

Taqdeer Address: Makkah Al-Mukarramah - Wadi Jaleel neighborhood, Postal Code 42438, Subnumber 8909, Building Number 3276.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:

خدمة العملاء: 920000460 الموقع الإلكتروني:www.taqdeer.sa

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات العمل

لأحد إلى الخميس: من 8 صباحاً إلى 4 مساءاً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

عنوان تقدير:مكة المكرمة حي وادي جليل الرمز البريدي 42438- الرقم الفرعي 8909 -

رقم المبنى 3276

^{*} The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

^{*} To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: www.taqdeer.sa

^{*} هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انهاء اجراءات تقدير المركبة و لا بتطلب وجود ختم

^{*} للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني www.taqdeer.sa