

Servicio Montes

ID de Folio

FI202105112330x329

El Proveedor: ANA ISABEL MONTES CARRILLO RFC: MOCA971011TD2 Baltazar 49, Colonia Navidad. Alcaldía Cuajimalpa. CDMX. CP. 05219

Mantenimiento electromecánico

n	٥ŧ	ne	del	ام ا	۵۱	nŧ	۵
	41	11/	пе	пн	ша		н

Nombre: Juan

Teléfono: 5512345678 (sin WhatsApp)

Dirección: Calle 23

RFC:

Datos del auto

Tipo: Jetta Marca: VW Modelo: 2020 Placas: QWE123

Gasolina en tanque: Medio cuarto Fecha de Ingreso: 2021/05/11 Hora de Ingreso: 23:31

Inventario externo

Unidad de luces: Si

Antena: Si

Espejos laterales: Si

Cristales: Si Llantas: Si

Tapones de llantas: Si

Molduras: Si

Tapón de gasolina: Si Parrilla sin golpes: Si Bocinas de claxon: No

Inventario interno

Aditamentos del tablero: Si

Calefacción: Si

Limpiadores o plumas: Si

Radio: Si Bocinas: Si Encendedor: Si Espejo retrovisor: Si Ceniceros: Si Cinturones: Si

Botones interiores: Si Manijas interiores: Si

Tapetes: Si Vestiduras: Si

Componentes mecánicos

Claxon funciona: No Tapón de aceite: Si Varilla de aceite: No Tapón de radiador: No Filtro de aire No Batería: No

Gato: Si Maneral gato: Si Llave de ruedas: No	
Estuche de herramientas: No	
Triángulo de seguridad: No Llanta de refacción: No Extintor: No	
Comentarios	
Luces fallan	
Servicio solicitado	
	eptado, el consumidor pgará exclusivamente el costo por la revisión y diagnóstico y el proveedor ndiciones en la que fue entregado, exceptuando las consecuencias inevitables del diagnóstico.
Firma del proveedor	
Firma del cliente. Aceptando el presupo	uesto
establecen como requisitos del titulo debo	cliente como pagaré a favor del proveedor y los datos que se contienen en el mismo se y pagaré incondicionalmente a la orden y en el domicilio del proveedor de este documento el día % mensual hasta la fecha en que haga efectivo el pago. Pagaré no negociable

Accesorios de emergencia