

Borehole log in soil (for standard penetration test)

Investigation title ○○地区道路地質調査業務

Title of project or construction

## Purpose and object of investigation 道路 トンネル・地下空洞

Borehole No.	X-2		Borehole location	埼玉県さいたま市北区宮原町1-66-2					Latitude	35° 56′ 1.5000″			
Client					Drilling period	令和06年01月01日～令和06年01月31日				Longitude	139° 37′ 3.5600″		
Contractor	応用地質株式会社 電話 (043-XXX-XXXX)		Project engineer			Site coordinator	Core appraiser				Drilling supervisor		
Elevation of borehole top	T. P. 5.23 m	<div><div><div>180°</div><div>上</div><div>90°</div><div>下</div><div>0°</div></div><div>Direction of non-vertical borehole</div><div><div>北 0°</div><div>西 270°</div><div>東 90°</div><div>南 180°</div></div><div>Inclination of ground</div><div><div>水平 0°</div><div>鉛直 90°</div></div></div>		Drilling rig	東邦地下工機 D0-DR								
Total depth of drilling	41.00 m			Engine	ヤンマー TF90M				Pump	ヤンマー BG3B			

[illegible]

[illegible]