

SERTIFIKAT HASIL INSPEKSI

LAPORAN INSPEKSI
KENDARAAN

Pemeriksaan menyeluruh • 150+ titik inspeksi • Hasil terverifikasi

NO. LAPORAN

a2675e78-a6d9-477f-907b-a4318d8b8262

TANGGAL TERBIT

02 August 2026

LAPORAN INSPEKSI UNTUK

Rian Hidayat
Mazda CX-5 2019 (Merah)

TANGGAL INSPEKSI

31 July 2026

LOKASI

BSD Foresta, Tangerang Selatan

PAKET LAYANAN

Premium

INSPEKTUR

Budi Santoso

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh InspeksiPro dan sah tanpa tanda tangan basah.
Hasil inspeksi bersifat independen dan mencerminkan kondisi kendaraan pada saat pemeriksaan dilakukan.

1. Data Kendaraan & Pemilik

KENDARAAN Mazda CX-5 2019 (Merah)	NOMOR POLISI —
PEMILIK Rian Hidayat	TELEPON 085611223344
TANGGAL INSPEKSI 31 July 2026	PAKET LAYANAN Premium
LOKASI BSD Foresta, Tangerang Selatan	INSPEKTUR Budi Santoso

2. Hasil Inspeksi

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

LAYAK — Kondisi Baik

Skor Keseluruhan: 91 / 100 • 154 titik diperiksa

91/100

SKOR KESELURUHAN

149

LOLOS (OK)

97%

4

CATATAN (WARNING)

3%

1

KRITIS (CRITICAL)

1%

3. Detail Pemeriksaan per Kategori

EKSTERIOR					40 titik 37 OK 2 Warning 1 Critical
NO	TITIK INSPEKSI	HASIL	CATATAN	FOTO	
1	Panel Bumper Depan	WARNING	—		
2	Panel Bumper Belakang	CRITICAL	Scratch minor gesekan parkir sepanjang 5cm di bagian kanan bawah.		
3	Kap Mesin	OK	—		
4	Pintu Depan Kanan	OK	—	—	
5	Pintu Depan Kiri	OK	—	—	
6	Pintu Belakang Kanan	OK	—	—	
7	Pintu Belakang Kiri	OK	—	—	
8	Pintu Bagasi	OK	—	—	
9	Fender Depan Kanan	OK	—	—	
10	Fender Depan Kiri	OK	—	—	
11	Quarter Panel Belakang Kanan	OK	—	—	
12	Quarter Panel Belakang Kiri	OK	—	—	
13	Pilar A Kanan	OK	—	—	
14	Pilar A Kiri	OK	—	—	
15	Pilar B Kanan	OK	—	—	
16	Pilar B Kiri	OK	—	—	
17	Pilar C Kanan	OK	—	—	
18	Pilar C Kiri	OK	—	—	
19	Pilar D Kanan	OK	—	—	
20	Pilar D Kiri	OK	—	—	
21	Atap Mobil	OK	—	—	
22	Kaca Depan	OK	—		
23	Kaca Belakang	OK	—	—	
24	Kaca Samping Kanan	OK	—	—	
25	Kaca Samping Kiri	OK	—	—	
26	Kaca Spion Kanan	OK	—	—	
27	Kaca Spion Kiri	WARNING	Mekanisme elektrik lipat otomatis berbunyi sedikit berdecit.		
28	Lampu Utama Kanan	OK	—		
29	Lampu Utama Kiri	OK	—	—	

NO	TITIK INSPEKSI	HASIL	CATATAN	FOTO
30	Lampu Kabut Depan	OK	—	—
31	Lampu Rem Belakang Kanan	OK	—	—
32	Lampu Rem Belakang Kiri	OK	—	—
33	Lampu Mundur	OK	—	—
34	Lampu Sein	OK	—	—
35	Wiper Depan & Karet Wiper	OK	—	—
36	Wiper Belakang & Karet Wiper	OK	—	—
37	Grille Depan	OK	—	—
38	Karet Pintu & Karet Bagasi	OK	—	—
39	Dudukan Plat Nomor	OK	—	—
40	Kondisi Cat & Bodi Keseluruhan	OK	—	—

NO	TITIK INSPEKSI	HASIL	CATATAN	FOTO
1	Jok Pengemudi	OK	—	
2	Jok Penumpang Depan	OK	—	
3	Jok Baris Kedua	OK	—	
4	Jok Baris Ketiga	OK	—	
5	Mekanisme Penyetelan Jok	OK	—	
6	Sabuk Pengaman Depan	OK	—	
7	Sabuk Pengaman Belakang	OK	—	
8	Dashboard Keseluruhan	OK	—	
9	Laci Dashboard	OK	—	
10	Setir / Kemudi	OK	—	
11	Tombol Klakson	OK	—	
12	Instrumen Kombinasi / Speedometer	OK	—	
13	Layar MID	OK	—	
14	Head Unit / Sistem Audio	OK	—	
15	Speaker	OK	—	
16	AC - Hembusan Angin / Blower	OK	—	
17	AC - Suhu Dingin	OK	—	
18	Tombol Kontrol AC	OK	—	
19	Power Window Kanan Depan	OK	—	
20	Power Window Kiri Depan	OK	—	
21	Power Window Kanan Belakang	OK	—	
22	Power Window Kiri Belakang	OK	—	
23	Central Lock	OK	—	
24	Tuas Transmisi	OK	—	
25	Rem Parkir / Rem Tangan	OK	—	
26	Pedal Gas, Rem & Kopling	OK	—	
27	Kaca Spion Tengah	OK	—	
28	Sun Visor Kanan	OK	—	
29	Sun Visor Kiri	OK	—	
30	Lampu Kabin Depan	OK	—	
31	Lampu Kabin Tengah/Belakang	OK	—	
32	Karpet Dasar & Karpet Kaki	OK	—	
33	Plafon Mobil	OK	—	
34	Trim Pintu / Doortrim Keseluruhan	OK	—	

NO	TITIK INSPEKSI	HASIL	CATATAN	FOTO
35	Pemantik Api / Port USB 12V	OK	—	—

MESIN

35 titik | 34 OK 1 Warning 0 Critical

NO	TITIK INSPEKSI	HASIL	CATATAN	FOTO
1	Oli Mesin - Level	OK	—	
2	Oli Mesin - Kondisi/Warna	OK	—	—
3	Kebocoran Oli Mesin	OK	—	—
4	Minyak Rem - Level & Kondisi	OK	—	—
5	Air Radiator - Level	OK	—	—
6	Air Radiator - Kondisi & Reservoir	OK	—	—
7	Kebocoran Air Radiator / Selang Radiator	OK	—	—
8	Minyak Power Steering	OK	—	—
9	Air Wiper / Washer Fluid	OK	—	—
10	Aki Mobil - Voltase & Fisik	OK	—	—
11	Dinamo Starter	OK	—	—
12	Dinamo Ampere / Alternator	OK	—	—
13	Fan Belt / Tali Kipas	OK	—	—
14	Filter Udara Mesin	WARNING	Kotor berdebu, disarankan ganti pada service berkala berikutnya.	—
15	Filter AC / Kabin	OK	—	—
16	Busi Mesin	OK	—	—
17	Suara Mesin Idle / Stasioner	OK	—	—
18	Getaran Mesin	OK	—	—
19	Asap Pembuangan Knalpot	OK	—	—
20	Kondisi Knalpot / Exhaust System	OK	—	
21	Rumah Radiator & Kipas Radiator	OK	—	—
22	Transmisi - Perpindahan Gigi	OK	—	—
23	Transmisi - Kebocoran Oli Transmisi	OK	—	—
24	Kopling - Keausan & Jarak Bebas	OK	—	—
25	Sistem Turbocharger	OK	—	—
26	Kabel-kabel Mesin	OK	—	—
27	Tabung Booster Rem	OK	—	—
28	Sensor-sensor Mesin / OBD Scan	OK	—	—
29	Kompresor AC	OK	—	—
30	Sekring & Kotak Sekring	OK	—	—
31	Gasket Cover Klep	OK	—	—
32	Gasket Bak Oli / Carter	OK	—	—
33	Water Pump	OK	—	—

NO	TITIK INSPEKSI	HASIL	CATATAN	FOTO
34	Pompa Bahan Bakar / Fuel Pump	OK	—	—
35	Kapasitas Pengisian Daya Alternator	OK	—	—

NO	TITIK INSPEKSI	HASIL	CATATAN	FOTO
1	Ban Depan Kanan - Ketebalan	OK	—	—
2	Ban Depan Kiri - Ketebalan	OK	—	—
3	Ban Belakang Kanan - Ketebalan	WARNING	Ketebalan 50%, rekomendasi rotasi ban atau ganti dalam 6 bulan.	
4	Ban Belakang Kiri - Ketebalan	OK	—	
5	Ban Serep / Cadangan	OK	—	
6	Velg Roda Kanan Depan	OK	—	
7	Velg Roda Kiri Depan	OK	—	—
8	Velg Roda Kanan Belakang	OK	—	—
9	Velg Roda Kiri Belakang	OK	—	—
10	Shockbreaker Depan Kanan	OK	—	—
11	Shockbreaker Depan Kiri	OK	—	—
12	Shockbreaker Belakang Kanan	OK	—	—
13	Shockbreaker Belakang Kiri	OK	—	—
14	Karet Boot As Roda / CV Joint Boot	OK	—	—
15	Link Stabilizer Depan	OK	—	—
16	Link Stabilizer Belakang	OK	—	—
17	Tierod & Rack End Kanan	OK	—	—
18	Tierod & Rack End Kiri	OK	—	—
19	Bushing Arm Depan Kanan	OK	—	—
20	Bushing Arm Depan Kiri	OK	—	—
21	Ball Joint Depan Kanan	OK	—	—
22	Ball Joint Depan Kiri	OK	—	—
23	Bearing Roda Depan	OK	—	—
24	Bearing Roda Belakang	OK	—	—
25	Rem Depan - Kampas & Piringan	OK	—	
26	Rem Belakang - Kampas & Teromol/Piringan	OK	—	
27	Gardan / Differential	OK	—	
28	Uji Jalan - Kelurusan Setir / Sporing	OK	—	
29	Uji Jalan - Bunyi Kaki-kaki	OK	—	—
30	Uji Jalan - Akselerasi	OK	—	—
31	Uji Jalan - Pengereman	OK	—	—
32	Uji Jalan - Sistem ABS	OK	—	—

NO	TITIK INSPEKSI	HASIL	CATATAN	FOTO
1	BPKB	OK	—	—
2	STNK	OK	—	—
3	Lembar Pajak STNK	OK	—	—
4	Faktur Pembelian	OK	—	—
5	KTP Pemilik Sesuai BPKB	OK	—	—
6	Gesekan Nomor Rangka	OK	—	—
7	Gesekan Nomor Mesin	OK	—	—
8	Buku Servis Berkala	OK	—	—
9	Buku Manual Pengguna	OK	—	—
10	Kunci Cadangan / Serep	OK	—	—
11	Surat Pelepasan Hak	OK	—	—
12	Form Cek Fisik Samsat	OK	—	—

4. Kesimpulan & Rekomendasi

HASIL AKHIR PEMERIKSAAN

LAYAK — Kondisi Baik

Skor Keseluruhan: 91 / 100

RINGKASAN PEMERIKSAAN

Sebanyak **154** titik inspeksi diperiksa dengan hasil **149 OK**, **4 warning**, dan **1 critical**. Skor keseluruhan kendaraan adalah **91 / 100**.

REKOMENDASI

Kendaraan berada dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan maupun dibeli, dengan tetap memperhatikan catatan pemeriksaan yang terlampir. Terdapat 1 temuan kritis yang wajib segera ditangani.

RANGKUMAN INSPEKTUR

Mobil secara keseluruhan dalam kondisi prima. Ada beberapa catatan minor pada bumper belakang, filter udara mesin, dan ban belakang kanan. Kelistrikan, interior, dan dokumen lengkap.

Temuan Kritis — Wajib Ditangani (1)

KATEGORI	TITIK INSPEKSI	CATATAN
Eksterior	Panel Bumper Belakang	Scratch minor gesekan parkir sepanjang 5cm di bagian kanan bawah.

Diterbitkan di BSD Foresta, Tangerang Selatan, 02 August 2026

INSPEKTUR

PELANGGAN

Budi Santoso

Petugas Inspeksi InspeksiPro

Rian Hidayat

02 August 2026

Laporan ini diterbitkan oleh InspeksiPro dan hanya berlaku untuk kendaraan yang diperiksa pada tanggal tersebut.
Hasil inspeksi bersifat independen, tidak memihak, dan tidak menjamin kondisi kendaraan di luar titik pemeriksaan yang tercantum.