

Fahrzeug-Übergabeprotokoll

Protokoll UP-2026-0427 · Mietvertrag MV-2026-0427 · Buchung 2026-0427
Übergabe abgeschlossen am 28.09.2026, 10:30

MIETER UND FAHRZEUG

Mieter	Max Mustermann	Fahrzeug	Mercedes-Benz Vito
Kundennummer	K-01427	Kennzeichen	H-RB 2026
Mietvertrag	MV-2026-0427	Fahrzeuggruppe	Transporter

ÜBERGABEDATEN

Übergabe am	28.09.2026, 10:30	Mitarbeiter	Laura Beispiel
Kilometerstand	42.318 km	Antrieb	Diesel
Tankstand	7/8		
Bemerkung	Fahrzeug gereinigt übergeben. Der Mieter wurde in die Bedienung der Schiebetür und die Ladungssicherung eingewiesen.		

FAHRER- UND FÜHRERSCHEINPRÜFUNG

Hauptfahrer	Max Mustermann – Bestätigt	Identität im Original geprüft	Ja
Führerschein im Original geprüft	Ja	Fahrerlaubnisklasse geprüft	B
Gültigkeit geprüft	Ja	Geprüft am	28.09.2026, 10:21
Geprüft durch	Laura Beispiel		

FAHRZEUGSKIZZE

Vorne (1)

Hinten (1)

Links (Fahrerseite)



● Kreis: bestehender Schaden, bereits vor dieser Übergabe dokumentiert
◆ Raute: bei dieser Übergabe dokumentierter Vorschaden

Skizze: Allgemeiner Transporter, Fassung 2. Die Nummern entsprechen den Schadenlisten.

BESTEHENDE SCHÄDEN (VOR DIESER ÜBERGABE BEREITS DOKUMENTIERT)

Nr.	Einstufung	Ansicht	Art	Beschreibung	Schwere	Größe
1	BESTEHENDER SCHADEN	Hinten	Kratzer	Kratzer am hinteren Stoßfänger, links	Leicht	ca. 8 cm
2	BESTEHENDER SCHADEN	Vorne	Steinschlag	Steinschlag in der Windschutzscheibe, außerhalb des Sichtfelds	Leicht	–

BEI ÜBERGABE DOKUMENTIERTE VORSCHÄDEN

Nr.	Einstufung	Ansicht	Art	Beschreibung	Schwere	Größe
3	BEI ÜBERGABE DOKUMENTIERTER VORSCHADEN	Rechts (Beifahrerseite)	Delle	Delle an der Schiebetür rechts, bei der Übergabe gemeinsam mit dem Mieter festgestellt	Mittel	ca. 4 cm

Diese Schäden waren bei der Übergabe bereits am Fahrzeug vorhanden. Sie wurden vor Fahrtantritt gemeinsam dokumentiert und gelten als Vorschäden.

CHECKLISTE

☒ Fahrzeugschein und Bordmappe vorhanden	JA
☒ Warndreieck vorhanden	JA
☒ Warnweste vorhanden	JA
☒ Verbandkasten vorhanden	JA
☐ Hutablage vorhanden (falls Fahrzeug eine hat, sonst „Nicht zutreffend“)	NICHT ZUTREFFEND
☐ Anzahl übergebener Schlüssel	2
☒ Reifen und Felgen	IN ORDNUNG
☒ Beleuchtung funktioniert	IN ORDNUNG
☒ Innenraum sauber	IN ORDNUNG
☒ Außen sauber	IN ORDNUNG

☒ Keine Warnleuchten im Display	IN ORDNUNG
☐ Bemerkungen	–

FOTOS

 Beispielfoto Vorne Vorne	 Beispielfoto Hinten Hinten	 Beispielfoto Links Links
 Beispielfoto Rechts Rechts	 Beispielfoto Innenraum Innenraum	 Beispielfoto Kilometerstand Kilometerstand
 Beispielfoto Tank / Batterie Tank / Batterie	 Beispielfoto Schaden 1 Schaden 1: Kratzer, Hinten	 Beispielfoto Schaden 2 Schaden 2: Steinschlag, Vorne
 Beispielfoto Schaden 3 Schaden 3: Delle, Rechts (Beifahrerseite) (1/2)	 Beispielfoto Schaden 3 Schaden 3: Delle, Rechts (Beifahrerseite) (2/2)	

UNTERSCHRIFTEN



Mieter: Max Mustermann

Digital unterschrieben am 28.09.2026, 10:29



Vermieter: Laura Beispiel

Digital unterschrieben am 28.09.2026, 10:30