J&P; Auto Maxxing

ບ້ານສະຫວ່າງ, ເມືອງຈັນທະບຸລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບ / Phone: 020 92431434

ລາຍງານການສ້ອມແປງ
Repair Statistics Report

ວັນທີເລີ່ມ / Start Date:	2026-05-21
ວັນທີສິ້ນສຸດ / End Date:	2026-06-20
ພິມວັນທີ / Export Date:	2026-06-20

ສະຫຼຸບສະຖິຕິການສ້ອມແປງ / Repair Summary KPIs

ຕົວຊີ້ບອກ / Metric	ຄ່າສະຖິຕິ / Value
ວຽກສ້ອມແປງທັງໝົດ / Total Repair Orders	16
ສຳເລັດແລ້ວ / Completed	16
ກຳລັງດຳເນີນການ / In-Progress	0
ລໍຖ້າອາໄຫຼ່/ຄິວ / Waiting	0
ຢຸດຊົ່ວຄາວ / Paused	0
ອັດຕາຊ່ອມສຳເລັດ / Completion Success Rate	100.0%
ໄລຍະເວລາຊ່ອມສະເລ່ຍ / Average Repair Time	0.5 ຊົ່ວໂມງ (Hours)

ຍານພາຫະນະທີ່ມີການສ້ອມແປງສູງສຸດ / Top Repaired Brands

ຍີ່ຫໍ້ລົດ / Brand	ຈຳນວນງານສ້ອມແປງ / Total Repairs	ຊ່ອມສຳເລັດ / Completed	ເວລາສະເລ່ຍ / Avg Hours
ບໍ່ລະບຸ	11	11	0.1
Isuzu	3	3	2.3
Ford	1	1	0.0
Nissan	1	1	0.0

ແນວໂນ້ມການສ້ອມແປງປະຈຳວັນ / Daily Repair Trends

ວັນທີ / Date	ງານສ້ອມແປງທັງໝົດ / Total Started	ຊ່ອມສຳເລັດ / Completed	ກຳລັງຊ່ອມ / In Progress
2026-06-20	1	1	0
2026-06-18	6	6	0
2026-06-17	1	1	0
2026-06-15	1	1	0
2026-06-14	3	3	0
2026-06-12	3	3	0
2026-06-05	1	1	0

ຜູ້ຈັດເຮັດລາຍງານ / Prepared By

ລົງຊື່: .....

(.....)

ຕຳແໜ່ງ: .....

ຜູ້ອະນຸມັດ / Approved By

ລົງຊື່: .....

(.....)

ຕຳແໜ່ງ: .....