J&P; Auto Maxing

ບ້ານ ສະຫວ່າງ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Vientiane, Laos)
ເບີໂທລະສັບ / Phone: 2055112762

ລາຍງານການສ້ອມແປງ

Repair Statistics Report

ວັນທີເລີ່ມ / Start Date:	2026-06-20
ວັນທີສິ້ນສຸດ / End Date:	2026-07-20
ພິມວັນທີ / Export Date:	2026-07-20

ສະຫຼຸບສະຖິຕິການສ້ອມແປງ / Repair Summary KPIs

ຕົວຊີ້ບອກ / Metric	ຄ່າສະຖິຕິ / Value
ວຽກສ້ອມແປງທັງໝົດ / Total Repair Orders	21
ສຳເລັດແລ້ວ / Completed	20
ກຳລັງດຳເນີນການ / In-Progress	1
ອັດຕາຊ່ອມສຳເລັດ / Completion Success Rate	95.2%
ໄລຍະເວລາຊ່ອມສະເລ່ຍ / Average Repair Time	26.9 ຊົ່ວໂມງ (Hours)

ຍານພາຫະນະທີ່ມີການສ້ອມແປງສູງສຸດ / Top Repaired Brands

ຍີ່ຫໍ້ລົດ / Brand	ຈຳນວນງານສ້ອມແປງ / Total Repairs	ຊ່ອມສຳເລັດ / Completed	ເວລາສະເລ່ຍ / Avg Hours
ບໍ່ລະບຸ	14	14	0.0
Nissan	6	5	107.4
Kia	1	1	0.0

ແນວໂນ້ມການສ້ອມແປງປະຈຳວັນ / Daily Repair Trends

ວັນທີ / Date	ງານສ້ອມແປງທັງໝົດ / Total Started	ຊ່ອມສຳເລັດ / Completed	ກຳລັງຊ່ອມ / In Progress
2026-07-20	2	1	1
2026-07-16	4	4	0
2026-07-15	9	9	0
2026-06-26	1	1	0
2026-06-25	1	1	0
2026-06-23	1	1	0
2026-06-22	2	2	0
2026-06-20	1	1	0

ຜູ້ຈັດເຮັດລາຍງານ / Prepared By

ລົງຊື່: .....

(.....)

ຕຳແໜ່ງ: .....

ຜູ້ອະນຸມັດ / Approved By

ລົງຊື່: .....

(.....)

ຕຳແໜ່ງ: .....