GRUPO BERLAP

INSPECCIÓN DE RODILLO

Reporte técnico · Inspección no destructiva

REPORTE
EJEMPLO

DOCUMENTO DE MUESTRA ANONIMIZADO

CLIENTE	**CLIENTE CONFIDENCIAL**	**FOLIO**	**EJEMPLO**
EQUIPO	RODILLO INDUSTRIAL	**ID / SERIE**	RESERVADO

01 IDENTIFICACIÓN Y RESULTADO GENERAL

MÉTODOS DECLARADOS	UT / PT	**RESULTADO**	**RECHAZADO**
CRITERIO / NORMA	ASTM A388 / ASTM E165		

02 RESULTADOS DOCUMENTADOS

ID	ELEMENTO	MÉTODO	RESULTADO	INDICACIÓN	MEDIDA
—	RODILLO	PT	Rechazado	—	—

La tabla reproduce el resultado PT consignado en el documento de origen.

03 EQUIPO Y OBSERVACIONES

EQUIPO / SERIE	USM36	**PALPADOR**	Haz recto 2.25 MHz
CALIBRACIÓN	Referencia	**ACOPLANTE**	Eco-Gel

OBSERVACIÓN REGISTRADA

Se realizó inspección del rodillo en un solo lado, conforme al alcance solicitado. Se identificaron grietas y porosidad.

04 CONTROL DOCUMENTAL

INSPECTOR

Identidad reservada

REVISIÓN DEL CLIENTE

Identidad reservada

Firmas suprimidas de la versión pública.

Anexo fotográfico del mismo componente: ver página 2.

GRUPO BERLAP

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Anexo · Inspección individual de rodillo · UT / PT

REPORTE
EJEMPLO

DOCUMENTO DE MUESTRA ANONIMIZADO

CLIENTE CONFIDENCIAL

EQUIPO RODILLO

FOTO 01 · EVIDENCIA DE INSPECCIÓN



FOTO 02 · EVIDENCIA DE INSPECCIÓN



FOTO 03 · EVIDENCIA DE INSPECCIÓN



FOTO 04 · EVIDENCIA DE INSPECCIÓN

