

Voertuig gegevens

Chassisnr.	SB1Z53BE0 0E060788	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J8-48-XB	Model	Corolla Touring Spor 2.0 Hybrid Executive 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	06-11-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	123 217 km	Cylinderinhoud	1987	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspektiedatum	09-06-2026	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Metaallaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	
Onderhoudsboekje	
Navigatie software	
Reservesleutel	

Banden

Yokohama 225/40/18 Zomer 7.5 mm



Yokohama 225/40/18 Zomer 7.0 mm



Continental 225/40/18 Zomer 7.0 mm

Continental 225/40/18 Zomer 7.0 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel Dak
Positie -
Type Deuk met lakschade
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Herstellen

3



Onderdeel Motorkap
Positie -
Type Deuk met lakschade
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Herstellen

4



Onderdeel Voorruit
Positie -
Type Steenslag
Omvang -
Bewerking Ter info

5



Onderdeel Bumper
Positie Voor
Type Kras
Omvang Lengte (cm) > 10
Bewerking Herstellen

6



Onderdeel Alu velg 18'
Positie Rechtsvoor
Type Kras
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

7



Onderdeel Portier
Positie Rechtsvoor
Type Deuk
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Smart Repair

8



Onderdeel Scherm
Positie Rechtsachter
Type Deuk met lakschade
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Herstellen

9



Onderdeel Alu velg 18'
Positie Rechtsachter
Type Kras
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

10



Onderdeel Bumper
Positie Achter
Type Kras
Omvang Lengte (cm) > 10
Bewerking Herstellen

11



Onderdeel Scherm
Positie Linksachter
Type Deuk
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Herstellen

12



Onderdeel Alu velg 18'
Positie Linksachter
Type Kras
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

13



Onderdeel Alu velg 18'
Positie Linksvoor
Type Kras
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

Interieur schade

1



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen