

Kenteken	2CAR386
Merk Model	Skoda Karoq Clever 2.0TDi 115pk/cv 5p DSG7
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	5/12/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
2/23/26	41,010	batterij	Vervangen
2/23/26	41,010	Inspectie met olie vervanging (vast interval)	Uitvoeren
2/23/26	41,010	klein materiaal	
2/23/26	41,010	koelwater vloeistof	Bijvullen/-laden
2/23/26	41,010	luchtfilter interieur	Vervangen
2/23/26	41,010	remvloeistof	Vervangen
2/23/26	41,010	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
5/20/25	35,518	klein materiaal	
5/20/25	35,518	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
5/20/25	35,518	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
5/20/25	35,518	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
2/20/24	25,546	Inspectie met olie vervanging (vast interval)	Uitvoeren
2/20/24	25,546	klein materiaal	Uitvoeren
2/20/24	25,546	luchtfilter interieur	Vervangen
2/20/24	25,546	remvloeistof	Vervangen
2/20/24	25,546	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
2/20/24	25,546	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
2/20/24	25,546	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden