

Aufnahmeformular für Bewertungsdienstleistungen PKW

Rolle	Deb.-Nr.	Vorname Firma	Name	Straße / Nr.	PLZ	Ort / Telefon - Nr.	Org. /Kopie
AG	0210003894	DEKRA	DEKRA Automobil GmbH				
Bes.-Ort			Möhlwälder Str. 26				
			D-51469 Bergisch Gladbach				
			Telefon (02202) 95 31-0				
			Telefax (02202) 95 31-32				

Rollen/Beteiligte AG = Auftraggeber; LN = Leasingnehmer; HA = Halter; BO = Besichtigungsort; RG = Regulierer

Auftrag erteilt am		anwesende Personen	
Auftrag erteilt durch			
Besichtigung	Datum	28.05.2026	Ansprechpartner vor Ort

☒ Zustandsbericht
 ☐ Bewertung
 ☒ Rücknahmeprotokoll

 Bezugsgrundlagen ☐ Schein/Brief alt ☒ Zul. Besch. Teil I/FZ Schein ☐ Zul. Besch. Teil II/FZ Brief ☐ Werkstattunterlagen

Kennzeichen	MTK-TG 292-	Erstzulassung	29.03.2023
Zul.-Besch. Teil I	2.1 Hersteller	2.2 Typ/Variante/Version	
Fahrzeugart	Ambition	HU	4128 AU
Aufbauart	Kombi	KM-Stand abgelesen	36018
Hersteller	SKODA		
Fahrzeugtyp	Octavia Combi 2.0 TDI DSG		
FIN	TMBJJ8NX2PY091841		
Leistung (KW)	110309	19682997	


	Reifenbreite	H / B	Bauart	Felge	L.I.	Geschw.	Hersteller / Reifentyp	Profiltyp	Reifenart / Schaden	Neupreis	Profil-tiefe	Runflat
VL	205	16	R	16	92	✓	Continental	50			5	
VR	16	16	R	16	92	✓	Continental	50			5	
HL	16	16	R	16	92	✓	Continental	50			5	
HR	16	16	R	16	92	✓	Continental	50			5	
HLI		16	R	16	92	✓	Continental	50			5	
HRI		16	R	16	92	✓	Continental	50			5	
ER		16	R	16	92	✓	Continental	50			5	

Ersatzrad / Notrad / Füllflasche vor-	☒ Ja ☐ nein	
zusätzliche Reifen / Räder	205/60R16 92H Goodyear UltraGrip	mm ☐ Sommer ☒ M+S ☐ Stahl ☒ LM
zusätzliche Reifen / Räder	16	mm ☐ Sommer ☒ M+S ☐ Stahl ☒ LM
zusätzliche Reifen / Räder	16	mm ☐ Sommer ☒ M+S ☐ Stahl ☒ LM
zusätzliche Reifen / Räder	16	mm ☐ Sommer ☐ M+S ☐ Stahl ☒ LM
Fahrzeugschlüssel	3	letzte Wartung am
Wartungsheft lag vor	☐ Ja ☐ nein	bei km

 Digital in 12200km
 oder 121 Tage

Besichtigungsbedingungen	☒ Hebebühne / Grube	☐ Probefahrt	☐ verschmutzt	☐ nass	☐ Schnee / Eis	☐ Dunkelheit
---------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Vorhanden		Sonderausstattung (sofern nicht auf sep. Blatt geliefert) / Bemerkungen:
Ja	Nein	
☒	☐	Diebstahlwarnanlage inkl. Safe-System
☒	☐	Windschutzscheibe beheizbar
☒	☐	Steckdose 230 V und USB-Ladeanschluss
☒	☐	Paket: Komfort
☒	☐	Sitze: Manuell einstel. Ergo-Sitze vorn
☒	☐	Paket: Reise (DSG)
☒	☐	Paket: Infotainmentpaket Columbus
☒	☐	Paket: Parken & Licht
☒	☐	Paket: Transport (Combi)

Gebrauchsspuren		Notwendige Reparaturen	
		Beschädigung	Reparaturweg
 K= Kratzer D= Delle S= Steinschlag		1 zerkratzt 2 eingedellt 3 Steinschlag 4 eingerissen 5 deformiert 6 beschädigt Klartexte	E erneuern ET teilw. erneuern I instandsetzen D drücken L Oberfläche LI mit Lackaufbau R reinigen P prüfen+Befund POL polieren SMA SMART V vermessen G Gebrauchsspur
vorn	Stoßfänger vorn		
	Motorhaube		
	Kotflügel vorn links		
	Kotflügel vorn rechts		
	Frontscheibe		
mitte	Tür vorn links		
	Tür vorn rechts		
	Tür hinten links		
	Tür hinten rechts	<i>Lockenwickler</i>	<i>SMA</i>
	Dach		
	Schweller links		
	Schweller rechts		
hinten	Seitenwand hinten links		
	Seitenwand hinten rechts		
	Heckklappe		
	Stoßfänger hinten	<i>1</i>	<i>G in der Lackkammer</i>
sonstiges	<i>Hinten</i>		
Fehlteile			



☐ Vorschaden
 ☐ fachgerecht repariert
 ☐ nicht fachgerecht repariert
 ☐ nach Sichtprüfung
 ☐ lt. Fzg. Nutzer
 Beschreibung des Vorschadens: _____

Prüfpunkte		Prüfpunkte	
Bedienungsanleitung vorhanden	☒ Ja ☐ Nein	Laut Nutzer zweiter Radsatz im Auslieferungsumfang enthalten	☒ Ja ☐ Nein
Dateninfo / Rechnung vorhanden	☐ Ja ☒ Nein		
Navigations-CD/DVD vorhanden	☒ Ja ☐ Nein		
Radio Code Karte vorhanden	☐ Ja ☒ Nein		
Bordwerkzeug vollständig	☒ Ja ☐ Nein		
Wagenheber vorhanden	☐ Ja ☒ Nein		
Inspektion fällig	☐ Ja ☒ Nein		
Tankkarte/n vorhanden	☐ Ja ☒ Nein		
Fa.:	Nr.:		

Bemerkungen:

Dieses Rückgabeprotokoll erfasst ausschließlich optische und keine versteckten bzw. technischen Mängel. Sollte der Fahrzeughalter, Fahrer, Bevollmächtigte, Nutzer offenbarungspflichtige Mängel bei der Fahrzeugbesichtigung verschweigen, sind eventuelle weitere Ansprüche bzw. Geltendmachung entsprechender Ansprüche mit dem Fahrzeughalter, Fahrer, Bevollmächtigten, damaligen Nutzer zu klären. Derartige Ansprüche werden durch DEKRA nicht gedeckt. Dies gilt auch für optische Mängel, die aufgrund von eingeschränkten Besichtigungsbedingungen (z.B. Regen, Schnee, Dunkelheit usw.) bei der Rücknahme nicht erkannt werden konnten.

Rücknahme an AS 508

28.5.26 Datum		 Name DEKRA SV (bitte in Druckbuchstaben) und Stempel DEKRA Niederlassung				 SV-Stempel und Unterschrift	
28.5.26 Datum		MAGXN, RENE Name Leasingnehmers (LN) oder Überbringer des Fahrzeuges (bitte in Druckbuchstaben)		 Unterschrift			
Datum		Name des Spediteur / Unterschrift des Fahrers (bitte in Druckbuchstaben)				Unterschrift	