

YAŞAM DESTEK ÜNİTESİ KONTROL RAPORU



MPK KONTROL MÜHENDİSLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ

Adres: Osman Yılmaz Mah. Atatürk Cad. No: 46 Daire: 2 Gebze / KOCAELİ
Tel / Faks: 0262 644 25 54 / 0262 644 25 56
Web: www.mpkkontrol.com
e posta : info@mpkkontrol.com

İŞLETMEDEKİ YERİ-NO: 34 PG 1776
KONTROL TARİHİ: 05.03.2020
SONRAKİ KONTROL TARİHİ: 05.03.2021
RAPOR TARİHİ: 05.03.2020
RAPOR NO: R42977/07
PERİYOT NO: 1 / 1

KONTROL EDİLEN FİRMA GENEL BİLGİLERİ

FİRMA İSMİ	INDUCAT GLOBAL TEKNOLOJİ SERVİS A.Ş.	KONU	PERİYODİK KONTROL
FİRMA YETKİLİSİ	UĞUR BEYTULLAH AŞGIN	TEL / FAKS	0533 328 50 91
FİRMA ADRESİ	ABDURRAHMANGAZİ MAH. SEVENLER CAD. SİĞİPAŞ EĞEBOYU SİT. B BLOK D:58 SANCAKTEPE / İSTANBUL	E POSTA	beytullah.asgin@inducat.com.tr
KONTROL ADRESİ	İZMİT / KOCAELİ		

KONTROL EDİLEN HATTIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Marka / Seri no	EDECHOFF / 0182016
Azami Çalışma Basıncı / Monometre (bar)	230 - 2/400
İmal Yılı	2016

KONTROL SONUCU VE DEĞERLENDİRMESİ

	TESPİT	AÇIKLAMA
1.Bakım onarım, işletme talimatı ve periyodik kontrol kayıtları	UYGUN	----
2.Makina üzerinde çalışma basıncı ve gerekli uyarıların varlığı ve rahatlıkla okunabilmesi	UYGUN	----
3.Makina üzerinde emniyet ventili durumu (varsa)	-	----
4.Makina üzerinde deformasyon,korozyon,yama kaynağı durumu	UYGUN	----
5.Makina bağlantı elemanlarının durumu (Deformasyon,kaçak sızıntı,...)	UYGUN	----
6.Elektrik ve/veya kumanda panosu adreslemeleri durumu	UYGUN	----
7.Kontrol listesinde bulunmayan eksiklikler	UYGUN	----

05/03/2020 tarihinde İNDUCAT GLOBAL TEKNOLOJİ SERVİS A.Ş İZMİT / KOCAELİ adresindeki İşletmesine gidilerek,230 bar çalışma basıncında yaşam destek ünitesi kontrol edilmiş, kaçak, sızıntı ve deformasyon olmadığı tespit edilmiştir.

	Kontrolü Yapan Yetkili Makina Mühendisinin	Onaylayan Yetkilinin
ADI SOYADI	OZAN BİNGÖL	HASAN CAN CANPOLAT
ODA SİCİL NO / EKİP NET NO	79462 / K19006683	70924
İMZA		 MPK KONTROL MÜHENDİSLİĞİ ve İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Osman Yılmaz Mah Atatürk Cad No:46.D.11 Tel:0 262 644 25 54 / Faks:0 262 644 25 56 Hıyasbey V.D.623 035 4289

YAŞAM DESTEK ÜNİTESİ KONTROL RAPORU



MPK KONTROL MÜHENDİSLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ

Adres: Osman Yılmaz Mah. Atatürk Cad. No: 46 Daire: 2 Gebze / KOCAELİ
Tel / Faks: 0262 644 25 54 / 0262 644 25 56
Web: www.mpkkontrol.com
E-posta: info@mpkkontrol.com

İŞLETMEDEKİ YERİ-NO: -
KONTROL TARİHİ: 05.03.2020
SONRAKİ KONTROL TARİHİ: 05.03.2021
RAPOR TARİHİ: 05.03.2020
RAPOR NO: R42977/06
PERİYOT NO: 1 / 1

KONTROL EDİLEN FİRMA GENEL BİLGİLERİ

FİRMA İSMİ	İNDUCAT GLOBAL TEKNOLOJİ SERVİS A.Ş.	KONU	PERİYODİK KONTROL
FİRMA YETKİLİSİ	UĞUR BEYTULLAH AŞGIN	TEL / FAKS	0533 328 50 91
FİRMA ADRESİ	ABDURRAHMANGAZI MAH. SEVENLER CAD. SİĞPAŞ EĞEBOYU SİT. B BLOK D:58 SANCAKTEPE / İSTANBUL	E POSTA	bevtullah.ashgin@inducat.com.tr
KONTROL ADRESİ	İZMİT / KOCAELİ		

KONTROL EDİLEN HATTIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Marka / Seri no	EDECHOFF / 081493622
Azami Çalışma Basıncı / Monometre (bar)	230 - 2/400
İmal Yılı	2014

KONTROL SONUCU VE DEĞERLENDİRMESİ

	TESPİT	AÇIKLAMA
1. Bakım onarım, işletme talimatı ve periyodik kontrol kayıtları	UYGUN	----
2. Makina üzerinde çalışma basıncı ve gerekli uyarıların varlığı ve rahatlıkla okunabilmesi	UYGUN	----
3. Makina üzerinde emniyet ventili durumu (varsa)	-	----
4. Makina üzerinde deformasyon, korozyon, yama kaynağı durumu	UYGUN	----
5. Makina bağlantı elemanlarının durumu (Deformasyon, kaçak sızıntı, ...)	UYGUN	----
6. Elektrik ve/veya kumanda panosu adreslemeleri durumu	UYGUN	----
7. Kontrol listesinde bulunmayan eksiklikler	UYGUN	----

05/03/2020 tarihinde İNDUCAT GLOBAL TEKNOLOJİ SERVİS A.Ş. İZMİT / KOCAELİ adresindeki İşletmesine gidilerek, 230 bar çalışma basıncında yaşam destek ünitesi kontrol edilmiş, kaçak, sızıntı ve deformasyon olmadığı tespit edilmiştir.

	Kontrolü Yapan Yetkili Makina Mühendisinin	Onaylayan Yetkilinin
ADI SOYADI	OZAN BİNGÖL	HASAN CAN CANPOLAT
ODA SİCİL NO / EKİP NET NO	79462 / K19006683	70924
İMZA		

YAŞAM DESTEK ÜNİTESİ KONTROL RAPORU



MPK KONTROL MÜHENDİSLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ

Adres: Osman Yılmaz Mah. Atatürk Cad. No: 46 Daire: 2 Gebze / KOCAELİ
Tel / Faks: 0262 644 25 54 / 0262 644 25 56
Web: www.mpkkontrol.com
e posta : info@mpkkontrol.com

İŞLETMEDEKİ YERİ-NO : -
KONTROL TARİHİ : 05.03.2020
SONRAKİ KONTROL TARİHİ : 05.03.2021
RAPOR TARİHİ : 05.03.2020
RAPOR NO : R42977/05
PERİYOT NO : 1 / 1

KONTROL EDİLEN FİRMA GENEL BİLGİLERİ

FİRMA İSMİ	INDUCAT GLOBAL TEKNOLOJİ SERVİS A.Ş.	KONU	PERİYODİK KONTROL
FİRMA YETKİLİSİ	UĞUR BEYTULLAH AŞGIN	TEL / FAKS	0533 328 50 91
FİRMA ADRESİ	ABDURRAHMANGAZİ MAH. SEVENLER CAD. SİĞİPAŞ EĞEBÖYÜ SİT. B BLOK D:58 SANCAKTEPE / İSTANBUL	E POSTA	bevtullah.asgin@inducat.com.tr
KONTROL ADRESİ	İZMİT / KOCAELİ		

KONTROL EDİLEN HATTIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Marka / Seri no	EDECHOFF / 061400561
Azami Çalışma Basıncı / Monometre (bar)	230 - 2/400
İmal Yılı	2014

KONTROL SONUCU VE DEĞERLENDİRMESİ

	TESPİT	AÇIKLAMA
1.Bakım onarım, işletme talimatı ve periyodik kontrol kayıtları	UYGUN	----
2.Makina üzerinde çalışma basıncı ve gerekli uyarıların varlığı ve rahatlıkla okunabilmesi	UYGUN	----
3.Makina üzerinde emniyet ventili durumu (varsa)	-	----
4.Makina üzerinde deformasyon,korozyon,yama kaynağı durumu	UYGUN	----
5.Makina bağlantı elemanlarının durumu (Deformasyon kaçak sızıntı....)	UYGUN	----
6.Elektrik ve/veya kumanda panosu adreslemeleri durumu	UYGUN	----
7.Kontrol listesinde bulunmayan eksiklikler	UYGUN	----

05/03/2020 tarihinde İNDUCAT GLOBAL TEKNOLOJİ SERVİS A.Ş İZMİT / KOCAELİ adresindeki İşletmesine gidilerek,230 bar çalışma basıncında yaşam destek ünitesi kontrol edilmiş, kaçak, sızıntı ve deformasyon olmadığı tespit edilmiştir.

	Kontrolü Yapan Yetkili Makina Mühendisinin	Onaylayan Yetkilinin
ADI SOYADI	OZAN BİNGÖL	HASAN CAN CANPOLAT
ODA SİCİL NO / EKİP NET NO	79462 / K19006683	70924
İMZA		