



Date:26/08/2026
Destination; Sulah
Hudaibiya To Makkah
بيانات الركاب

رقم إقامة Iqama No	أسم السائق Driver Name	رقم اللوحة Plate No.	نوع السيارة Car Model
2481842736	Zulqarnain Mushtaq	2407 R X A	2025

الجنسية Nationality	رقم الهوية ID NO.	إسم الضيف Guest Name	م
PAKISTAN	TV6918291	Abid Hussian	1
PAKISTAN	BG5955461	Muhamad Saim	2
PAKISTAN	JR7791251	Nadia Tanveer	3
PAKISTAN	JW3966261	Nazir Begum	4
PAKISTAN	LK3963601	Parveen Begum	5
PAKISTAN	2572198451	Tassawer Hussian	6
PAKISTAN	2546304482	Mohsin Munir	7
			8
			9
			10
			11
			12





شركة مرجان الشرقية للمقاولات العامة

ذات مسؤولية محدودة - س.ت ٢٠٥٥٠١٠٢٣٥

MURJAN AL-SHARQIYA General Contracting Co.

Limited Responsibility - C.R. 2055010235

سجل الفحص اليومي للسيارة

التاريخ: 26/08/2026 م

اسم الشركة: شركة مرجان الشرقية للمقاولات العامة

اسم السائق: Zulqarnain..

2407

R

X

A

لوحة المركبة:

أولاً: فحص مؤشرات لوحة القيادة

البند	سليم	غير سليم	ملاحظات
مؤشرات الوقود	OK		
مؤشر الحرارة	OK		
مؤشر ضغط الزيت	OK		
لمبة فحص المحرك	OK		
ABS لمبة	OK		
لمبات التحذير	OK		

ثانياً: الفحص الخارجي

البند	سليم	غير سليم	ملاحظات
الإطارات وضغط الهواء	OK		
الانوار الامامية والخلفية	OK		
الإشارات التحذيرية	OK		
الزجاج والمرآيا	OK		
عدم وجود تسريبات	OK		

ثالثاً: أدوات ومتطلبات السلامة

البند	سليم	غير سليم	ملاحظات
طفاية حريق سارية الصلاحية	OK		
مثلث تحذيري	OK		
حقيبة إسعافات أولية	OK		
مطرقة كسر الزجاج	OK		
أحزمة الأمان	OK		

إقرار، أقر انا السائق أعلاه بأنني قمت بفحص الحافلة والتأكد من سلامتها وجاهزيتها قبل التشغيل

